

FALCK DANMARK A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København SV

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.30.09-G01-1-25

Dato: 28. maj 2025

Miljøtilsynsrapport 2025 Falck Redningskorps A/S, GI Rådhusvej 86, Ballerup

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 27. maj 2025

Virksomhedens navn	Falck Redningskorps A/S
Virksomhedens adresse	GI Rådhusvej 86, 2750 Ballerup
CVR-nummer/p-nummer	16271241 / 1003126121
Matrikel	8 DÆ, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	70102030
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk. H51
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Morten Nysom Behr, Falck Redningskorps A/S
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for GI Rådhusvej 86, 2750 Ballerup





Håndhævelser

Der blev den 26. november 2025 meddelt indskærpelse om at 2 brud på kloak skulle udbedres inde udgangen af 2024. Dette skulle være udbedret; dog tvivl om det ene brud er i offentlig kloak – dette undersøges pt. Tilsynet her i maj 2025 gav ikke anledning til håndhævelser.

Generelt vedrørende Falck Redningskorps A/S

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk reparation af biler (under udfasning da værksted nedlægges sommer 2025). Derudover vaskes køretøjer og der er garageanlæg.

Jordforurening

Ejendommen er både registreret muligvis forurenede på vidensniveau 1 (V1), se kort ovenfor angivet med blå og registreret forurenede på vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor angivet med rød.

Kloakering

Ejendommen er fælleskloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har processpildevand fra den indendørs beliggende vaskplads. Denne benyttes dagligt til vask af stationens kørende materiel.

Der er meddelt spildevandstilladelse til udledning af vaskevandet den 21. maj 2019.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i bl.a. fraktionerne papir, pap, glas, elektronik, madaffald, jern/metal (også metalemballager), plast (hård/blød/emballage), restaffald og farligt affald (herunder også luftstoffer og trykflasker).

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre nogen risiko for det ydre miljø (jord, luft eller grundvand).



Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-05-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbeva-	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.
Næste basistilsyn forventes udført i 2. kvartal 2029.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm
Civilingeniør