

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Mesballe AutoCenter ApS	<b>Dato for tilsyn:</b> 20. November 2020
<b>Tilsynsadresse:</b> Thorsagervej 30 A	<b>Postnummer og by:</b> 8550 Ryomgård
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> CVR: 41645334 P-nummer:1026221540	<b>Matrikel:</b> 3at, 3au, 3æ Mesballe By Skarresø
<b>Kontaktperson:</b> Thomas Christensen (ejer) Michael Klessner (Værkstedschef)	<b>Planforhold:</b> 5.10BE Blandet bolig og erhverv
<b>Telefon nr.:</b> 20 96 40 96 (Michael Klessner)	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Michael Klessner
<b>E-mailadresse:</b> info@mesballeautocenter.dk	<b>Tilsynsførende:</b> Jane Rodell, Ask Høyby Simonsen

<b>Virksomhedstype:</b> Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> Reparation og service af biler.
---	---

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>			
Basistilsyn (herunder relaterede)	<input type="checkbox"/>	Kampagnetilsyn	<input type="checkbox"/>
Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/>	Opstartstilsyn	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 9 tilsyn	<input type="checkbox"/>
		Øvrige tilsyn	<input type="checkbox"/>

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn	<input type="checkbox"/>	Fysisk tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanke	<input type="checkbox"/>
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	<input checked="" type="checkbox"/>	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Spildevand/afløbsforhold	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskyttelse af jord og grundvand	<input checked="" type="checkbox"/>
Råvarer – opbevaring og håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Ja	<b>Dato herfor:</b> 14. september 2021
---	--

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK	<input type="checkbox"/>	Ikke OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Jordforurening:</b> Der blev observeret mindre spild af olie på sf-sten.
--

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Tilsynet gav anledning til henstilling i forhold til håndtering af olier på sf-sten og manglende egenkontrol.
---

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport

### for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder (auto)

Sagsnr. 20/91546

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

## 1. REGULERINGSGRUNDLAG

### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1 januar 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilsrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Jordforureningsloven<sup>6</sup>

## 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service og olieskift</li> <li>• Karosseriarbejde- meget begrænset</li> <li>• Slibning- Meget begrænset</li> <li>• Salg af reservedele som indkøbes eksternt (ikke lagervarer) og af personbiler</li> <li>• Dækservice</li> <li>• Udskiftning af ruder /glas- begrænset</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal: 350 m <sup>2</sup> Grundareal: 700 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifte</li> <li>• Motortester</li> <li>• Kompressor</li> <li>• Svejseanlæg</li> </ul> Oplag af en enkelt rallybil  Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler til service, en enkelt lastbil og en enkelt personbil, som skal istandsættes mhp. videresalg samt egen showbil og egen bil, der skal omdannes til en vogn, en reservedelsbil</li> <li>• Container til affald</li> <li>• Skur til kompressor</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Mesballe AutoCenter ApS er opstartet på adressen den 3. september 2020. Tilladelse til benyttelse af bygningen som autoværksted blev meddelt d. 14. september 1984. Ibrugtagningstilladelse er meddelt d.17. februar 1986.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord.

<b>Udvidelse /ændringer</b>	Der er ikke sket ændringer ifm. at Mesballe AutoCenter overtog driften af autoværkstedet.
<b>Ejerforhold</b>	Thomas Cuno Christensen, Alvejen 7 8963 Auning.
<b>Antal ansatte</b>	1 udover ejeren
<b>Driftstid</b>	<u>Værksted:</u> Mandag - torsdag kl. 08.00-16.00 Fredag kl. 08.00-13.00 Lørdag og søndag kl.: Der arbejdes kun i nødsituationer og efter aftale. Der foretages kun "ikke støjende" aktiviteter ved start kl.8.00. <u>Bilsalg:</u> Efter aftale, men meget begrænset starter tidligst kl.10.00.
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen.
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden skal fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. Der bliver ikke ført journal.
<b>Bemærkning</b>	

### 3. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet / proces, støjkilde</b>	<b>Placering</b>
1	Udsugningsanlæg	Udendørs
2	Kompressor	I skur
<b>Bemærkninger</b>	<p>Værkstedet ligger i skel til ejendom med bolig.</p> <p>Støjkilder er til- og frakørsel, udsugningsanlæg, ventilationsanlæg.</p> <p>Der var ingen aktiviteter i gang i forbindelse med tilsynet, og der blev ikke observeret væsentlige støjgener.</p> <p>Kommunen har ikke modtaget klager over støj.</p>	

### 4. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

<b>Aktivitet/proces</b>	<b>Afkasthøjde over terræn</b>	<b>Filter/ rensning</b>
1 Svejsning	14 m over terræn	Ingen
2 2 x Slibning		Udfældningsbeholder
3 Udstødning		Ingen
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	Nej	

<b>Bemærkninger:</b>	<p>Det kunne konstateres, at der var lidt tilbage af det gamle afkast, som ifølge tilsynsrapporten til den tidligere ejer ikke levede op til kravene. Det blev af Michael Klessner oplyst, at det var afblændet og dermed ikke i brug.</p> <p>Der var ingen aktiviteter i gang i forbindelse med tilsynet og der blev ikke konstateret væsentlige støv eller lugtgener.</p> <p>Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener.</p>
----------------------	--

### Opvarmning

<b>Type</b>	<b>Fjernvarme</b>
<b>Bemærkning</b>	-

### 5. SPILDEVAND

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>	Ja
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår</b>	Nej
<b>Bemærkning</b>	<p>Der er etableret et afløb i værkstedet til at fjerne eventuel afdryp af vand fra biler.</p> <p>Værkstedet har ingen aktiviteter, hvor der forekommer processpildevand. Afløbene er tilsluttet olieudskillere.</p> <p>Der blev ved tilsynet oplyst, at der ikke er sket ændringer af virksomhedens spildevandsforhold i forbindelse med overtagelse af værkstedet.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>

### Sandfang og udskillere

<b>Type</b>		<b>Volumen (m<sup>3</sup>, evt. l/s)</b>	<b>Placering</b>
1	Olieudskillere	800 L*	Udendørs ved det nordøstlige hjørne af værkstedet
2	Sandfang	-	Afløbsristene i værkstedet
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>			Nej
<b>Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema</b>			Ja
<b>Er der alarm på udskillere</b>			Nej
<b>Sidste tømning</b>			2. september 2020
<b>Bemærkning</b>		Sandfang og olieudskillere er etableret omkring 1986 *Volumen er angivet af tømningsskemaet.	

## 6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	50-200 L tromler	450 L	Indendørs
Sprinklervæske	60 L dunke	60 L	Indendørs
Kølervæske (rød og blå)	60 L dunke	120 L	Indendørs
Rensevæske	60 L dunk	Ca. 20 L	Indendørs

### Bemærkning



Billede 1: Opbevaring af olie, spraydåser m.v. i skab med spildbakke. Michael tilføjede, at der vil blive investeret i lignende skabe til de resterende flydende råvarer.



Billede 2: Opbevaring af sprinkler- og kølervæske med tilhørende spande til spild.



Billede 3: Rensevæske til rensebær uden spildbakke, som skal være under dunken. Da der er afløb i lokalet, vil der ved evt. spild være en risiko for, at rensesvæsken løber ud med spildevandet.

## Tanke

<b>Bemærkninger</b>	Der er ingen olietanke på ejendommen.
---------------------	---------------------------------------

## 7. AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b><u>Farligt affald:</u></b>					
Spildolie	Ca. 300 L	1000 L palletank	Indendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Oliefiltre	Ca. 50 stk.	200 L plasttromle	Indendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Batterier	-	Syrefast beholder med låg	Udendørs	Danbrit	Danbrit
Sprayflasker	-	100 L plasttromle	indendørs	-	-
<b><u>Øvrigt affald:</u></b>					
Dæk	Ca. 150 stk.	-	Udendørs	OSSE Brugte dæk og biler	OSSE Brugte dæk og biler
Jernskrot	-	Container	Udendørs	Handelsmand Peter Haumann Rasmussen	Handelsmand Peter Haumann Rasmussen
Bilrunder	-	-	udendørs	Midtdjurs Autoophug	Midtdjurs Autoophug
Plastkofangere	-	-	udendørs	Midtdjurs Autoophug	Midtdjurs Autoophug

Småt brændbart	-	Container	-	Marius Pedersen A/S	Grenå Forbrændingsanlæg
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Kun delvist		

**Bemærkning**


Billede 4: Udendørs opbevaring af jern



Billede 5: Udendørs opbevaring af dæk.



Billede 6: Udendørs opbevaring af batterier i syrefast container med låg fra Danbrit



Billede 7: Opbevaring af spraydåser spildolie m.v. på spildbakke

Ved tilsynet blev der observeret 2 biler, hvor den ene (billede 8) skal laves om til en vogn, og den anden (billede 9) bliver brugt til reservedele.

Michael Klessner oplyste, at begge biler var tømt for olie m.v.



Billede 8: Bil der skal laves om til en vogn. Bilen er placeret på nabomatriklen efter aftale med naboen.



Billede 9: Reservedels bil placeret på jord under halvtag. Bilen er ifølge Michael Klessner miljøbehandlet.



## 8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Det udendørs parkeringsareal foran autoværkstedet består af SF-sten, anses ikke som værende tæt belægning, da evt. oliespild kan trænge ned i jorden. Parkeringspladsen er delt med nabomatriklen,

Det blev ved tilsynet observeret, at der skete påfyldning af olie på en bil udendørs på sf-sten. Der skete et spild, der straks blev suget op med kattegrus.



Billede 10: Oliespild opsamlet med kattegrus.

## 9. JORDFORURENINGSLOVEN

Matriklen er kortlagt som vidensniveau 1 i henhold til Jordforureningsloven grundet, at der har været autoværksted på matriklen siden 1986.

Kortlægningen medfører visse restriktioner for anvendelsen af ejendommen. Hvis der skal foretages bygge- og anlægsarbejde eller I ønsker at anvende bygningerne til et andet formål, end de benyttes til i dag, skal I kontakte virksomhedsgruppen, Syddjurs Kommune; [virksomheder@syddjurs.dk](mailto:virksomheder@syddjurs.dk). I vil herefter blive oplyst om reglerne for jeres projekt.

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Autoværkstedet ligger 370 meter fra nærmeste § 3 vandhul
<b>Følsomme brugerområder</b>	Autoværkstedet ligger i et blandet bolig- og virksomhedsområde
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Ingen i nærheden

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

### Forhold, der giver anledning til henstillinger

1. Virksomheden fører ikke driftsjournal over mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager
2. Påfyldning af olier udendørs på sf-sten uden spildbakke under.

### Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

3. Krav hvis virksomheden ønsker at modtage skrotbiler