



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Bakke Biler A/S
Hirsevej 7
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	03.05.2017
Til stede ved tilsyn:	Kåre Lei, værkstedschef David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74529800	Hjemmeside	www.bakkebiler.dk
E-mail	service@bakkebiler.dk	CVR nr.	28867603
Fax	74529220	P. nr.	1011527538

Matrikler	1785 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	----------------------------------

Acadre sagsnr.:	08/608
-----------------	--------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Værkstedet er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Værkstedet er også omfattet af bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Kåre Lei, værkstedschef.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn.
Produktionsforhold	Der er ikke sket ændringer i aktiviteterne på værkstedet siden sidste tilsyn.
Driftstider	Værkstedet har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 - 16.00; fredage fra kl. 7.30 - 14.15.
Antal ansatte	Udover værkstedschefen er der 2 svende og 2 lærlinge på værkstedet.
Ressourcer	Der anvendes varmepumper til opvarmning af lokalerne. Det eksisterende oliefyrr er ikke nedtaget og kan stadig anvendes som reserve.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der kunne fremvises kvitteringer for bortskaffet affald og tømning af olieudskiller.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Smøreolie opbevares i en kombineret olietank/filbænk. Andre olietyper kan findes i beholdere på rulle vogne eller i beholdere, der står på rist (ovenpå et opsamlingskar for spild). Spraydåser o.l. opbevares allesammen i et lukket skab i værkstedet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke foretaget ændringer i ventilationsanlæggene i de forskellige lokaler (se de tidligere rapporter).

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet i lukket rum i 'baggården'.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er en indendørs vaskeplads med tilslutning til sandfang og olieudskiller. Der vaskes meget lidt biler.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Sandfang og olieudskiller kontrolleres årligt og tømmes af Simon Moos A/S, sidste gang den 18. maj 2016.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Spildolie	1.500	1991	Nedgravet	NEJ
1003	Olie	1.200	1997	Indendørs	NEJ
1005	Diesel	1.200	2004	Indendørs	NEJ
1006	Olie	1.200	2008	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ifølge BBR-registreringen er der - 2500 ltr. nedgravet fyringsolietank fra 1976, der blev afblændet i 2011 - 1500 ltr. nedgravet spildolietank fra 1991 - 1200 ltr. indendørs komb. smøreolie/filbænk fra 1997 - 1200 ltr. indendørs dieselolietank fra 2004 og - 1200 ltr. indendørs fyringsolietank fra 2008.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Marius Pedersen A/S henter pap og plastik til genbrug, glasruder samt det brændbare affald. Jespers Jernhandel henter jernskrottet, medens Brdr. Høyer henter de gamle dæk.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolien opbevares stadig i nedgravet spildolietank og hentes af Marius Pedersen A/S. Der er ståltanke (ABAS) til opbevaring af elektronikaffald, spraydåser, oliefiltre og kølervæske. Kølervæsken fyldes i beholderen ved brug af pumpe, så spild undgås. Affaldet hentes af Marius Pedersen A/S. Batteriet opbevares i lukket plastbeholder og returneres til Danbrit.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matr. nr. 1785 af Sdr. Otting, Hirsevej 7, er V1-kortlagt af Region Syddanmark, dvs. der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder