

A-10 Auto
Energivej 17
9300 Sæby
Att.: Jan Hugo Larsen

Sendt via: A10-auto@postkasse.com

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

8. juni 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos A-10 Auto, Energivej 17 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 7. juni 2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Jan Hugo Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er ligeledes omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v..

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Sagsnummer:
GEO-2016-01856

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 9845 6249
Mail: makl@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2015.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98464487	CVR nr.	31578647
Fax		P. nr.	1014537348

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der er tale om et autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Værkstedet laver ikke forsikringskader. Der hverken slibes, lakeres, undervognbehandles eller udføres pladearbejde på lokaliteten.</p> <p>Virksomheden ejes og drives af to personer.</p> <p>Åbningstiden er man.-tors. fra kl. 7.00-16.00 og fre. fra kl. 07.00-14.00.</p> <p>Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt under tilsynet, se bl.a. nedenfor.</p> 
Egenkontrol (journal)	<p>Der foretages ikke slibning, pladearbejde, lakering og undervognsbehandling.</p> <p>Der forekommer ingen luftrensning på lokaliteten - kun udsugning fra udstødningsgasser.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig og har derfor ingen miljøgodkendelse.
Forurennet jord	Der er ingen mistanke om forurennet jord ifbm. tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes med naturgas, hvilket også står registreret i BBR.

	<p>Virksomheden fik ved seneste tilsyn den 22. september 2014 en indskærpelse på opbevaring af farligt affald skal ske uden risiko for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Desuden skulle olietanken til spildolie registreres i BBR.</p> <p>Forholdene var bragt i orden ved opfølgende tilsyn den 18. november 2014.</p>
--	---

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Værkstedet har udsugning på udstødningsgasser og afkast er OK.</p> <p>Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Virksomhedens primære støjkilde er en kompressor, som er placeret i en lukket kasse på lageret.</p> <p>Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde og vurderes ikke at være problematisk, da der er mere end 200 m til følsom arealanvendelse.</p> <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er flere afløb fra værksted, som alle ledes via sandfang og olieudskillere til offentlig kloak.</p> <p>Det er begrænset mængder spildevand, som genereres på lokaliteten. Det er mest om vinteren ifbm. optøning og spuling af undervogn. Desuden vaskes værkstedets firmabil i ny og næ.</p> <p>Værkstedet har mulighed for at vaske bilerne indendørs.</p>


Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Tømning af lokalitetens sandfang og olieudskillere foretages af Sæby Rørholt Kloakservice efter behov. Sidste gang var den 23.10.2013</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret en aktiv tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 1225 L</p> <p>Placering: Over terræn, udendørs</p> <p>Materiale: Plast</p> <p>Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)</p> <p>År: 2009</p> <p>Tanken er stadig aktiv.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Oliefiltre, spraydåser, kølevæske og bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel</p> <p>Spildolie: Avista Oil</p> <p>Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</p> <p>Spildolie opbevares i dobbeltsidet olietank placeres i kar under tag, se nedenstående billede. Spildolien pumpes ud i tanken. Tanken er forsynet med alarm.</p>  <p>Farligt affald i øvrigt opbevares indendørs i egnet beholdere, se nedenfor:</p> 



Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:
Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S
Dæk: Øksendal Dæk
Plast kofanger: intet - dette hører under karosseri
Bilruder: intet - dette hører under karosseri
Jern/skrot: Uniscrap (Frederikshavn Produkthandel)
Papir/pap: Begrænset mængder, som ender i dagrenovationen

Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Dæk opbevares på udendørs plads. Desuden har Frederikshavn Produkthandel stillet to containere til rådighed til metalaffald. Disse er opstillet på udendørs plads, se nedenstående billeder:



