

ANS BUSSERVICE ApS
Håndværkervej 13A
8643 Ans By

Att.: Anders Andersen
Sendt på mail:
ansbusservice@ansbusservice.dk

13. november 2017

Miljøtilsyn hos ANS BUSSERVICE ApS, Håndværkervej 13A, 8643 Ans By

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 1. november 2017.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden har et oplag af ca. 10 busser.

Virksomheden har et oplag af ca. 10 busser nord for værkstedet. Busserne er placeret på ubefæstet areal. Der er udtaget reservedele fra hovedparten af busserne, herunder motorer og skærme. En enkelt bus er delvist nedbrændt. Busserne er ikke miljøbehandlede, og der er risiko for udledning af olier og/eller kemikalier til jorden. Der er beliggende en sø/et vandløb få meter fra oplaget.

Virksomheden er ikke registreret hos Miljøstyrelsen, som en virksomhed der foretager særskilt behandling af person- eller varebiler. Virksomheden er ikke miljøgodkendt til autoophug.

Kommunens bemærkninger

Virksomheden udtager reservedele fra busserne, herunder motorer og skærme (ophug af busser).

Jf. § 35 i miljøbeskyttelsesloven har miljø- og fødevareministeren udfærdiget en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33.

Autoophug er på listen over særlige forurenende virksomheder og er derfor omfattet af godkendelsespligten.

Jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Da virksomheden er påbegyndt ophug af busser, og aktiviteten er godkendelsespligtig, **indskærpes** det, at virksomheden **inden den 31. december 2017** fremsender ansøgning om miljøgodkendelse til Silkeborg Kommune via linket her under.

[Ansøgning om miljøgodkendelse](#)

Såfremt virksomheden ikke ønsker, at virksomheden/aktiviteterne skal miljøgodkendes, **indskærper** Silkeborg Kommune, at virksomheden straks ophører skrotning af busserne, og at busserne sendes til miljøbehandling hos en godkendt og registreret affaldsbehandlingsvirksomhed. Dokumentation for miljøbehandlingen i form af kvitteringer skal fremsendes til Silkeborg Kommune **inden den 31. december 2017**.

2. Virksomheden har etableret en ny olietank på ejendommen, tanken er ikke anmeldt til Silkeborg Kommune

Virksomheden har siden sidste tilsyn etableret en 1.225 l olietank fra 2011. Tanken er ikke anmeldt til Silkeborg Kommune og er derfor ikke registreret i BBR.

Kommunens bemærkninger

Jf. olietanksbekendtgørelsens § 32 skal den der ejer eller bruger, og som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres.

Det **indskærpes**, at tanken anmeldes til Silkeborg Kommune via nedenstående link – **inden den 30. november 2017**.

[Anmeldelse af olietank](#)

3. Virksomheden opbevarer flydende kemikalier i nærheden af afløb i værkstedet

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egne beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes**, at virksomheden opbevarer olier og kemikalier som beskrevet her over.

Dokumentation for at **indskærpelsen** er efterlevet skal fremsendes til Silkeborg Kommune, mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk i form af billeddokumentation **inden den 30. november 2017**.

4. Virksomheden opbevarer jern- og metalaffald udendørs i en åben container, se foto i bilag til denne skrivelse

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Såfremt virksomhedens jern- og metalaffald indeholder flydende farligt affald, skal containeren være overdækket.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på mig tlf. 24 20 36 93 eller mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	1. november 2017
Virksomhed	ANS BUSSERVICE ApS
CVR-nummer	21101575
P-nummer	1004094553
Adresse	Håndværkervej 13A
Postnummer og by	8643 Ans By
Kontaktperson	Anders Andersen
E-mail	ansbusservice@ansbusservice.dk
Telefonnummer	86870173
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Anders Andersen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med salg og reparationer og service på primært busser.

Der sælges årligt ca. 10-15 busser.

Der udføres årligt ca. 50 større reparationer af busser, og et større antal mindre reparationer.

Der udføres årligt vask af busser i begrænset omfang på indendørs plads med højtryksrensere. Der anvendes ikke sæbeprødnere. Større vask foretages ude i byen. Der er etableret sandfang og olieudskillere.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

5 stk. lifte og diverse svejseudstyr og håndværktøj.

Virksomhedens areal

Produktionsareal: 550 m²

Lager, kontor: 50 m²

Antal ansatte

Der er beskæftiget 4 personer på virksomheden incl. ejeren.

DriftstidMandag - torsdag kl. 7⁰⁰ - 16⁰⁰Fredag kl. 7⁰⁰ - 12⁰⁰**RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER****Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:**

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Motorolie, hydraulikolie, gearolie	Lager/værksted med afløb	Ca. 1000 l
Kølervæske	Lager/værksted med afløb	Ca. 600 l
Sprinklervæske	Lager/værksted med afløb	Ca. 200 l

Opbevaring og håndtering

Virksomhedens råvarer (og hjælpestoffer) opbevares indendørs i olietromler på lageret eller i værkstedet. Der er afløb til kloak i værkstedet. Der er etableret sandfang og olieudskiller.

AFFALD**Virksomhedens affaldsproduktion:**

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør	Modtager
Spildolie	200 l tromler	Ca. 1.000 liter	Fortum Solutions OW A/S	Fortum Solutions OW A/S
Kølervæske	200 l tromle	Ikke opgjort	I/S Revas til genbrug	I/S Revas til genbrug
Oliefiltre	200 l tromle	Ca. 200 kg	I/S Revas til genbrug	I/S Revas til genbrug
Akkumulato- rer	Syrefast beholder på lageret	20 stk.	Sahl Akkumulatorfabrik A/S	Sahl Akkumulatorfabrik A/S
Bremse- og koblingsbelægning	Værkstedet	Ikke opgjort	Genbrug via forhandler	Genbrug via forhandler
Spraydåser	200 l tromle	Ikke opgjort	I/S Revas	I/S Revas
Olieholdige klude	200 l opbevaringsbeholdere	Ikke opgjort	Retur til Berendsen	Retur til Berendsen
Klude, twist mm. uden olie	Container til brændbart affald	Ikke opgjort	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde/år	Indsamler/ Transportør	Modtager
Olie- og benzinudskiller	-	Ikke opgjort	Revas – sidst tømt 16.10.17	
Metalskrot	Åben udendørs container	Ikke opgjort	Orlas Produkt-handel	Orlas Produkt-handel
Glas	Udendørs	Ikke opgjort	Silkeborg Glarmester	Silkeborg Glarmester
Dæk	Udendørs	Ca. 20 stk.	Kjellerup Vulkanisering ApS	Kjellerup Vulkanisering ApS
Brændbart, papir, pap	Container	Ikke opgjort	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S
Dagrenovation	Container	Ikke opgjort	Kommunal renovationsordning	Kommunal renovationsordning
Plastkofangere og -spoilere		Ingen		
Biler til autoophug	Udendørs på ubefæstet areal	Ingen i 2017		

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald opbevares (indendørs) i olietromler. Der er risiko for afløb via afløbsrist og olieudskilleranlæg til kloak.

Se krav i tilsynsbrevet om opbevaring af olier og kemikalier.

Brugte batterier:

Akkumulatorer opbevares på lageret i en syrefast opbevaringskasse.

Spraydåser:

Opbevares i olietromle.

Oliefiltre:

Opbevares i olietromle.

Øvrigt affald

Dæk:

Opbevares udendørs.

Metalskrot:

Jern- og metalskrot opbevares udendørs i en åben container, placeret på befæstet areal.

Brændbart herunder papir og pap:

Opbevares udendørs i container.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning på virksomheden fra svejserøg og udstødningsgas:

Afkastnr.	Afkasthøjde	Rensning
1 Svejserøg	1 meter over tag	Ingen
2 Udstødningsgas	1 meter over tag	Ingen

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af et oliefyr placeret i værkstedet. Der er enstrenget rørføring fra tanken til oliefyret.

Fyringsanlægget er sidst efterset i oktober måned 2017.

TANKE

Tankoversigt

Indhold	Place-ring	Stør-relse	Fabrika-tionsår	Sløjfes in-den udgan-gen af:	Registre-ret i BBR?
Fyrings-olie	Inde	1.225 l	2011	40 år	Nej

Tanken er af plast.

Tanken er ikke anmeldt til Silkeborg Kommune.

Se krav i tilsynsbrevet om anmeldelse af fyringsolietank.

SPILEDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af

- Tø og regnvand fra gulvafløb i værkstederne
- Vand fra gulvvask
- Vask af busser i begrænset omfang

Der anvendes ikke vaskemidler.

Spildevandet ledes til offentlig kloak via sandfang og olieudskillere. Anlægget er sidst tømt 16. oktober 2017.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Kompressor er placeret indendørs

Udsugningsanlæg

Højtryksspuling foretages indendørs

Afstand til boliger: < 100 m

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden er jf. kommunens kortmateriale ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Det blev ved tilsynet observeret en mindre sø/bæk nord for ejendommen.

Der er nord for ejendommen konstateret et oplag af busser, hvorpå ophug er påbegyndt. Det vurderes på baggrund heraf, at der er risiko for forurening af jorden.

Se krav i tilsynsbrevet om oplaget af busser.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. (ikke relevant)
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. (der blev fremvist kvitteringer i forbindelse med tilsynet)
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. (ikke relevant)

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 3 indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.