



## Rapport for miljøtilsyn hos Quick Pot A/S, Virkelyst 19B, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	19.12.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98192444	<b>CVR nr.</b>	17033875
<b>E-mail</b>	9400@quick- pot.dk	<b>P. nr.</b>	1002914063

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager dækskift, olieskift, udstødningsudskiftning samt almindelige reparationer. Der foretages ikke undervognsbehandling, pladearbejde, lakering eller bilvask.				
Opvarmning sker ved hjælp af fjernvarme tilsluttet calorifere.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	8 - 17		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning			
2	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der findes et svejseanlæg på virksomheden. Det blev oplyst, at der kun svejses i meget begrænset omfang.
Luft, afkast	Ingen bemærkninger.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Skærm
2	Ventilation		
3	Kørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er placeret udendørs bag afskærmning. Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener for omgivelserne.
Støjkloder, indendørs	Ingen væsentlige støjkloder.
Støjkloder, udendørs	Se ovenfor

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Almindeligt husspildevand og vaskevand fra gulvvask.
Spildevand, procesvand	Vaskevand fra gulvvaskemaskine opsamles og bortskaffes til ABAS Miljøservice.  Det er skønnet, at der er ca. 20 l vaskevand pr. vask og der vaskes i gennemsnit hver anden uge. Det bliver en samlet mængde på ca. 500 l om året.
Spildevand, overfladevand	Området er separatkloakeret, så overfladevand fra befæstede arealer udendørs afledes til regnvandskloak og videre til vandløb på den anden side af motorvejen.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskilleranlæg på virksomheden.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er to olietanke i drift på virksomheden:  En tank til motorolie på 1500 liter, Roug, 1998, tanknummer 8998-02  En tank til spildolie på 1200 liter, Thyholm olieservice, 2005, tanknummer 0903125
Olietanke, opstilling/placering	Indendørs
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	Ok

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Spraydåse			2013
Sprinklervæske				Plastdunk			2013
Kølvæske				Plastdunk			2013
Bremsevæske				Plastdunk			2013
Motorolie				Olietank			2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ingen bemærkninger
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares indendørs på tæt bund og uden risiko for afløb til jorden eller kloak.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Beholder			ABAS Miljøservice		
Aluminium			Container - åben			ABAS Miljøservice		
Blandet brændbart			Beholder - lukket			ABAS Miljøservice		
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast			ABAS Miljøservice		
Bremsevaskervand			Beholder			ABAS Miljøservice		
Dæk			Container - åben			Øksendal Dæk Aps		
Gulvopfejfin/støvsugeposer			Tromle			ABAS Miljøservice		
Katalysatorer			Container - åben			Helsingør Jern og metal		
Kølvæske			Beholder			ABAS Miljøservice		

Lysstofrør, lavenergi-pærer			Beholder			ABAS Miljøservice		
Metalaffald			Container - lukket			ABAS Miljøservice		
Oliefiltre			Beholder			ABAS Miljøservice		
Pap			Beholder - lukket			ABAS Miljøservice		
Småbatterier fra værktøj			Beholder			ABAS Miljøservice		
Spildolie			Dobbeltvægget tank			Marius Pedersen A/S		
Spraydåser			Tromle			ABAS Miljøservice		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Ok
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares indendørs på tæt bund og uden risiko for afløb til jorden eller kloak.
Farligt affald, belægninger	Ingen bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ok
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Virksomheden har planer om at udskifte belysning till LED og har indhentet tilbud på udskiftningen.