



Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder
J.nr. 2019 - 1820
Ref. Eiren/Jubch
Dato: 26.06.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads
Virksomhedens adresse	Kløvenhøj 7, 7970 Redsted M.
CVR-nummer	41333014
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17. februar 2026, kl. 10:30
Baggrunden for tilsynet	Basis og kampagne tilsyn, anmeldt
Varsling af tilsynet	27. januar 2026
Deltagere fra virksomheden	Jette Vester og Niels Pedersen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Julie Birk Christiansen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Basis tilsyn af hele deponeringsanlægget med fokus på kontrol med slutfærdig/reetablering.
Materiale udleveret	1.Ændringskort fra udmatrikulering af del af ejendom med deponi 2.Luftfoto fra 2024 med noter 3.Stort kort over deponiet

Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads er beliggende på matrikel 8n Redsted By, Redsted, oversigtskort ses på næste side.

Miljøstyrelsen er kun myndighed for muslingedepotet og fyldpladsen, se afgrænsningen på figur 1, mens Region Nordjylland, som en del af den offentlige indsats, overvåger Sindbjerg Losseplads, som ligger øst for fyldplads og muslingedepot.



Figur 1. Sindbjerg Muslingedepot, kopi af bilag fra årsrapport for 2023 og 2024. Det tidligere muslingedepot er markeret med grøn. Fyldpladsen er markeret med stiptet sort linje. Nedslivningsanlæg er markeret med rød.



Figur 2. Kort over aktiviteter på ejendommen hvor Sindbjerg muslingedepot og fyldplads ligger med angivelse af placering.

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Morsø Kommune har indsendt årsindberetning af egenkontrol for år 2023 og 2024.

Miljøstyrelsen kvitter hermed for modtagelse af årsberetning.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med administrative tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

Da alle biaktiviteter til deponiet er ophørt, er det udelukkende den reviderede miljøgodkendelse af deponiet, der er gældende:

- Revideret miljøgodkendelse af Sindbjerg Deponeringsanlæg, af 2006-12-20, Viborg Amt
Afgørelse om overgangsplan og nedlukning
- Godkendelse af nedlukning (slutafdækning) af Muslingedepot (Etape I og Etape II) hos Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads, af 16. oktober 2016

Den 8. november 2022 meddelte Miljøstyrelsen Undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72 om perkolat prøver til PFAS-analyse, påbuddet er efterkommet.

Gennemgang af miljøforhold

Indretning og drift

Sindbjerg Muslingedeponi og Fyldplads blev lukket endeligt for modtagelse af uforurennet jord til slutafdækning, haveaffald og murbrokker 1. april 2020.

Aktiviteter udenfor Sindbjerg Muslingedeponi og Fyldplads

I den østlige del af matriklen, på det v2 kortlagte areal på den gamle losseplads, foregår der aktiviteter i form af sortering og oplag af rene bygningsmateriale. Området er ikke en del af det tidligere Sindbjerg Muslingedeponi og Fyldplads, men af den tidligere losseplads hvor regionen er tilsynsmyndighed.

Området er ikke befæstet og der ligger ikke miljøstyrelsen bekendt en godkendelse til aktiviteten. Der var på dagen for tilsynet et hold af kommunens medarbejder med en lille ladvogn og minigraver i gang med at sortere sten, gerne og fliser. Der var flere plastisk paller der var gået i stykker samt bort sorterede træpaller som skulle bortskaffes. Kommunen oplyste at sten opbevares på plastik paller, da dem af træ ikke kan holde. Se billedsamling 1 nedenfor.





Billedsamling 1. aktiviteter i den østlige del af matriklen (sortering af byggeaffald med henblik på genanvendelse).

Aktiviteter på den tidligere komposteringsplads

Den tidligere komposteringsplads blev lukket i starten af 2016. Pladsen er befæstet med opsamling af overfladevand. Ved tilsynet oplyste Morsø Kommune, at pumpen til opsamling af overfladevand fra pladsen sættes manuelt i gang, når der ses vand på pladsen. Pumpen er ikke udstyret med en flowmåler, der foregår således ikke opmåling af vandmængden. Overfladevandet pumpes over i det gravede bassin på den anden side af jordvolden. Se billedsamling 2.



Billedsamling 2. Pumpen og omfangsdræn til overfladevand fra den tidligere komposteringsplads og det gravede bassin der benyttes til opsamling af overfladevand.

Den tidligere komposteringsplads bruges til oplag af de byggematerialer der er sorteret på arealet ved den tidligere losseplads, pladsen fremstår meget ryddet.
Se billedsamling 3.

Morsø Kommune havde i forbindelse med tidligere tilsyn i 2022 oplyst, at der ikke er planer om at benytte arealerne fremadrettet til oplag.

Ved tilsynet i år, oplyste kommunen, at de ønsker at benytte pladsen fremadrettet til oplag af byggematerialer. På tilsynet var det Miljøstyrelsens vurdering at pladsen var en del af deponiet og at aktiviteter der foregår på pladsen skal vurderes ift. godkendelsesbekendtgørelsen.

Efterfølgende har Miljøstyrelsen ændret denne vurdering. Dette skyldes at pladsen ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet, idet pladsen ikke befinder sig ovenpå deponeringsenhederne. At det gravede bassin også modtager vand fra omfangsdræn omkring perkolat pumpen giver ikke forureningsmæssig forbindelse.

Tilsyns-og godkendelsesmyndighed er dermed Morsø kommune.



Billedsamling 3. Oplag af byggematerialer på den tidligere komposteringsplads.

Generelle forhold

Der er meddelt afgørelse om accept af nedlukning for muslingedepotiet i 2016, og dette er dermed nedlukket, se oversigt over afgørelser. Siden sidste tilsyn i 2022 har Morsø Kommune orienteret Miljøstyrelsen om at arbejdet med slutaftdækningen på fyldpladsen for jord var i gang. På tilsynet oplyste Morsø Kommune at den færdige slutaftdækning blev etableret i august 2023. Der er endnu ikke fremsendt den endelige rapport for slutaftdækning af fyldpladsen til jord til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har haft adspurgt til afrapporteringen til brug for udarbejdelse af afgørelsen om accept af nedlukning og dette blev der endnu engang anmodet om på tilsynet. Vi blev oplyst at materialet et tilstede for depotet, men ikke er sammenfattet til endelig afrapportering endnu. Vi vil på det kraftigste anmode om at afrapporteringen afsluttes og fremsendes snarest muligt.

Der er anlagt en mountainbikebane på Muslingedepotet og fyldpladsarealet. Området blev plantet til i foråret 2024, hvorved reetableringen er gennemført. Der er efter etableringen indgået en 3-årig vedligeholdelses- og service aftale med den entreprenør der har plantet træerne. De nyplantede områder er indhegnet for at beskytte mod vildtet. Se billedsamling 4.



Billedsamling 4. Hegn omkring det beplantede område.

Spildevand

Perkolat

Morsø Kommune har den 28. august 2023 meddelt tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til perkolat fra muslingedeponiet. I vinteren 2023/2024 blev nedsivningsanlægget etableret og taget i brug. Perkolat ledes dermed ikke mere til rensningsanlægget i Nykøbing M. Tilladelsen var i høring hos Miljøstyrelsen men der er endnu ikke fremsendt den endelige nedsivningstilladelse til Miljøstyrelsen. Perkolat fra muslingedeponiet nedsives jf. Morsø Kommunes tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg af 28. august 2023.

Øvrige spildevand

Overfladevandet fra komposteringspladsen løber i et gravet bassin. Det er kommunen der er tilsyns-og godkendesmyndighed på forhold omkring spildevand fra pladsen.

Det overfladevand der er forbundet med deponeringsenhederne er fra omfangsdræn omkring pumpebrønd til perkolat som ledes til det samme gravede bassin som nævnt ovenfor. Se også billedsamling 2.

Der har tidligere været flere befæstede arealer der ledte til bassinet end der gør nu og dengang havde bassinet ikke kapacitet nok, hvor der så skete bortledning til andre områder. Som forholdende er nu oplyser kommunen at bassinet fint har kapacitet til det vand det modtager.

Miljøstyrelsen gjorde kommunen opmærksom på at det gravede bassin fremstår som beskyttet sø ift. kommunes egen registrering.



Figur 3. Det gravede bassin som beskyttede sø. Kilde: Miljøstyrelsens Sags- og MiljøGIS.

Jord og grundvand

Der foregår monitoring af grundvandsmonitoring i følgende boringer: DGU nr. 37.1065, DGU nr. 37.1397, DGU nr. 37.992.

Ved tilsynet blev grundvandsboringerne DGU nr. 37.1397 og DGU nr. 37.992 besigtiget. Boringerne var fine intakte og markeret med DGU nr.



Billedsamling 5. Grundvandsboringerne DGU nr. 37.1397 og DGU nr. 37.992.

Til- og frakørsel

Området er aflåst, således indkørsel med bil ikke er mulig. Området fremstår til rekreativt brug med gangstier og mountainbikespor.

Andet

Det blev på tilsyn oplyst, at en del af arealet i den sydvestlige del af matriklen blev solgt til det nærliggende biogasanlæg. På tilsynet modtog Miljøstyrelsen kort herover og der berører ikke områder hvor der er deponeret og dermed ikke deponeringsanlægget. Oplysningen tages til efterretning.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. De aktiviteter der er på den tidligere komposteringsplads er koblet med de aktiviteter der foregår på det v2 kortlagte areal på den gamle losseplads. På jorden på lossepladsen foregår sortering og omlæsning af sten og materialer hvor der på kompostpladsen sker mere permanent ordnet opbevaring. Der er tale om rene materialer der opbevares her i blandt brosten, kantsten, fliser af forskellige typer, beton brønd ringe og mange andre typer sten.
Aktiviteten med sortering og opmagasinering ønskes forsat. Der blev på tilsynet drøftet at denne ændring er en godkendelsespligtig aktivitet. På tilsynet mente Miljøstyrelsen det hørte under os, men vi har siden ændret mening og mener der hører under kommunen. Der opfordres til at i foretager en afklaring af om der foreligger de nødvendige tilladelser til aktiviteterne og at Miljøstyren orienteres såfremt der er påvirkning med de områder eller til de områder, eks. i form af overfladevand, hvor der er deponeringsanlæg under vores myndighedsområde.
2. Morsø kommune opfordres til at fremsende den endelige rapport for slutafdækning af fyldpladsen til jord til Miljøstyrelsen.
3. Morsø kommune fremsender den endelige nedsivningstilladelse til perkolat til Miljøstyrelsen hurtigst muligt. Denne bedes fremsendes til mailen: MOP@mst.dk og anføres J.nr. 2019 - 1820

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.