



Rapport for miljøtilsyn hos GN Autocenter Nørresundby ApS, Thistedvej 121, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.06.2020		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	39927772
E-mail	gg@gnauto.dk	P. nr.	1024027429

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-06-2020	Aftale	Meddelt	Anmeldelsen af autoværkstedet indsendes snarest muligt og senest den 3. august 2020
18-06-2020	Aftale	Meddelt	GN Autocenter Nørresundby fremsender dokumentation for tømning af sandfang og oliebenzinudskilleren senest den 3. august 2020. Endvidere skal det vises på et kort hvor olieudskilleren er beliggende.
18-06-2020	Aftale	Meddelt	Der anmodes om at fremsende et billede af kompressoren og en beskrivelse af placering senest den 3. august 2020.
18-06-2020	Aftale	Meddelt	Der må kun anvendes godkendte affaldstransportører og affaldsindsamler under Energistyrelsen Affaldsregister. Vi aftale, at I skal kontakte Nordjysk Gas og Energi, som afhenter jeres jernskrot og dæk, og sikre at de bliver godkendt affaldstransportører, hvis I forsat ønsker at anvende dem. Ellers skal findes anden godkendt affaldstransportør.
18-06-2020	Aftale	Meddelt	GN Autocenter Nørresundby påbegynder egenkontrol jf. autobranchebekendtgørelsens § 14.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
GN Autocenter Nørresundby er opstartet på lokaliteten den 2. januar 2019. Der udføres almindelige reparationer af biler samt lidt rudeskift. Der laves en del forsikringskader. Der vaskes biler indendørs.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7:30 - 15:30	lukket	lukket
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Der er emission fra udstødningsgasser, svejserøg og organiske opløsningsmidler fra lim til bilruder. Det blev oplyst, at bilmotorerne ikke er tændt på værkstedet og der kun foretages begrænset svejsning som foregår udendørs. Det kunne konstateres, at der ikke var etableret et udsugningsanlæg på værkstedet. Det blev drøftet, at der bør etableres et punktsugningsanlæg, da det ikke er realistisk og praktisk, at stå udenørs hele året ved tjek bilmotorer og foretage svejsning.</p> <p>Jf. Autobranchebekendtgørelsens § 11 stk. 3: Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at det er et af de næste projekter at få etableret et udsugningsanlæg på værkstedet.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener fra autoværkstedet. Den væsentlige støjkilde vurderes at være en kompressor, som ved en forglemmelse ikke blev besigtiget ved tilsynet. Der anmodes derfor om at fremsende et billede af kompressoren og en beskrivelse af placering senest den 3. august 2020.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i et område, der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb. Der haves en indendørs vaskeplads, som er det eneste sted i værkstedet, hvor der er gulvafløb.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er et sandfang ved den indendørs vaskplads. Herfra skulle vandet angiveligt føres til en oliebenzinudskiller. Der kan ikke umiddelbart findes nogen kloaktegninger som viser beliggenhed af oliebenzinudskilleren i arkiverne ved Aalborg Kommune og kunne ikke umiddelbart findes ved tilsynet. Det blev aftalt, at autoværkstedet fremsender dokumentation for tømning af sandfang og oliebenzinudskilleren senest den 3. august 2020. Endvidere skal det vises på et kort hvor olieudskilleren er beliggende.

Tankoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke. Der opvarmes med fjernvarme.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Årlig mængde af råvareforbrug kendes ikke endnu, da virksomheden er nyopstartet. Det følges der op på ved næste miljøtilsyn. Råvarer opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Blyakkumulator afleveres til Au2parts Spildolie afleveres til Marius Pedersen A/S Oliefilter, bremsevæske og kølevæske opbevares i lukkede tønder, som der endnu ikke har været behov for at tømme siden virksomheden opstartede.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Det farlige affald opbevares miljømæssigt forsvarligt indendørs på tæt belægning og uden mulighed for afløb til kloak eller jord.</p> <p>GN Autocenter Nørresundby er i dialog med ABAS, som er godkendt indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, om at afhente alt det farlige affald.</p>
Affald, øvrige	<p>Det overvejes at udsortere pap og papir, da der haves en mængde der godtgør det.</p> <p>Brandbart affald afhentes af Aalborg Kommunes Renovationsvæsen.</p> <p>Dæk og jernskrot afhentes af Nordjysk Gas og Energi fra Hals. Nordjysk Gas og Energi er ikke godkendt som affaldstransportør i Energistyrelsens Affaldsregister og må derfor ikke transportere genanvendeligt erhvervsaffald. Der kan findes en godkendt affaldstransportør via dette link https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx eller Nordjysk Gas og Energi skal blive godkendt som affaldstransportør ved Energistyrelsen.</p> <p>Affaldsproducenten har ansvar for, at den del af deres affald, der kan genanvendes, bliver anvist til korrekt behandling. Virksomheden kan også overdrage dette ansvar til en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed fra Affaldsregistret.</p> <p>Affaldsproducentens genanvendelige affald skal være registreret i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystemet.</p> <p>Den affaldsproducerende virksomhed skal aflevere en erklæring eller lignende til affaldstransportøren. Erklæringen, skal indeholde de oplysninger, som gør det muligt for affaldsbehandlingsanlægget, at indberette data om det modtagne affald i Affaldsdatasystemet.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Området har ingen drikkevandsinteresse
Generelle bemærkninger	Det blev aftalt, at anmeldelsen af autoværkstedet indsendes snarest muligt og senest den 3. august 2020
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Det blev aftalt, at GN Autocenter Nørresundby påbegynder egenkontrol jf. autobranchebekendtgørelsens § 14: Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. <p>Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.</p>
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Endvidere er en mindre del af ejendommen kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Der er udskiftet til LED-belysning på hele værkstedet, som har reduceret strømforbruget markant. Der anvendes kasseret tøj som aftørningsklude på værkstedet. På sigt vil portene, 4 stk. i alt, få nye og bredere gummibånd langs kanten, så de bliver mere tætte.