

**BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn**

Virksomhed	
Navn	Birkerød Auto Lak- & Pladeværksted I/S
Adresse	Hammerbakken 23, 3460 Birkerød
CVR	12038038
P. nr.	1010980816

Virksomhedens karakter
Autoværksted, pladeværksted og autolakering

Baggrund for tilsynet				
Dato	Basis-tilsyn ¹	Prioritet tilsyn ²	Kampagne-tilsyn ³	Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9
23. november 2022	X			

Der er udført tilsyn med						
Dato	Affald	Luft-emission	Spildevand	Tank-anlæg	Støj	Andet
23. november 2022	X	X	X	X	X	

Er der konstateret jordforurening?	Ja:	Nej: X
---	-----	--------

Krav om indberetning om egen-	Ja:	Nej: X
--------------------------------------	-----	--------

¹ Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens

² Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.

³ Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

kontrol			
Konklusion: Autoværkstedet er ikke omfattet af krav om indberetning af egenkontrol			
Håndhævelser ved tilsyn			
Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskær- pelse			1) Der skal laves en ordning for afhentning af alt farligt affald 2) Opbevaring af farligt flydende affald, og olie/kemikalier 3) Sortering af genanvendeligt affald
Påbud			
Forbud			

Evt. påklage af afgørelser				
Afgørelser	Meddelt dato	Påklaget dato	Afgørelse dato	Konklusion
Påbud				
Forbud				