

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Solvangvej 3, 6900 Skjern
CVR:	32334547
Type:	HG1201: §12 med > 750 stipladser til søer
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-06-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	12-04-2010
Sidste tillæg	31-03-2017
Tilladte dyreenheder	340,04
Udnyttelse af godkendelse	§12-miljøgodkendelse, tillæg nr. 2 er udnyttet. - Revurdering af miljøgodkendelse er foretaget i 2020.
Staldtype	- Løbe-/drægt: Delvis spaltegulv - Farestier: 50 % kassestier, fuldspaltegulve
Miljøteknologi - gyllekøl	Tidligere vilkår er ophævet ved revurdering 2020.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Alle 3 gyllebeholdere på ejendommen skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på alle 3 gyllebeholdere. Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	Vilkår ift. fodring bliver ophævet ved "revurdering" af ejendommen.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge tillæg nr. 2: Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1500 søer på stald.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse i staldanlæg.
Vilkår om beplantning	Vilkår i "Etablering af gødningsopbevaringsanlæg" (Ikke-godkendelsespligtig ændring) fra 2016: - Den afskærmende beplantning skal etableres som en forlængelse af beplantningen udfor de eksisterende beholdere. - Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret beplantning nord og øst for 4.000 m3. gyllebeholder.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om miljøledelsessystem. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.</li> <li>- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li> <li>- Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</li> <li>- <b>Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav.</b> Indberetning skal indsendes i de år, hvor der ikke er fysisk tilsyn. Indberetning kan sendes på mail til <a href="mailto:indberetning@rksk.dk">IE-indberetning@rksk.dk</a></li> <li>- Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b> Ejer oplyser, at der er indført miljøledelsessystem, hvor der bl.a. foretages sammenligning af forbrug (fx. strøm-/vandforbrug) imellem ejers produktionssites. Kontrolplan er udarbejdet, men ikke set ved tilsynet. Der anvendes fasefodring: forskellige blandinger til diegivende/drægtige søer. Lysarmaturer skiftes efter behov til LED.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,01	31-03-2017
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	750	51,01	31-03-2017
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.170	185,66	31-03-2017
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	330	52,37	31-03-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin(polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	50	1,3	23,7	0,0
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.350	92,7	2.376,0	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.350	216,2	5.535,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der har ved tidligere ejer været etableret produktionsareal i en del af foderlade.

	Nuværende ejer anvender ikke foderlade til grise. <u>Vurdering:</u> Foderlade er ikke været miljømæssigt godkendt til dyrehold.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 21-06-2023:</u> 1.500 søer og 400 svin over 30 kg. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> - Søer: ca. 1.380/1.400 stk. - Polte: ca. 50 på stald. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2021/2022: 1.350 årssøer. - 2020/2021: 1.350 årssøer. - 2019/2020: 1.475 årssøer. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	11-08-2021	10	238	1.108	Teltdug	Beholderkontrol udført den 11-08-2021.
Gyllebeholder	01-01-1995	22-09-2020	10	501	2.058	Teltdug	Beholder kontrolleret 22-09-2020.
Gyllebeholder	01-08-2016		10	857	4.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.094	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	60	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.108 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2021. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2020 Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. fra 2016. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja, fra Solvangvej 5.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Solvangvej 5		

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1992		4.000	Nedgravet		

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank er placeret syd for stalde, ca. midt for stald.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. - Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ikke transportvogne på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft ved læhegn syd for ejendommen.

#### Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved indkørsel til Solvangvej 5 i kølebrønd.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Indsamles og afhentes af egne medarbejdere. Affaldssorterer i foderlade.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes miljøfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-06-2023
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	1,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*