

Tilsynsrapport

MJ Autolak Nakskov

Rjukanvej 1, 4900 Nakskov

CVR-nr.: 38060546

P-nr.: 1021807032

Tilsynsdato: 26. september 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen². En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog Nicki Blom, som er eneste ansatte på afdelingen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden beskæftiger sig med autolakering, og er dermed omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn på arealet var i 2011.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

MJ Autolak har overtaget virksomheden sidste år fra Søllested Autolakering (Nakskov Autolakering). Arealet lejes af Opel, som ligger inde ved siden af. MJ Autolak ejes af Michael Jørgensen, som også har en afdeling i Sakskøbing.

Klargøringslokale – efter autolakering

Første lokale man træder ind i, er et klargøringslokale til efter autolakeringen. I lokalet står en tromle med fortynder på en spildbakke. Der er udsugning fra lokalet.

Malekabine

Fra klargøringslokalet kan man se ind i malekabinen. Der er indblæsning i loftet og udsugning i gulvet.

Maskinrum og blanderum

Ved siden af malekabinen er der kontor, maskinrum og blanderum. I blanderummet står der diverse produkter til autolakering. Rummet er uden afløb og med kant ved dørene. Der er udsugning fra rummet. I maskinrummet står det gasfyr, som varmer virksomheden op. Der står desuden en kompressor, og der er en del filtre, som er koblet til de forskellige udsugninger. Det blev oplyst at filtrene bliver skiftet jævnligt, og at det tydeligt kan mærkes under arbejdet, hvis et filter trænger til at blive skiftet.

Værksted

Bagerst er værkstedet for klargøring af biler inden autolakering. Her foretages der slibning med punktudsugning. Derudover er der indblæsning i loftet og udsugning i gulvet.

Miljøskab

På virksomhedens bagside er der placeret et aflåst miljøskab. Farligt affald (spild-fortynder, ren fortynder og malingsaffald) placeres på en spildbakke i dette. Belægningen i miljøskabet er ikke tæt og derfor skal alt farligt affald i skabet placeres på spildbakker, hvor evt. spild bliver opsamlet. Virksomheden bedes informere tilsynsmyndigheden, hvilket firma, som afhenter det farlige affald. Information vedr. dette bedes være tilsendt tilsynsmyndigheden **inden 1. november 2017**.

Afkast/udsugning

Ved siden af miljøskabet er der et større filter/udsugningsanlæg.

¹ Bek. om miljøtilsyn, nr. 866 af 23. juni 2017

² Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 845 af 23. juni 2017

Fra bagsiden af virksomheden kan man se afkast fra malekabine, blanderum, punktudsugning og virksomheden generelt. Det vurderes, at afkastene overholder vilkårene om højder angivet i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Vedr. filtre

Virksomheden bedes sende information om, hvilke filtre der anvendes herunder hvor mange partikler filtrene tilbageholder. Virksomheden bedes desuden sende information om hvor ofte der foretages udskiftning af de forskellige filtre og hvem der foretager denne udskiftning. Informationen bedes være tilsendt tilsynsmyndigheden **inden 1. november 2017**.

Affald

Virksomheden producerer udover farligt affald også pap og brændbart affald, som placeres i containere, der deles med Opel.

Det vurderes, at virksomheden drives i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ikke relevant.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Rum til klargøring efter autolakering.



2. Tromle med fortynder på spildbakke.



3. Malekabine.



4. Gasfyr i maskinrum.



5. Blanderum.



6. Blanderum.



7. Blanderum.



8. Værksted – klargøring før autolakering herunder slibning.



9. Punktudsugning til slibning.



10. Suger til punktudsugning – står i miljøskab.



11. Farligt affald i miljøskab (malebøtter er tomme).



12. Filter/udsugningsanlæg ved siden af miljøskab.



13. Gastank.



14. Afkast fra malekabine (stort). Afkast fra blanderum (lille).



15. Afkast fra punktudsugning.



16. Afkast fra øvrige rum.

