

Aarhus Kommune – Teknik og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven	
Tilsynsdato	29. januar 2020
CVR-nummer	38448447
P-nummer	1022224111
Journal nr.	MIL-004790,
Virksomhed	2M-Auto ApS
Adresse	Randersvej 588
Postnummer og by	8380 Trige
Telefonnummer	42923064
e-mail	bogholderi@2m-auto.dk
Kontaktperson	Mads Kremmer og Martin Jul Særmark
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	27. februar 2017
Udvidelser/ændringer	Ejer er stadig Svend E. Johnsen
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Mads Kremmer
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Vedlægges.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 360304ER Kommuneplan 2017. Områdets anvendelse er fastlagt til let industri og håndværk.



INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager service og reparationer på alle typer biler. Der foretages karrosseriarbejder.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

4 stk. lifte
1 stk. kompressor
1 stk. rensebar
1. stk. bremsevasker
Svejsesapparat
Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Ingen ansatte, de to lejere driver virksomheden.

Driftstid

Hverdage	kl. 7.00-16.00
Lørdage	kl. Lukket
Søn- og helligdage	kl. Lukket

RÅVARE

Råvare står i råvarerum med tæt beton på riste med opsamling under.



Opbevaring af råvare

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er mellem 20 og 100 meter. Virksomhedens væsentligste støjkilder er:

- kompressor
- Anden værkstøjsstøj
- Der arbejdes for lukkede porte

Der er ikke blevet klaget over virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast:

Ingen

Aktivitet/proces	Filter	Afkast-højde	Bemærkninger
Slibning			Ingen
Svejsning			Ingen
Udstødningssasser			Ingen
Rumventilation			Ingen, åbner porte for gennemtræk

Opvarmning: Træpiller, stokerfyr

SPILDEVAND:

Spildevand afledes til følgende renseanlæg:	Egå rensningsanlæg
Overfladevand afledes til følgende recipient:	Evt. nærmeste sø ell. lign.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Der er ikke udarbejdet en spildevandstilladelse til virksomheden, da udledningen vurderes som værende normal og uden risiko for det offentli-

	ge rensningsanlæg (afdryp og vask af gulve).
Type kloakering:	Området er kloakeret.

Beskrivelse og vurdering af spildevandsafledning:

Ingen sandfang og olieudskillere. Ingen afløb i værksted.

En slags sandfang/grav i råvarerum med ukendt afløb. Er tør. Ingen vand i råvarerum.

I forbindelse med en fremadrettet renovering bør det undersøges, om afløbene kan afblændes og graven fyldes op.

AFFALD

Oversigt over farligt affald:

Affald	Opbevaring	Modtager	Bemærkninger
Oliefiltre	I ABAS beholder	ABAS	Ingen
Spildolie	I godkendt dobbeltvægget tank	ABAS	Tanken er dobbeltvægget
Olieholdigt fast affald fx klude	ABBAS beholder	ABAS	Ingen
Kølevæske	I ABAS beholder	ABAS	Ingen
Bremsevæske	I ABAS beholder	ABAS	Ingen
Batterier/akkumulatorer	I råvarerummet	FTZ	
Metalskrot	Metalcontainer, udendørs, ikke overdækket	H. I. Hansen	Tæt
Dæk	ABAS, Udendørs	Aftale med leverandør	Ingen
Pap/papir	I lukket container	M Larsen	
Erhvervsaffald/småt brændbart	I lukket container	M Larsen	
Filterstøv	I erhvervsstøvsuger sammen med andet gulvopfej	Marius Pedersen	Sammen med kattegrus
Gulvvask			Til toiletspildevand, hældes via en spand



Opbevaring af affald

Årsrapport for 2019 er modtaget. Og vedlagt i bilag.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald


Beskrivelse og vurdering af opbevaring af farligt affald: Ok. Dobbeltvægget spildolietank på 700 l fra 2018, nr. 54618, 4019465. ABAS containere til andet affald på fliser. Ingen tegn på spild.

Opbevaring af flydende råvarer

Beskrivelse og vurdering af opbevaring af råvarer: Indendørs. Der er etableret opsamlingsrist under tromler med råolier.

Tankoversigt:

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkninger
Spildolie	700	2018	Udendørs på fliser	Dobbeltvægget



Der er ingen olietanke tilknyttet virksomheden.

Med venlig hilsen

Lene Brink
Miljøtekniker



Årsoppgørelse20192
63689408_Id2001230