



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Dansani A/S
Finlandsvej 8
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	07.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri

Telefon	73222900	Hjemme- side	www.dansani.dk
E-mail	mail@dansani.dk	CVR nr.	73318416
Fax	73222990	P. nr.	1002398528

Matrikler
4524 Haderslev

Acadre sagsnr.:	10/11001
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... - bilag 1, listepunkt E52 - "... Møbelfabrikker og maskinsnedkerier..."
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Production Manager Finn Jensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Virksomheden kombinerer, monterer, samler og pakker indkøbte dele til badeværelsesmøbler. Al forarbejdning foregår hos underleverandører. Malerrummet er der stadig, men der foretages minimal maling 4-5 gange årligt.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Arbejdstiden er mandag til torsdag fra kl. 7.00 - 16.00; fredage til kl. 12.00.
Antal ansatte	Der er ca. 90 ansatte i produktionen.
Ressourcer	
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der blev udleveret kopi af affaldsopgørelse for 2014-2016 ved tilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Råvarer og kemikalier	Der er minimalt forbrug af maling og lim.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er udvidet yderligere med nyt spånsugningsanlæg samt ny spåncontainer. Anlægget med filtre er opstillet på pladsen udenfor produktionsbygningen. Primavent foretager service på anlægget.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Udover evt. støj fra ventilationsanlæg er øvrige støjkloder placeret indendørs. Varetil- og frakørsel sker som regel i arbejdstiden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der findes ikke sandfang eller olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes ikke olietanke på ejendommen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Affaldsoplag er placeret på pladsen uden for produktionsbygningen. Der findes containere til - deponi (f.eks. marmorvaske, kompositmaterialer o.l.) - brændbart - glas - metal - genbrugsplast og -pap. - Porcelæn - Flamingo Alt affald bortskaffes via Flemming Paulsen på nær ledningsaffald der afhentes af Uniscrap, rent glas der genanvendes af producent samt flamingo der indgår i returordning. Der forefindes små sorteringscontainere rundt omkring i produktionen til de enkelte fraktioner.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Evt. malingsrester vil blive afleveret på Genbrugspladsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages ingen håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Ingen øvrige bemærkninger.