



Rapport for miljøtilsyn hos Hendrik Lucas Marcel Nienhuis, Dybvadgårdsvej 6, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Hendrik Lucas Marcel Nienhuis	Dybvadgårdsvej 6	9240 Nibe	
Tilsynsdato	11-07-2023		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31346
Mobiltelefon		CVR nr.	41922095
E-mail		P. nr.	1026566327
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	05-05-2021

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-03-2022	Aftale	Efterkommet	Uoverensstemmelse i BBR. Tek2 er der ikke længere, og er blevet udskiftet med en 1330 L fra 2008. G.nr 71-5820. Nr. H2363.
19-07-2023	Indskærpelse	Meddelt	Saftgivende ensilage skal opbevares i ensilage opbevaringsanlæg og være indrettet således at forurening af overfladevand og grundvand ikke finder sted. De skal desuden være indrettet med afløb der har tilstrækkelig kapacitet til at bortlede ensilagesaft og restvand.
19-07-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Stoffer der kan forurene vandet ikke må føres til vandløb, eller oplægges således at der er fare for forurening af vandløb.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	kostald	940	
14	nye kalvehytter	119	
2	forlængelse kostald	580	
3	opdrætsstald	1.116	
4	kalvestald	290	
5	opr bindestald	620	
6	geder	90	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	køer	763	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-05-2021	
14	kalvehytter	54	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
2	køer	437	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-05-2021	
3	opdræt	687	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
4	kalve	90	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
5	opdræt	296	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	

6	geder	33	Får og geder	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
---	-------	----	--------------	-------------	---	------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøtilladelsen er påbegyndt udnyttet. Der mangler ændringer i opdrætsstalden (Stald 3), etablering af sengebåse med spalter. Det blev ved tilsynet nævnt at de er ved at planlægge dette. Der er blevet støbt areal til kalvehytter. Byggeri skal være afsluttet 6 år efter tilladelsens meddelelse.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2021/22

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	05-05-2021	350	1.000	0	
Møddingsplads	05-05-2021	79	140		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Køresiloerne benyttes som møddingsplads. Bunden vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Møddingsplads i køresiloer. 2meter høje sidebegrænsninger på 3 sider og randzone på den sidste side.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Ejer oplyser at biogas ville komme og hente møddingen indenfor en uge, og den derfor ikke var overdækket.
Ensilage, sidebegrænsning	Køresiloerne har høje sider og tæt bund. Disse bliver dog brugt som midlertidig møddingsplads. Der var intet oplag af ensilage på pladsen ved tilsynstidspunktet. Men normalt ligger der ensilage på det befæstede areal. Rundt om disse stakke er der normalt ingen sidebegrænsning, da der hverken er mur, og pladsen hælder mod sydvest.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Intet oplag af ensilage ved tilsynet. Der er et stort støbt areal hvor de plejer at opbevare ensilage. Her er der kun et afløb i det sydvestlige hjørne af arealet, der er hældning hermod. Hvis der ligger ensilage på arealet, er disse afløbsforhold ikke tilstrækkelige, da ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, herunder afløb der har tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.
Ensilage, tag/overfladevand	Overfladevand afledes til samlebrønd (fra det ene afløb) hvorfra det pumpes til gyllesystem. Der er tagrender på bygningerne rundt om pladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Afløbet vurderes at være underdimensioneret ift. at kunne lede vand fra hele pladsen væk ved store regnmængder. Denne vurdering skyldes dels pladsens store areal, samt at der bag afløbet og udenfor det befæstede areal, ses der spor af vand der er løbet til grøften.
Ensilage, øvrige	Der må ikke lægges ensilage på det støbte areal som forholdene var ved tilsynet, da manglende afløbskapacitet giver anledning til forurening af vandløb.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	01-01-1999		2	5		Pumpebrønd.
Gyllebeholder	01-01-1993	04-09-2023	358	1.481		
Gyllekælder	01-01-1998		0	475		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		0	47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag OK. Logbog blev ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	Gyllebeholder har dykket indløb.
Gyllebeholder, tilledning	Afløb fra køresiloer (midlertidig møddingsplads)
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderen er mere end 100 m fra vandløb.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Seneste beholderkontrol er udført i 2013, og skal kontrolleres i år (2023). Der er indsendt anmodning om beholderkontrol.
Gyllebeholder, øvrige	Vær opmærksom på træer tæt om gyllebeholderen.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kadavere	DAKA henter, og indtil da ligger dyret på spalter med kappe over.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	TEK2 i BBR er blevet udskiftet med en olietank på 1200 L fra 2023. G.nr.: 51-5323. Den nye tank var ikke anmeldt til BBR. Derfor blev der ved tilsynet udfyldt Anmeldelse om etablering/sløjfning af olietank. Denne er sendt til byggeri@aalborg.dk.
Øvrige bemærkninger	Tilsynet blev foretaget grundet vurdering af vandløbskvaliteten i Dybvad Å. Der blev observeret lammehaler i vandløbet.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Levere til biogas