

Frede Andersen  
Ålborggårdvej 6  
9750 Østevrå

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

### Miljøtilsyn med Ålborggårdvej 6, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 9. okt. 2018 tilsyn med miljøforholdene på Ålborggårdvej 6. Tilsynet var varslet den 6. sep. 2018.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### Henstillinger/indskærpelser

- Anmelde eksist. olietank til kommunen, ved benyttelse af vedhæftede anm. blanket
- Løbende overdækning af møddingsplads, når der ikke tilføres daglig gødning
- Regelmæssig føring af logbog, min. hver måned og når flydelag brydes i gylle beholder

#### Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidi-

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**26. okt. 2018**

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2018-03872

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63  
E-mail: xxxx@frederikshavn.dk

ge miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 09-10-2018

Frede Andersen, v./Ålborggårdvej 6  
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Frede Andersen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	36,23

Ejer	Frede Andersen
Adresse	Ålborggårdvej 6, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	
E-mail	fredeandersen1@gmail.com	CVR nr.	12686102
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion (Registrering i 2017)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsri-ste	20	9,52	144,40	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele area-let)	8	2,16	0,00	25,70
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele area-let)	27	16,88	0,00	440,18
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele area-let)	19	2,24	0,00	31,65
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., m.spalter, line-spil	19	4,87	25,84	61,69
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele area-let)	1	0,56	0,00	8,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Deltidslandbrug med 80 kreaturer (Angus-kvæg). Ejer dokumenterede ved be-sætningsoversigt pr. 9. okt. 2018, at dyreholdet omfatter 27 køer, 35 kvier og 18 tyre.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	250	450	0	Ingen fysiske bem. Manglende overdæk-ning af oplag.

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1975	22-11-2012	133	1.100		Ingen fysiske bemærknin-ger. Kontrolleret 2012, uden bem.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 26,74

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 12,11

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	På ejendommen er der én gyllebeholder fra 1992. Gyllebeholder har dykket indløb og flydelag, <b>men der er ikke ført logbog og forholdet indskærpes</b> . I 2012 er der gennemført 10-års beholderkontrol. Gyllebeholder er ikke placeret inden for 100 m til vandløb eller sø og der heller ikke fald på 6 grader til vandløb eller sø, så der er ikke krav om barriere eller alarm.
Markmød./kompoststak	Dybstrøelse anvendes til tider i markstak. Ejer har p.t. ingen markstakke, men er bekendt med reglerne om overdækning og afstandskrav
Ensilageoplæg	Ensilage opbevares i marken. Der er tale om ikke saftgivende ensilage. Ensilagen er overdækket og ejer er bekendt med regler om overdækning, placering og afstandskrav
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Godkendt møddingsplads med fald, opkant og afløb. Gødning anvendes på egne arealer. Afløb fører til brønd, hvor det pumpes til fortank og derefter til gyllebeholder. <b>Møddingen er ikke overdækket, hvilket indskærpes</b> .

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer har ingen sprøjtemidler og der er ikke blevet sprøjtet på ejers arealer siden 2003.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand afledes til godkendt nedsivningsanlæg (sandmile). Pumpebrønd fremvistes, uden slamforekomster.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
02	Olie	1.200	1997	Indendørs	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har én 1200 l tank fra 2010 til traktordiesel, som er placeret i laden. <b>Olietanken er ikke registreret i BBR-register og skal anmeldes snarest</b> .

## Oplæg af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ejer har ikke farligt affald. Såfremt ejer har noget farligt affald, afleveres det på genbrugsplads, hvor ejer er ansat
Affald, generelt	Ejer er ansat på genbrugsplads og afleverer affald på genbrugsplads (undtagen dagrenovation)

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Jordvarmeanlæg, som er færdigmeldt. Ejer får tilset anlæg via serviceaftale.

Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ingen nye planer