



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 09.11.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Ishøj Parkvej 2, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn - prioriteret. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Hans Bonde Christoffersen og Mohamed El Maghrabi.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-13-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
17fb	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
CIRCLE K DANMARK A/S	Borgmester Christiansens Gade 50	2450 København SV

Betaleradresse	Circle K, Ishøj Parkvej 2, Ishøj CVRnr: 28142412
Tlf. / mobil / e-mail	43 73 41 71 / /
Hjemmeside	www.circlek.dk
CVR- / P-nummer	28142412 / 1021478691
Etableringsdato	01.01.1988
Spildevandstilladelse	Under udarbejdelse
Kort beskrivelse	Tankstation, butik og vaskehal - ikke værksted
Antal ansatte:	11
Produktionsareal (m ²):	-
Driftstider (kl):	Hverdage: 00-24 Lørdage: 00-24 Søn- og helligdage: 00-24
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	09-11-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
09-11-2020	Indskærpelse	<p>Vaskevand indeholdende olie og sæber fra forvaskepladsen ledes urensset ud i regnvandskloakken. Virksomheden skal derfor hurtigst muligt etablere en løsning så dette forhindres.</p> 
09-11-2020	Henstilling	<p>Virksomheden skal vurdere om der er tilstrækkelig med plastaffald til at dette også skal udsorteres i en selvstændig fraktion.</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægning ved vaskehal	Virksomheden skal også være opmærksom på kvaliteten af belægningen ved forvaskepladsen, såfremt det fortsat er muligt at fastholde denne, jf. udledning til regnvandskloak.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Færligt affald	Indsamles og opbevares i aflåst lokale inden bortskaffelse
Affald	<ul style="list-style-type: none">- Dagrenovation- Pap Afhentes af Marius Pedersen.

**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dampretur	Dokumentation for egenkontrol fremvist på tilsyn.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
17fb	V1				

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Råvarer i form af sæber til vaskehallen opbevares på spildbakke. Ingen bemærkninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ved at blive udarbejdet tilslutningstilladelse for tankstationens vaskehal. Vaskevand indeholdende olie og sæber fra forvaskepladsen ledes urensset ud i regnvandskloakken. Virksomheden skal derfor hurtigst muligt etablere en løsning så dette forhindres.

Sandfang og udskillere

Område	Type	Kapacitet (l)	Tømningsinterval (mdr.)	Bemærkning
Overfladevand	Gravimetrisk	1.500	6	Ingen sandfang 3 l/s - højvandslukke
Vaskehal	Gravimetrisk	250	6	3,5 l/s

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning	Leif M. Jensen tømmer udskiller.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Tankstationen har en pusleplads med støvsuger og måtter. Virksomheden skal være opmærksom på at der ikke må forekomme støjende aktiviteter mellem kl. 22-07, og dermed sikre at puslepladsen ikke bruges til sådanne inden for denne periode.

Tanke (BBR)

Fabr.år	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse (l)	Sløjf.frist/Sløjfet
1989			Diesel	30.000	
1989			BF95	50.000	Opdelt i to – hhv. 30.000 l og 20.000 l
1989			BF92	30.000	
1971				4.000	Skal sløjfes i 2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 stk. 50.000 l tanke, som en delt i 2 rum på henholdsvis 20.000 og 30.000 l. I den ene tank er et af rum tomt. Derudover er der 1 stk. 30.000 l tank og 1 stk. 4.000 l fyringsolietank.



Indretning og drift	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Tankstationen har en pusleplads med støvsuger og måtter. Virksomheden skal være opmærksom på at der ikke må forekomme støjende aktiviteter mellem kl. 22-07, og dermed sikre at puslepladsen ikke bruges til sådanne inden for denne periode.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoi.dk