

Hasle Refractories A/S

Kanegaardsvej 1

3700 Rønne

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Hasle Refractories A/S, Kanegaardsvej 1, 3700 Rønne

Virksomhedens navn	Hasle Refractories A/S
Virksomhedens adresse	Kanegaardsvej 1, 3700 Rønne
CVR nummer	20223707
Virksomhedstype	Fremstilling af keramiske produkter ved brænding 3.5
Dato for tilsynet	05.07.2017
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn (tid. helhedstilsyn)
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.
Håndhævelser ifm tilsynet	

Egenkontrol	Virksomheden har vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse af marts 2015. Egenkontrollen skal foretages på virksomhedens filtre, sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer samt visuel kontrol for revnedannelser i opsamlingskar for skyllevand. Dato og resultat skal føres ind i en driftsjournal, hvilket ikke var tilfældet.
Jordforurening	Vilkår i miljøgodkendelse om, at der skal forefindes opsugningsmateriale til opsugning af eventuelle spild med olieprodukter. Opsugningsmateriale forevist - ingen bemærkninger.

#### Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret.....

Offentliggørelsesdato: 5. juli 2017