



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18
stsp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Haderslev Materialegård
Ved Havnen 17
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	03.10.2025
Til stede ved tilsyn:	Torben Lund, Haderslev Materialegård Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
H51 Garageanlæg > 3 stk.

Telefon	74343434	Hjemmeside	www.haderslev.dk
E-mail		CVR nr.	29189757
Fax		P. nr.	1003323796

Matrikler
19 Haderslev
19a Haderslev
2833 Haderslev

Acadre sagsnr.:	25/24498
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af: - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019. - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. Virksomheden er omfattet af bilag 1, punkt H51. "Garage-anlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer."
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Torben Lund.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået. Der blev udført både miljøtilsyn og affaldstilsyn.
Produktionsforhold	Materialegården omfatter Ved Havnen 15-19: - Nr. 15 er lager til opbevaring af vejsalt og kridt. Der stod en stor dunk AdBlue placeret på spildbakke. Den tidligere vaskeplads øst for bygningen med afløb til sandfang og olieudskiller er ikke længere i brug. Pladsen anvendes nu til opbevaring af forskelligt vejmateriel og belægningsten. - Nord for nr. 15 er det tidligere malerværksted. Det bliver anvendt til garage for maskiner og opbevaring. - Nr. 15a er kontorbygning. Nord for kontorbygningen er der etableret miler til opbevaring af diverse grus, sand, flis, grenaffald og fejeaffald. - I de åbne garager på nordsiden af grunden er der garage for diverse køretøjer. - Nr. 17 rummer værksted og frokosttrum. På vestsiden af værkstedet er der en vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller. På nordsiden af værkstedet er der 2 containere, den ene med spildolietank og en smule benzin, den anden med dieselolietank. Optankning af køretøjer foregår på denne plads, som har afløb til olieudskiller. - Øst siden af pladsen er der garager til diverse køretøjer. - Nr. 19 rummer lagerrum samt skilteværksted. Værkstedet er et gammelt snedkerværksted, hvorfor der også er udsugningsanlæg, som dog ikke er i brug længere. - På den østligste side af pladsen er der opbevaret materialer, sådan brolægningsten og lignende. Materialegården råder over ca. 20 biler og 12 traktorer samt diverse mindre maskiner.

Driftstider	Driftstiden er mandag til torsdag fra kl. 7.00 til 15.45, fredage fra kl. 7.00 til 12.15.
Antal ansatte	Der er i alt 35 ansatte, hvoraf 1 er fast på værkstedet.
Ressourcer	Lokalerne i på kontoret opvarmes med el. Lokalerne i værkstedet overvarmes ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer for bortskaffelse af affald opbevares i elektronisk bogføringssystem. Der blev ved tilsynet fremvist udskrevet rapport fra Marius Pedersen over affaldsfraktioner afhentet i løbet af første halvår af 2025. Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskillere kunne fremvises ved tilsynet. Kvittering for bortskaffelse af spildolie blev opbevaret på opslagstavlen på værkstedet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Benzin til mindre maskiner opbevares i den lille container midt på pladsen. I denne container er desuden spildolietanken. Afløbet udenfor containeren er forbundet med en olieudskiller. Containeren er aflåst. Der opbevares tromler med motorolie, sprinklervæske og lignende på værkstedet. Dette er opbevaret i et mindre rum uden afløb. I dette rum står der også vaskemiddel til brug på vaskepladsen, samt højtryksrensere. Rummet er med opkant til værkstedet. I garagen i nr. 15 stod en plasttromle på 200 liter indeholdende adblue med tankpistol. Tromlen var placeret på spildbakke. På den nordlige side af containeren med dieselolietanken, var der opbevaret affald i ABAS containere. På den sydlige side af garagen i den østlige ende er der et bur til opbevaring af gasflasker.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Luft/lugt	Der er et central ventilationsanlæg for udsugning af udstødningsgas og svejserøg på værkstedet i nr. 17. Der er udsugning for slibestøv i værkstedet i nr. 17. Der var ikke viden om, hvordan og hvornår der senest var sket filterskift. Der skal eftersendes kvittering for seneste servicering af udsugningsanlæg og filterskift. Afkast fra udsugningsanlæg er placeret over tag. Der er udsugningsanlæg i skilteværksted i nr. 19. Udsugningsanlægget er dog ikke længere i brug. Afkastet her er over tag.
-----------	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har en kompressor stående på loftet på værkstedet i nr. 17. Udover fra denne, kan der fremkomme ventilationsstøj fra udsugningsanlægget og støj fra kørsel på/til og fra pladsen.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer almindelig sanitetsspildevand, samt spildevand fra vaskepladsen på virksomheden. Vaskepladsen, som ligger vest for nr. 17, bliver brugt til vask af virksomhedens materiel. Der anvendes et par dl "supervask" pr. vask.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er 3 olieudskillere med tilhørende sandfang på ejendommen. Sandfang og olieudskillere er etableret ved de 2 vaskepladser samt ved tankanlægget (ved containerne). Den gamle vaskeplads, som er placeret nord for nr. 15 er dog ikke længere i brug. Olieudskillere og sandfang kontrolleres og tømmes af Haderslev Slamsuger Service 4-6 gange om året. Der blev fremvist kvittering for seneste bundrensning af olieudskiller (26. maj 2025) samt seneste tømning af samletank og spuling af rør ved vaskeplads (12. juni 2025). Olieudskiller tømmes ofte (hver 3. uge) eller oftere ved behov.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Diesel	5.900	01-01-2008		JA
1002	Spildolie	1.000	01-01-1999		NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 tanke som er i brug på pladsen. En overjordisk dieselolietank på 5.900 liter fra 2008, nr. 29873 med tankanlæg. Tanken er placeret i en aflåst container med alarm. En overjordisk spildolietank på 1.000 liter fra 1999. Tanken er placeret i container ved siden af containeren til dieselolietanken. Tankene står på befæstet areal med afløb til olieudskiller. På virksomhedens BBR er der registreret en nedgravet benzintank på 1.500 l fra 1988. Virksomheden siger, at denne tank ikke længere er i drift, hvorfor virksomheden bedes om at opdatere BBR, til at den ikke længere er i drift.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Pap, PVC, metalaffald og affaldstræ opbevares i containere udendørs og afhentes af Marius Pedersen. Der mangler piktogram på containeren for pap. Desuden stod to containere med affald til sortering ved Marius Pedersen. Affaldet er affaldsposer samlet op rundt omkring i Kommunen - efterladt affald. Containere var opdelt med en til klare affaldssække og en til sorte affaldssække. Ved containere var desuden en bunke brugte dæk, som bliver afhentet efter behov. Der opbevares en container med asfalt og en med beton fra vejarbejde ved siden af milerne. Grenaffald og blade opbevares i milerne og køres til Torben Clausen. Vand fra disse pladser ledes over til olieudskilleren og derefter i spildevandskloakken. Fejeaffald køres til Torben Clausen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie opbevares i overjordisk spildolietank placeret i container. Tanken tømmes af Dansk Oliegenbrug. Vest for værkstedet i nr. 17 er der opstillet ABAS beholdere til oliefiltre, spraydåser, fast olieaffald, bremsevaskevand samt øvrigt kemikalieaffald. Affaldet afhentes af ABAS.
---------------------------------	--

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Den vestligste del af matriklen 3181, samt en del af den østlige del ved skilteværkstedet er af Region Syddanmark kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder at der er konstateret jordforurening. Området ved værkstedet i nr. 17 og de østlige garager er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Virksomheden bedes kontakte Marius Pedersen og bestille piktogram til papcontainer. Benzintanken på 1.500 l fra 1988 skal afmeldes i BBR.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Se bemærkninger under håndhævelser. Desuden bedes eftersendt kvittering for seneste servicering og filterskift for udsugningsanlæg i værkstedsbygningen nr. 17. Herudover har Haderslev Kommune ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen
Miljømedarbejder