

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Nørhedevej 25, 6880 Tarm
CVR:	15961694
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- DGU nr. 102.539 (Nord for Nørhede Plantage): Ifølge ejer er boringen ikke anvendt i en længere årrække. Boringen er ikke overdækket korrekt.
  - Boringen er formentlig placeret i et ca. 2-3 meter "hul", hvor der står overfladevand/grundvand. Selve borerøret blev ikke set ved tilsynet, da det formentlig står under vand.
- **Gylleholder er ikke godkendt til opbevaring af gylle.**

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Markvandsboring med DGU nr. 102.539 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
28-06-2022	Indskærpelse, miljø	Markvandsboring med DGU nr. 102.539 skal sløjfes

### Tilsynskommentarer Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Accepteret dyrehold ved tilsyn
Sidste tilladelse	27-02-2001
Tilladte dyreenheder	111,33
Godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tilsyn i 2001
Staldtype	Fodersengestald med spaltegulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra ejendommen.

### Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	61	81,33	27-02-2001
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	63	30,00	27-02-2001

### Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	16	5,02	63,98	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	50	23,5	317,9	0,0

### Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-06-2022</u>: samdrift med Nørhedevej 25: 184 køer, 180 kvier og 84 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>: Fordeling af dyr i CHR:</p>
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nørhedevej 25: 50 kvier (6 mdr.-kælvning) + 16 slagtekalve (6 mdr.-slagtning)</li> <li>- Nørhedevej 29: Det resterende dyrehold:</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 183 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 130 kvier (6 mdr.-kælvning), 115 slagtekalve (47-227 kg), 100 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på marker fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder				840		Beholderen er taget ud af drift den 20-08-2010.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	290		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800		0	25		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylleholder er ikke godkendt til opbevaring af gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 840 m<sup>3</sup>. Der er afgivet erklæring om at gyllebeholderen er taget ud af drift.</p> <p><b>Gylleholder er ikke godkendt til opbevaring af gylle.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er ved tidligere tilsyn accepteret, at gyllebeholderen anvendes op til jordniveau.</li> </ul>

Olie og kemikalier	
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.

Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Nørhedevej 29.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved Nørhedevej 29.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold og rengøring af stald: 8.000 m <sup>3</sup> /år. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 102.539, 102.778 og 102.802): 24.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boringer: Ok. Boringer overdækket: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DGU nr. 102.802 (ved Nørhedevej 25): Ok.</li> <li>- DGU nr. 102.778 (nord for Nørhedevej 54): Ok.</li> <li>- DGU nr. 102.539 (Nord for Nørhede Plantage): Ikke overdækket korrekt. Boringen er formentlig placeret i et ca. 2-3 meter "hul", hvor der står overfladevand/grundvand. Selve borerøret blev ikke set ved tilsynet, da det formentlig står under vand.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ifølge ejer er boringen ikke anvendt i en længere årrække.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Vurdering:</b>  <b>Boring med DGU nr. 102.539 skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.</b></p>

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr tages med til Nørhedevej 29. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Nørhedevej 29.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-06-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*