



Rapport for miljøtilsyn hos Vaarstvej 47, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26-10-2017		
Ejer Adresse	Hans Jørgen Nielsen Vaarstvej 47, 9260 Gistrup		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98314462	CHR nr.	
Mobiltelefon	51740683	CVR nr.	76891419
E-mail	vaarstvej47@gmail.com	P. nr.	1002504903
Samkøring			

Godkendelsestype	Lokaliseringsgodkendelse UDGÅET
Godkendelsesdato	20-09-2005
Tilladte dyreenheder	13,15 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	9,54

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-06-2013	Indskærpelse		Dieselolietank uden mærkeplade skal sløjfes inden 01.08.2013
20-05-2016	Henstilling	Meddelt	tanken er utæt ved et par elementer ved låseelementet, det skal rep. inden oktober 2016

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	21-06-2011	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	21-06-2011	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,51	21-06-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	21-06-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	21-06-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	21-06-2011	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	9,29	21-06-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	4,30
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	0,00	9,99
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	0,00	18,77
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	0,00	19,28
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	0,00	136,82
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,29	0,00	3,84

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	
Dokumentation for dyreholdet	
Anvendelse af bygninger og stalde	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	80	120		
Plads på anden ejd.	01-01-1800	0	140		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Har 3 mure og 1 rand. Murene er lave og hvis møddingspladsen skal bruges til møg igen, skal ejer sikre, at de er 1 meter høje, og at pladsen lever op til de gældende regler.
Møddingsplads, afløb	Ok, med afløb til gyllebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var tom på tilsynstidspunktet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ok
Opbevaringskapacitet fast møg	Kvægholdet går på dybstrøelse, som køres direkte ud på marken.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen anvendes ikke til opbevaring af husdyrgødning. Når staldene tømmes anvendes pladsen kortvarigt til opbevaring af komposteret dybstrøelse, der køres ud med et samme.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1982	02-05-2016	0	520		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidst kontrolleret i 2016.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ok. Omfattet af krav om gyllealarm.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen indeholder kun vand, hvorfor der ikke var flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ingen.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Tømmes via gyllevogn med sugetårn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilledning	Ingen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Beholderen benyttes kun ca. 1 måned i foråret, når ejer skal køre gylle ud. Ejer får gyllen fra biogasanlægget.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Var fjernet.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0
Kompost, øvrige	Ingen kompost i markstak.	

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Modtager gylle fra biogasanlæg.
Energiforbrug/besparelser*	Begræset potentiale i staldene, men ejendommen har en husstandsvindmølle.
Vandforbrug*	Koblet på kommunalt vand. Sparer hvor man kan ved løbende vedligeholdelse.
Natur/sø*	Afgræsnign af engarealer.
Resourcer og genanvendelse*	Begræset potentiale for genanvendelse.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej