

Q8 Service
Vordingborgvej 41
4700 Næstved

Mail: g8027@q8.dk; michael.jensen@Q8.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Vordingborgvej 41 i Næstved

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 11. marts 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Spildevandsprøve fra vaskehal

For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens der vaskes køretøj i hallen under normal drift.

Prøven skal analyseres af akkrediteret laboratorium.

Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377, samt pH og temperatur.

Jeg har oplistet nogle akkrediterede laboratorier du kan vælge imellem.

Eurofins: <https://www.eurofins.dk/miljoe/vores-ydelser/industrielt-vand-og-restprodukter>

Højvang: https://hmlab.dk/spildevand_perkolat_slam

R. DONS' VANDANALYTISK LABORATORIUM: <https://dons-lab.dk>

ALS: <https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/analyser-af-vand>

Dokumentation.

Du bedes fremsendes kopi af analyseresultat senest **den 1. juni 2025** til jedic@naestved.dk.

I bedes fremsende oplysninger om tanke og udskillere

- Seneste tæthedsprøvning for tank 2.
- Oplyse om antal tanke der er aktive/inaktive på matriklen, jf. oversigtstegning er der tank 1,2,3 + (3A,3B) 4 tanke. Der er kun 3 tanke registreret i BBR.
- Oplyse om tanke har overfyldningssikring, pejleudstyr og lækagealarm.

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato

12. marts 2025

Sagsnr.

25-008029

Sagsbehandler

Jesper Dickow

jedic@naestved.dk



- Oplyse om hvornår belægningssten på påfyldningsplads og salgsplads er etableret.
- Oplyse om kontrolhyppighed i olieudskillere, herunder funktionsprøvning af alarm.
- Oplyse hvornår olieudskillere sidst er inspiceret for utætheder og revner.

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

I har følgende registrerede affaldsbeholdere/containere:

Glas, metal, mad og drikkekartoner, plast, pap/papir, madaffald og restaffald. Affaldsfraktionerne er registret i ADS (affaldsdatasystemet). Det vurderes at der er overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS.

Vi snakkede under tilsynet omkring de affaldsbeholdere som er opsat på pladsen til kundeaffald. Dette affald sorteres ikke, men havner i restaffald. Dette affald skal også udsorteres enten ved at I sorterer det efterfølgende i jeres eksisterende beholdere eller at der opstilles beholdere til minimum plast, mad og drikkekartoner samt restaffald på pladsen.

Du/i bedes melde tilbage **senest den 1. juni 2025** hvordan I sikrer at "blandet kundeaffald" udsorteres korrekt.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Lovgivning

Fra den 1. januar 2023 skal virksomheder udsortere i de samme husholdningslignende affaldsfraktioner, som private husholdninger i Næstved kommune.



Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist, hvilket er forklaring på de to forskellige timetakster.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Q8 tanken Vordingborgvej 41, 4700 Næstved. CVR: nr.61082913 P nr. 1003139356
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	11.03.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 13 juni 1995.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Michael Jensen og fra Næstved Kommune deltog Jesper Dickow og Kresten Hansen.

Indretning og drift:

Virksomheden har salg af benzin og diesel, butik og vaskehal.

Der er desuden pusleplads til støvsugning mv.

Der er åbent fra 07-21. Der er pt 13 medarbejdere.

Vaskeanlægget

- Vandet løber gennem separat sandfang og olieudskiller for vaskehallen, inden det løber sammen med det øvrige vand fra pladsen.
- Vaskehallen er i drift i tankens åbningstid.



- Du oplyste, at den gamle bilvaskemaskine udskiftes i uge 36.
- Den har kørt over 88.000 vaske i dens levetid.

Tankanlægget:

- Der er 2 salgspladser med standere.
- Der er 4 nedgravede tanke til benzin og diseltanke. Der sælges 4 produkter 2 stk. benzin 95 og samt 2 stk. diesel. AD Blue sælges på dunke.
- Påfyldningen af benzin og diesel sker fra påfyldningspladsen.
- Salgsplads og påfyldningsplads blev vurderet tæt og i god stand.
- Der er separat afvanding af påfyldningspladsen og salgspladsen, der ledes til deres egen sandfang og olieudskillere.
- Tilstands og tæthedsrapport på 3 af de 4 tanke er udført i 2019 uden særlige bemærkninger.
- Tank 2 skulle inspiceres i 2020.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i et område med blandet bolig og erhverv. Der er mindre end 20 meter til nærmeste beboelse.
- Der er indrettet pusleplads udenfor til støvsugning, mindre end 20 meter fra nabo. Der har ikke været klager.
- Kompressoren står i kælder.
- Vaskehal er lukket under vask.
- Kunder på virksomheden

Luftforurening:

- Almindelig rumudluftning med kalorifer.

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakker eller i plastposer.
- Alle vaskeprodukter leveres af Istobal.

Spildevand:

- Der er afløb i vaskehal. Der anvendes rent vand ved forvask og slutvask.
- Vandet recirkulerer efter rensning i bundfældning.
- Sandfang og olie udskiller tømmes to gange om året af Marius Pedersen

Affald:

- Der er udendørs containerplads til glas, plast, pap/papir, metal, madaffald, mad og drikkekartoner og restaffald.
- Affaldet afhentes af Johs. Sørensen A/S.
- Affaldsbeholdere ved og omkring vaskeplads, butik, pusleplads og salgspladser rummer blandet affald fra kunderne.
- Der foretages pt. ikke sortering af affaldet i disse beholdere.

Opvarmning:

- Fjernvarme.

Miljøledelse:

- Nej

Miljø og ressourcebesparelser:

- Vandet genbruges gennem recirkulering.
- Der anvendes c- mærkede produkter.
- Affald udsorteres.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Det blev aftalt, at der skal udtages en spildevandsprøve efter olieudskilleren fra vaskehallen mens anlæg er i drift.

Fotos:



