

Lasse Mathiesen
Nollundvej 100
7200 Grindsted

CVR:30403304
PNR:1013240929

Tilsynsbrev

Billund Kommunes miljøtilsyn var på besøg ved din virksomhed den 22. maj 2024.

Med dette brev er fremsendt en miljøtilsynsrapport med de oplysninger vi har registret i forbindelse med tilsynet. Visse af oplysningerne om virksomheden og tilsynet skal vi offentliggøre på Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>).

Det prioriterede tilsyn gav ikke anledning til håndhævelser. Vores planafdeling kan kontaktes på plan@billund.dk for dialog om supplerende landzonetilladelse.

Eventuelle bemærkninger til dette brev eller miljøtilsynsrapporten skal senest 2 uger efter modtagelse af dette brev sendes til virksomhed-miljoe@billund.dk.

I forbindelse med tilsynet skal kommunen opkræve brugerbetaling (jf. bek. nr. 1519 af 29.06.2021) ved virksomheden, for timer i 2024 med 468,96 kr. pr. time. Opkrævning sker i november måned hvert år, for de registrerede timer i de forudgående 12 måneder (1. november til 31. oktober).

I forbindelse med dette tilsynsbesøg er der forbrugt 1 time til forberedelse 0,5 timer til udførelse og 1 time til opfølgning og rapportering, i alt 2,5 timer

Venlig hilsen



Morten Riser Myrvig
Miljømedarbejder

22. maj 2024

Teknik og Miljø

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.:
23/2099

Sagsbehandler:
MRM

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-postmrm@billund.dk

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 23/2099

Billund Kommune har den 22.05.2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 hos Lasse Mathiesen på Nollundvej 100, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, prioriteret, varslet

Tilsynet er udført af Morten Riser Myrvig (MRM).

Fra virksomheden deltog: Lasse Mathiesen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'H51 Garageanlæg > 3 stk. '. (Kategori: 2)

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2024 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavsnavn |
|---------|--------------|-----------------------|
| 12c | 1360259 | NOLLUND BY, GRINDSTED |

Ejeroplysninger (BBR)

| Ejernavn | Ejernavn 2 | Ejeradresse | Ejeradresse 2 | Postnr | Adr.beskyttet |
|---------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Tina Brødsgaard Mathiesen | | Nollundvej 100 | Nollund | 7200 Grindsted | Nej |

Virksomheds- og miljøoplysninger

| | |
|-----------------------|---|
| Betaleradresse | Lasse Mathiesen, Nollundvej 100, 7200 Grindsted Attention: CVRnr: 30403304 |
| Tlf. / mobil | 30705004 / |
| e-mail | lassemathiesen@hotmail.dk |
| Hjemmeside | https://www.facebook.com/mathiesentransport/ |
| CVR- / P-nummer | 30403304 / 1013240929 |
| Etableringsdato | 29.09.2015 |
| Godkendelsesdato §33 | |
| Spildevandstilladelse | 05.04.2017 |

| | |
|--|--|
| Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser | Nedsivningstilladelse af 15. april 2017 |
| Kort beskrivelse | Vognmand Primært transport af levende fisk. Transport af andet på køl. Transport af diverse stykgods. Der er opstillet kryogen tank, til ren ilt til fiskene. Virksomheden har 8 lastbiler, hvoraf 4 kommer jævnlige på ejendommen. 1 lastbil kører normalt ud fra ejendommen til hverdag. Virksomheden har selv 6 trailere hjemmehørende på ejendommen, op til 10 ialt med eksterne. |
| Antal ansatte: | 8 |
| Produktionsareal (m ²): | 3.500 |
| Driftstider (kl): | Hverdage: 5-22 Lørdage: 7-12 Søn- og helligdage: |
| Kommuneplan Lokalplan Landzonetilladelse | Åbent land Ingen Ikke alle aktiviteter er omfattet af de tidligere meddelte landzonetilladelser fra 2015 og 2020. Der kan kontakte vores planafdeling på plan@billund.dk , som kan guide dig gennem en ansøgning om supplerende landzonetilladelse. |
| Faktisk anvendelse | Vognmandsvirksomhed |
| Afstand til boliger | 25-75 meter |
| Indvindingsopland/OSD | Nej |

Tilsynsoplysninger

| | Kommentar |
|---|---|
| Hvad er der ført tilsyn med* ¹ | Det prioriterede tilsyn rettede sig primært mod indskærpede forhold fra forrige tilsyn, herunder driftsjournal iht. spildevandstilladelsens vilkår. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|-------------|
| Dato for vurdering | 22-05-2024 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| C. Håndtering og | 3 |
| D. Emissioner | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet konsekvens | 3,68 |
| Vægtet score | 3,34 |

¹ Oplysninger fra kontrolpunkter markeret med * offentliggøres på DMA

Håndhævelser

| Håndhævelses dato | Type | Status | Efterkommet dato | Bemærkning |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|--|
| 14-09-2023 | Indskærpelse | Efterkommet | 18-09-2023 | Nedsivning af vaskevand på jordoverflade igennem sivegrøft skal være indrettet som beskrevet i tilladelse af 05-04-2017. |
| 14-09-2023 | Indskærpelse | Efterkommet | 22-05-2024 | Indskærpelse af krav til driftsjournalføring af vandforbrug og forbrug af vaskemidler pr. år. Vilkår O. og P. i spildevandstilladelse. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Indretning og drift | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Jord- og grundvandsbeskyttelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Konstatering af jordforurening* | Der blev ikke konstateret jordforurening. |

Affald – sortering og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Affald | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Bortskaffelse af affald - Affaldsdata

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Bortskaffelser - ADS | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| VOC | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Lugt

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Lugt | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Råvarer | <p>Forbruget af rengøringsmiddel til bilvask var noteret. Der benyttes standardmængde pr. gang I 2023 blev der benyttet midlet Transnet C. Det blev aftalt, at tidspunkt for skift af vaskemiddeltønde også noteres med dato, i driftsjournalen.</p> <p>Opbevares i tønde placeret på spildebakke.</p> |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Spildevand | <p>Afledning til og nedsivning i grøft indrettet med filtermuld, iht. til nedsivningstilladelse. Indretning lovliggjort i 2023 Det er tilladt at aflede 20 m³ vaskevand pr. år, til sivegrøften (med max. forbrug af 55 liter rengøringsmiddel). Der er krav om registrering af forbruget. Kravet er indskærpet ved seneste tilsyn. Indskærpelsen blev konstateret fulgt.</p> <p>Der modtages spildevand fra: - vask af lastbiler, 5-6 stk. pr. uge, - Indendørs betonbefæstet areal, uden risiko for væsentligt spild af olier eller kemikalier.</p> <p>Nedsivningsgrøften blev observeret. Den var fuld af vand, efter vask umiddelbart før besøgte. Der var ikke tegn på overløb.</p> <p>Ejer omtalte, han planlagde at søge om tilladelse til at tilslutte vaskevandet til forsyningens ledning i stedet, og i den forbindelse installere olieudskillere. Dette for at fremtidssikre ejendommens værdi. Dette blev vurderet som en god ide, da der kan forventes krav herom, ved selv mindre udvidelse af processpildevandsafledningen.</p> |

Sandfang

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Sandfang | <p>Efter acudræn og før pumpebrønd er der installeret et 425 mm sandfang. Drift/tømning af denne foretages af kloakmester. Det blev aftalt, at tidspunkt for tømning fremover også noteres i driftsjournalen.</p> |

Olie- og fedtudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Udskiller | <p>Der er ikke installeret et olie- og benzinudskilleranlæg. Der er ikke et vilkår herom i spildevandstilladelsen. Ejer overvejer at installere en udskiller og etablere tilslutning til rensningsanlæg.</p> |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Tanke

BBR – registrerede tanke

| Matr. | Fabr. år | Fabr. nr | Klass. | Type nr | Etabl. år | Indhold | Vol. | Place-ring | Frist Sløjf. | Sløjfet år | Sløjfet |
|-------|----------|-----------|--------|---------|-----------|----------------|-------|-----------------------|--------------|------------|---------|
| | 2008 | 013096-22 | Tank | 01-5310 | 2017 | Fyringsgasolie | 1.200 | Indendørs | 30-12-2028 | | |
| 12c | | | Tank | | 2021 | Andet | | Over terræn, udendørs | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Olietank | Ikke gennemgået på det prioriterede tilsyn, se rapport af tilsyn 14.09.2023. |

Generelt

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Driftsjournal/egenkontrol | <p>Spildevandstilladelsens vilkår o. og p. lyder således: o. at virksomheden løbende føres driftsjournal overfølgende ting: 1. forbrug af vand pr. år. 2. forbrug af vaskemiddel pr. år p. at journalen opbevares hos ejeren i mindst 5 år og skal fremvises på Billund Kommunes forlangende,</p> <p>I 2023 kunne der ikke fremvises sådan en driftsjournal/registrering af forbrug og vilkårene blev indskærpet. Driftsjournalen med registreringer er etableret. Der er vandmålet. Målerstand blev fotograferet, ca. 2.000 m3. Det blev aftalt, at dato for skift af vaskemiddeltønde og tømning af sandfang registreres i samme journal.</p> <p>Indskærpelsen bortfalder.</p> |
| Generelle forhold | Ingen bemærkninger. |

Tilsynskommentar: Fokus på egenkontrolvilkår fra spildevandstilladelse

Udført af: Morten Riser Myrvig (MRM)
 Miljømedarbejder

telefonnr: 79727086
 e-mail: mrm@billund.dk

Dokumentdato: 22-05-2024