



Rapport for miljøtilsyn hos Anders Auto v/Rashad Jammal, Lemvigvej 103-105, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.07.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn – varslet Tilstede ved tilsynet: For virksomheden: Rashad Jammal og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen.		
Telefon	3692 5205	CVR nr.	32204074
E-mail	anders.auto@live.dk	P. nr.	1015392661

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-07-2022	Aftale	Meddelt	Der opbevares miljøfarlige væsker i originale emballager (1, 5, 10 og 20 liter) på en reol i værkstedet, på fast belægning og uden afløb. Selv ved mindre emballager som ved ovennævnte, opfordrer Virksomhedsmiljø dog virksomheden til at opbevare væskeerne på en rist, som kan rumme indholdet af den største beholder.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører almindelige reparationer på biler. Der foregår hverken lakering, undervognsbehandling, karosseriarbejde eller bilvask. Bygningen er renoveret og fremstår i god stand. Værksted Lemvigvej 103 og Lemvigvej 96 drives i praksis samlet som et autoværksted. På Lemvigvej 103 laves kun fejlfinding og mindre reparationer. På Lemvigvej 96 laves det lidt mere grove værkstedsarbejde.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
105	2	8.00-16.00		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast fra udstødning er ført 2 m over tag, - ingen rensning.
Luft, støv	Ingen slibeaktiviteter på nr. 103-105 (slibeaktiviteter foregår på Lemvigvej 96).

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har aldrig haft støjklager.
Støjklager, indendørs	Kompressor og alm. værkstedsarbejde.
Støjklager, udendørs	Til- og fra kørsel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foretages ikke vask af biler på virksomheden. Der er ikke afløb fra værkstedets gulv.
Spildevand, procesvand	Der er ingen proces spildevand fra virksomheden, (kun sanitært spildevand).
Spildevand, overfladevand	Overfladevand/regnvand afledes til offentlig regnvandsledning, så overfladevand ledes urensset til nærliggende recipient. Virksomheden skal derfor være ekstra opmærksom ved evt. spild af miljøfarlige væsker på udearealer, for at undgå at spildet ender i afløbet.
Spildevand, afløbsforhold	Spildevand afledes til offentlig spildevandsledning.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen benzin- og olieudskillere på ejendommen Lemvig vej 103-105.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
17f			1966	Fyringsgasolie	2.500	Ukendt	1986	Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en 700 l. indendørs dobbeltvægget tank til spildolie, leveret af ABAS.
Olietanke, registrering i BBR	Virksomhedens 700 l. tank til spildolie er ikke registreret i BBR, hvilket ikke er påkrævet for denne type spildolietanke.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie		3	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2022
Kølervæske		1	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2022
Bremsevæske		1	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2022
Sprinklervæske		1	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2022
Motorolie		30	Stk	Emballage, original	5	Impermeabel belægning	2022
Motorolie		15	Stk	Emballage, original	20	Impermeabel belægning	2022
Motorolie		25	Stk	Emballage, original	10	Impermeabel belægning	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har flere 200 l. tromler med nye råvarer som olier mm. stående på rist. Der opbevares imidlertid også miljøfarlige væsker som f.eks. olier i originale og mindre emballager (å 1, 5, 10 eller 20 liters volumen) på en reol i værkstedet. Reolen står på fast belægning og uden afløb. Virksomhedsmiljø opfordrer dog virksomheden til, at også mindre emballager placeres på rist, som kan rumme volumen af den største beholder.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier	10	Stk	Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Bremse- og koblingsvæske	1	Stk	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Jern	5	m ³	Beholder - åben	5	Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Kølervæske	1	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Oliefiltre	1	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	

Spildolie	700	Liter	Dob- belt- væg- get tank	700	Indendørs, tæt belæg- ning.	Stena Re- cycling A/S	Stena Re- cycling A/S	
Spildolie	1	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Re- cycling A/S	Stena Re- cycling A/S	
Spraydå- ser	1	Stk	Tromle	200	Indendørs, tæt belæg- ning.	Stena Re- cycling A/S	Stena Re- cycling A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Stena Recycling A/S står for bortskaffelse af de fleste affaldsfraktioner ved virksomheden.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Ved siden af råvarerummet forefindes et mindre affaldslager med fast belægning og spildbakker under tromler og farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser, men dog kun ca. 150 m. fra indvindingsopland.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i plan område 4.7.D2, der jf. kommuneplanen er for "Blandet bolig og erhverv".
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. Regionen Nordjyllands database over forurenede industrigrunde.
Bæredygtighed	Virksomheden opvarmes med fjernvarme. Al belysning er skiftet til LED. Kompressor styres elektronisk for at minimere el-forbrug.