

Tilsynsrapport

Navn	GÅRDEJER RONALD ROKKEDAL		
Adresse	Bollerupvej 17, 9240 Nibe		
CVR-nummer	13350884	P-nummer	1000547666
Virksomhedstype	HG1203: § 12 nr. 3) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.		
Miljøriskoscore	3,87	Dato	05-09-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	06-09-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Afbrænding af træaffald skal ophøre.
Håndhævelse Dato	06-09-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	I skal indsende Logbog for gennemførte kontroller samt Oplæringsmateriale for personale

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	28-04-2016
--	------------

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Ingen lugt fra kyllingeproduktionen. Ingen støj ved tilsynet
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads. Muger lige ud i lastbil til biogas.
Gyllebeholder, øvrige	ngen gyllebeholder på denne ejendom. Vaskevand ledes til opsamlingsbeholder.

Antal markstakke*	ingen markstak ved tilsynet
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildkar under olietønder
Affald, sortering	Sortere i 5-7 fraktioner. Dette er rettet til i Miljøledelse for 2024. Der er sat mærker på affaldscontainerne så det er tydeligt hvilken affaldsfraktion der skal i hver enkelt containere.
Affald, øvrige	
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Olietanke stemmer overens med BBR
Øvrige bemærkninger	
Miljøledelse (å)	Miljøpolitik inkl. miljømålene for 2023 blev fremvist og drøftet på tilsynet. Der er altid fokus på at minimere elforbruget og varmebehovet. I miljøgodkendelsen er der krav om årlig registrering af vandforbruget på hver enkelt adresse. På sidste tilsyn blev det aftalt, at dette medtages i miljøledelse fremover og på dette tilsyn at det skulle indsendes.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Skriftlig beskrivelse af hvordan varmeveksler renses og vedligeholdes blev udleveret på tilsyn. Derudover snakkede vi om der skal føres skriftlig logbog for kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbruget og det materiel, der anvendes. På tilsynet blev der udleveret et eksempel på hvorledes en sådan plan kan se ud.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Husdyrbruget skal minimere tildeling af protein og fosfor, og det opfyldes ved at anvende fasefodring alt efter hvor store kyllingerne er. Indlægssedler for foderblandinger blev udleveret på tilsyn.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der er vilkår til anvendelse af varmeveksler som virkemiddel til reduktion af ammoniak fra anlæggene på Vårvej 44 og Erkildstrupvej 10A. Der er installeret nye varmeveksler på Vårvej 44 og vil blive set på kravet på Erkildstrupvej 10 a i forbindelse med ny miljøgodkendelse
Oplæringsmateriale personale (t)	Landbrugets personale har gennem fået oplæring i henhold til Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger. Der blev på tilsynet talt om det skal foreliggen en oplæringsplan som kan fremvise ved tilsyn og det blev aftalt at bedriften indsende en.
Beredskabsplan (t)	forrummet på alle staldene hænger en telefonliste benævnt Kalamitetsplan, som svarer til den telefonliste, som er i en beredskabsplan, men plan over husdyrbruget (kortbilag) manglede ved sidste tilsyn. Der blev ikke fulgt op på om der var blevet dupleret med disse kort.
Energieffektiv belysning (t)	Al belysning i både kyllingehuse og lagerhaller er udskiftet til LED i 2019
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Strøelse foregår med lukket maskine. Foder tildeles i lukket system. Det støver ca. 1- 1½ time i forbindelse med udmugning. Filtre i varmevekslerne vaskes i forbindelse med vask af kyllingehusene mellem hvert hold kyllinger. Eksternt firma vasker
Biogasegnede husdyrbrug*	Bedriften har aftale med biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er varmevekslere på alle husene, og halmfyr. Der er LED-belysning i alle kyllingehuse, maskinhus, halmklader og værksted, og fokus på energibesparelser.
Natur og biodiversitet	Ikke vendt på tilsynet

Billeder
