



BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Miljøtilsynet

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 11.01.2022 ført tilsyn efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse på Nexø Havns modtageplads for olieaffald , Sdr. Hammer 10, 3730 Neksø.

Tilsynet er udført af Mikkel Høst

Fra virksomheden deltog: Nexø Havn: Steen Mogensen
Tilsynet: Mikkel Høst

Virksomheden er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Brugerbetalingen opkræves årligt i november/december.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K203 Midlertidig oplagring af farligt affald ?50 tons'.

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Journalnr.: 09.30.16K08-0052

Stamdata for virksomhed

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn

Ejeroplysninger

Ejendommens ejer	
Betaleradresse	Nexø Havns modtageplads for olieaffald, Sdr. Hammer 10, 3730 Neksø Attention: CVR-nr.: 27514200
Tlf./mobil	5649 2250 /
e-mail	info@nexøhavn.dk
Hjemmeside	www.nexøhavn.dk
CVR- / P-nummer	27514200 / 1010651480
Etableringsdato	01.01.2001
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Nexø havn Nexø havn modtagecentral for affald på havnen incl. olieaffald

Antal ansatte:	5
Produktionsareal (m ²):	
Miljøledelse	Ingen miljøledelse
Miljøledelse (dato)	01.11.2016
Bemærkning	j. nr. 09.30.16K08-0022 J. nr. 09.30.16K08-0025

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	11-01-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger til miljøscore	

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ingen bemærkninger

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkning
			Type	Volumen)				
Andet farligt affald *	1	Stk	Ikke oplyst		udendørs på fast bund			
Andre olieholdige produkter	7	Stk	Indsatskasse	250	udendørs på fast bund			
Brændbart affald	17	Stk	Container, værksted	660	udendørs på fast bund			
Jern og metal	1	Stk	Ikke oplyst		Udendørs, ubeskyttet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Rundt på havnens areal er opsat et antal containere med forhøjet bund til opsamling af spildolieudrunke m.v. Disse har fast tæt bund således spild kan opsamles. Flyttes med truck fra placering på havn til opsamlingssted ved spilolietank, inddøres ved havnelift.

Bortskaffelse

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Byzone			

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Restprodukter

Årstal	Restprodukt	Enhed	Forbrænd	Genanv.	Beh. anlæg	Deponeret	I alt	Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Råvarer

Produkt	For-	Oplag	Enhed	Beholder	Beskyttelse	Årstal

	brug			Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr.)
1	På beddingsanlæg ved liften	11-12-2014	100	3

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsår

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Diesel	1.200	2007	Udendørs	JA	2	Diesel
1.200	2001	Udendørs	JA	3	Fyringsolie	1.200	2008
Indendørs	NEJ	4	Fyringsolie	1.200	2008	Indendørs	NEJ

5	Fyringsolie	1.200	2008	Indendørs	NEJ	6	Fyringsolie
1.200	2003	Udendørs	NEJ	7	Fyringsolie	1.200	2008
In-dendørs	NEJ	8	Fyringsolie	1.200	2008	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Tank på 700 liter til opbevaring af spildolie. Tømmes efter aftale med Fugato.

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diаметer (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr.)	Type	Alarmtype
1	Plast	På beddingsanlæg ved lift		1.750	1.000		11-12-2014	12	2	
Havnen 2-6 "Restaurant Molen"		1.500			17-11-2015	12				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilsynet omfatter	Faciliteter til håndtering af spildolie, der opsamles i containere rundt på havnens areal.

Bæredygtigt miljøtilsyn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Virksomheden	
CO2 procesenergi	
CO2 transport	
Affald	
Vand	

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tilsynskommentar:

Tilsynet er udført af

Tlf.:

e-mail: