



Rapport for miljøtilsyn hos Shell Service A/S, Karolinelundsvej 45-47, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23.02.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98125588	CVR nr.	31623197
E-mail	1824@rba-dk.dk	P. nr.	1021726881

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	13.07.1989

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-02-2026	Aftale	Meddelt	Der opsættes dampretur klistermærker på alle standere. Dette gøres senest d. 26-03-2026.
25-02-2026	Aftale	Meddelt	Der indsendes dokumentation at alarm på benzin- og olieudskiller, som modtager processpildevand fra vaskehallen, er blevet funktionstestet. Dette gøres senest d. 26-03-2026.
25-02-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden havde ved tilsynet ikke antal vaskede biler for året, ej mængden af brugt vand. Virksomheden bedes sende dette. Dette gøres senest d. 26-03-2026.
25-02-2026	Aftale	Meddelt	Der er ikke opstillet beholder til brugt kattegrus. Der var ej heller kattegrus på virksomheden. Virksomheden skal opstille beholder til brugt kattegrus, som bortskaffes som farligt affald. Dette gøres senest d. 26-03-2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Servicestation med salg af brændstof og kioskvare. Desuden er der en vaskehal og pusleplads. Der forefindes to standere til personbiler, hvor der er udlevering af både benzin og diesel. Der er etableret ladestandere til elbiler medio 2024.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	6-22	7-22	7-22
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast til ventilationsanlæg, og afkast fra vaskehal.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på virksomheden i forbindelse med tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Standere er udskiftet efter 2012 og er hermed underlagt krav for "ny tankstation" som defineret i "Bekendtgørelse 2016-09-22 nr. 1175 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer". Der skal hermed ikke udføres egenkontrol af dampreturintervallet. Der mangler klistermærke med dampreturinterval på alle standere.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Der blev fremvist dokumentation for udført ekstern inspektion af dampretursystemet udført i 2024. Jf. dampreturbekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert tredje år gennemføres ekstern kontrol af dampretursystem, når standere er monteret med automatisk overvågningssystem. Dampreturen er indenfor intervallet 0.95-1.05.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der skal udføres ekstern dampretur senest i 2027.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Vaskehal		
3	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Støvsugning		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallen er centralstyret af Istobal. Vaskehallen kan kun anvendes mellem kl. 07-22:00 Vaskehallen må kun være i drift i perioden i tidsrummet kl. 7-22 jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 100 m fra forureningsfølsomt område (boligbebyggelse). Derudover har virksomheden en kompressor som er placeret i teknik rum, placeret ved siden af vaskekemikalierne.
Støjkilder, indendørs	Kompressor er placeret i teknik rum.
Støjkilder, udendørs	Virksomheden har en udendørs pusleplads med monteret støvsuger. Betaling for støvsuger sker med poletter. Poletter kan kun købes i åbningstiden, og de støjende aktiviteter er hermed begrænset til mellem kl. 07:00 og 22:00.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		3.000	m³	Olieudskiller og sandfang
1	2	Påfyldningsplads og salgsplads				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden havde ved tilsynet ikke antal vaskede biler for året, ej mængden af brugt vand. Virksomheden bedes sende dette.
Spildevand, procesvand	Der forekommer processpildevand fra vaskehallen og fra forvaskepladsen. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig kloak. I vaskeanlægget anvendes diverse vaskeprodukter fra Istobal. Alle produkterne er svanemærkede.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vaskeprodukterne indeholder ikke stoffer som overskrider PNEC værdien for udledning til offentlig spildevandskloak
Spildevand, overfladevand	Alt overfladevand afvander pt. til fælleskloakeret system. Overfladevand fra påfyldningspladsen passerer olieudskiller. Området er planlagt separat kloakeret inden 2028. Baseret ud fra udformningen af virksomheden og pladsen, skal det sikres at forurenede overfladevand ikke ledes til fremtidig regnvandskloak. Ved separatkloakering af virksomheden skal Aalborg kommune, Miljø senest to uger før påbegyndelse jf. §16 stk. 5 i "Bekendtgørelse 2019-11-23 nr. 1254 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg"
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret. Planlagt separatkloakeret inden 2028.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 13-07-1989.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er asfaltbelægning ved vaskeplads. Belægningen havde ved tilsynet ingen synlige revner. Vaskevandet fra manuel vask uden for vaskehallen afledes til spildevandsledning. Belægningen i vaskehallen havde ved tilsynet ingen synlige revner.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller		1.000	1.500
2	Påfyldningsplads og salgsplads	Ukendt olieudskiller		250	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret to sandfang og to olieudskillere placeret henholdsvis ved påfyldningspladsen og vaskehallen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sangfang, benzin og olieudskiller, og acodræn er alle tømt d. 28-10-2025. Disse tømmes normalvis to gange om året.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Der er tilkoblet alarm for benzin- og olieudskilleren som modtager processpildevand fra forpladsen. Denne alarm er funktionstestet i 2025. Der mangler funktionstestning af alarmen for benzin- og olieudskilleren tilkoblet vaskehallen. Denne bedes eftersendes.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1976	1977	Benzin	100.000	Nedgravet	JA	

2	1976	1977	Benzin	75.000	Nedgravet	JA	En af de 25000 l kamre er afblændet og har aldrig været i brug
3	1986	1986	Benzin	50.000	Nedgravet	JA	
4	1976	1977	Diesel	50.000	Nedgravet	JA	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
4e m			1976	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			
4e m			1976	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			
4e m			1986	Mineral-ske olie-produk-ter	50.000	Nedgra-vet			
4e m			1976	Mineral-ske olie-produk-ter		Nedgra-vet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 4 stk. nedgravede brændstoftanke på ejendommen, heraf er den ene tank (Tank 3) opdelt i 2 rum, hvor det ene rum er afblændet.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der er sendt tankattester for alle tanke.
Olietanke, sløjfningstermin	Olietankene er ikke underlagt sløjfningstermin. Tankene er med indvendig beskyttelse, og der er monteret alarm.
Olietanke, registrering i BBR	Alle olietanke er registreret i BBR
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Påfyldningspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Belægningen er helstøbt beton.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Belægningen er helstøbt beton.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Inspektionsrapporter blev fremvist ved tilsynet. Tank 1, 2, 3 og 5 er inspiceret i 2020, og skal inspiceres igen i 2030. Tank 4 er inspiceret i 2025 og skal inspiceres igen i 2027. Alle tanke er blevet konstateret tætte, med tilhørende rørsystemer. Tank 4 er i dårlig stand, og der skal være øget fokus på standen af denne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab blev fremvist ved tilsynet og dette gav ikke anledning til bemærkninger. Tankene pejles elektronisk dagligt og der føres beholdningsregnskab i centralregister. Stationsansvarlig Kenneth Hagen kontroller tallene hver uge, ved store udsving vil der blive taget vare om dette.
Olietanke, årlig kontrol af lækagealarm	Alle tanke er envægget ståltanke med indvendig beskyttelse. Der føres et månedligt beholdningsregnskab ud fra målingerne med det elektriske pejleudstyr.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden anvender produkter fra Istobal. Der står de "gamle" vaskeprodukter fra Diversy i vaskerummet. Disse kan eventuel fjernes, da de ikke anvendes længere. Alle produkter er svanemærkede. Virksomheden har ligeledes diverse produkter til biler, herunder sprinklervæske, AdBlue, motorolie mm. Opbevaringen af disse produkter vurderes til at være i orden. Datablade for vaskeprodukter blev fremsendt efter tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger
Råvarer, opbevaring	Opbevaringen af råvarer vurderes til at være i orden. Vaskeprodukter, som er i brug, står på spildbakke. Gamle vaskeprodukter fra "Diversy" står på støbt betongulv, uden mulighed for afledning til omkringliggende arealer.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Vaskeprodukter står på spildbakke. Helstøbt beton under spildbakker. Der var ingen synlige revner ved tilsynet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn vedrørende affald indgår ikke længere i miljøtilsynet, men i særskilt affaldstilsyn, som også blev udført samme dag. Der vil kun blive kommenteret på affald, hvis det er brancherelevant, samt kommenteres der på opbevaring af brancherelevant affald.
Affald, farligt	Farligt affald er brugt kattegrus. Der var på tilsynet hverken brugt kattegrus, eller nyt kattegrus til eventuelt spild.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, bortskaffelse	Der er ikke opstillet beholder til brugt kattegrus. Der var ej heller kattegrus på virksomheden. Virksomheden skal opstille beholder til brugt kattegrus, som bortskaffes som farligt affald. Beholdere til farligt affald skal stå overdækket og på impermeabel belægning. Benzin- og olieudskillere tømmes af Marius Pedersen. Data fremgår dog ikke i ADS.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Der var ved tilsynet en mindre mængde af oliefilm forskellige steder på virksomhedens forpladser.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Der er etableret ladestandere til elbiler medio 2024. Tilsynsmyndigheden er ikke blevet underrettet omkring at stander anlæg er blevet nedlagt. jf. §16 stk. 5 "Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg" skal tilsynsmyndigheden informeres senest 2 uger før ændring af anlægget. Hvis det planlægges at der udskiftes standere i fremtiden, som kræver at stander anlæg nedlægges, skal virksomheden informere Aalborg Kommune, Miljø.
Planforhold	Kommuneplanamme er 1.4.O1 og lokalplan er 10-013. Området er udlagt til område til offentlig service og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrol udføres som påkrævet og gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet.
Jordforurening	Området omkring salgsplads og påfyldningsplads er V2-kortlagt. Resten af ejendommen er V1-kortlagt.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a. at der er LED-belysning med bevægelsessensor i butik, lager samt, at er varmepumper i vaskehallen styret af timer.