

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Erling Bonde
Gåsdalvej 36
6900 Skjern

Sagsbehandler
Svend Egon Jensen
Direkte telefon
9974 1486
E-post
svend.egon.jensen@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-05-2016

Gåsdalvej 36 Erling Bonde
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Sagsbehandler: Svend Egon Jensen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	843,53
Samkøring	
Mass Bonde Pedersen	Ragedal 1
Erling Bonde	Horsmosen 13
Mass Bonde Pedersen	Feldsingvej 2
Jens Rahbek	Gåsdalvej 19
Ove Sørup Høj	Borrisvej 17
Thue Christen Kirke- gaard Madsen	Videvangsvej 1

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Telefon	97194051
CVR nr.	11830897
P. nr.	1000284249
E-Mail	ebonde@energimail.dk

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At kommunen ikke fandt noget at påpege ved tilsynet.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
31-05-2012	Indskærpelse, Miljø	Manglende fluebekæmpelse på Amagervej 146, 6900.
14-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Manglende 10-års beholderkontrol på 2 gyllebeholdere.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-05-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1

D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Tilsynsfrekvens (år): 30

Status for godkendelse/anmeldelse.

Miljøgodkendelsen dateret den 04-05-2009 er udnyttet.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-05-2009
Sidste tilladelse	04-05-2009
Tilladte dyreenheder	794,01

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	474	632,00	14.414,34	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	84	22,70	0,00	269,89
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m. spalter, linespil	300	188,56	1.047,93	2.823,49
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	41	0,27	0,00	2,59

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	415	553,33	04-05-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	95	25,68	04-05-2009	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,17	04-05-2009	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	87	30,32	04-05-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	195	94,20	04-05-2009	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	70	42,65	04-05-2009	

St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,67	04-05-2009	
----------------------	-----------------------------------	-----------	--------------	-------------------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Der er ved tilsynet 474 køer på ejendommen med dele af opdræt. Ansøgning om skift i dyrehold er på vej til kommunen.
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	Ved tilsynet er ydelsen 9600 kg. mælk/ko.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 11,72mdr efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 600m ³ . Beholderen er liggende på Horsmosen, skal have fortaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks. Flydelag ok. Beholderen fyldes med traktor og vogn, eller lastbil. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2 Gyllebeholderen på 600m ³ . Beholderen er liggende på Ejsdal, skal have fortaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks. Flydelag ok. Beholderen fyldes med traktor og vogn, eller lastbil. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	3 Gyllebeholderen på 4500m ³ . Beholderen er bygget i 2009. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Mass Bonde Pedersen	Feldsingvej 2		700,00

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2009	1.600	3.200	0	
Foderhus	01-07-2009	100	400	100	Til opbevaring af tilskudsfoder.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-06- 1987	01-02- 1999	125	600	Intet	Beholderen er lig- gende på Horsmo- sen.
Gyllebehol- der	01-07- 1988	01-07- 2000	125	600		Beholderen er lig- gende på Ejsdal
Gyllebehol- der	01-07- 2009		1.125	4.50 0		Beliggende Feldsigvej 2, 6900 Skjern
Gyllekanaler	01-01- 1968		0	380		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1968		0	120		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 4,92

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drænedegulve	Nej.
Gyllekøling	Ingen.
Forsuringsanlæg	Nej.
Separtionsanlæg	Ingen.
Spalter	Ja.
Spalteskrabere	Ja, der er 2 robotskrabere i kostalden.
Interval gødningsskraber	Kører hele tiden, på nær når de lader.
Ensilageplads/silo	Ok, der er afløb til gyllen.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen grovfoder i markstak.
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøgelsen ligger i markstak, overdækkes med plast

Fast overdækning, gyllebeholder	Nej, der er naturlig flydelag.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Nej.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja det modtages svinegylle.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ok, der er afløb til gyllen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen, ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.
Opbevaring af medicin	Ingen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Sandfang	Nej.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes gennem forsinkelsesbassin
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ja, er etableret.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Som reg. i BBR.
Olie (opbevaring)	Har lidt til påfyld.

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen	År
C Indendørs olietank	01 Under 6.000 l	2005

C	Indendørs olietank	01	Under 6.000 l	1994

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og bringes til ESØ, det som kan komme i dagrenovationen, kommer der i.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Er der konstateret jordforurening	Nej.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen har egen boring
Vandindvinding, Mark	Tilladelser ok, udløbsdato for tilladelse er reg. nedenfor ud for den enkelte adresse. Feldsingvej 2, 2030 Gåsdalvej 36, 2019 Ejsdal 2, 2019 Videvangsvej 1, 2019 Skovbyvej 7, 2022 Horsmosen 13, 2022 Ragedal 1, 2023 Længstedal 16, 2023 Længstedal 18, 2025 Pumper er monteret med måler, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Ja det er der, disse arealer kommer med i en ny ansøgning.
Udbragt DE/Ha	1,46DE pr. ha. efter gødningsregnskabet.
Udbragt kg P/år	11564,94 kg. p efter miljøgodkendelsen.
Ekstra efterafgrøder	Ingen krav.
Reduceret kvælstofnorm	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Ejendommen drives økologisk, kravene om 180 dage på græs er opfyldt.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet for bedriften.

Krav om beplantning, stald	Ingen.
Grovfoderration min. 40% græsmarksafgrød	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til MG	Som beskrevet i miljøgodkendelsen dateret den 04-05-2009.
Fluer (Kemisk behandling)	Muger tit i højsæson.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Svend Jensen