

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr. : 16/8647  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Auto- og Pladeværksted Kim Hansen</b>
Adresse	Hornbjergvej 7, Tendrup
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	20 85 68 82
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	-
Matrikel	3ah m.fl, Tendrup by, Hornslet
Planforhold	Erhvervsområde 2.1.E4
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : mindre end 200 m til nærmeste vandløb med god økologisk tilstand. 200-500 m til nærmeste §3-registrerede sø. <u>Følsomme brugerområder</u> : 200-500 m til nærmeste boligområde <u>Vandindvindingsinteresser</u> : område med almindelige drikkevandsinteresser. Indvindingsopland til Tendrup Vandværk.
Kontaktperson	Kim Hansen
Telefon	86 99 48 11
E-mail	k.s@hansen.mail.dk
Tilstede ved tilsynet	Kim Hansen
Tilsynsdato	7. marts 2016
Tilsynstype	Basis tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud, da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Optrækningsafgift for brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrøtbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

#### Godkendelser og tilladelser

- Miljøgodkendelse fra 1981
- Tillægsgodkendelse fra 1985 til undervognsbehandling

Da virksomheden ikke længere udfører undervognsbehandling, bortfalder tillægsgodkendelsen fra 1985.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19/12/2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra med senere ændringer

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 15 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden som helhed bliver herved omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Reparation og service på person- og varebiler
<b>Produktionsareal</b>	500 m <sup>2</sup> , lagerhal/dækhotel 350 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	<p>Virksomheden består af et værksted, pladeværksted, tidligere undervognsbehandlingsrum, synshal (som er udlejet), lager og et dæklager.</p> <p>Virksomheden er indrettet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifte 12 stk.</li> <li>• Bremsetestere</li> <li>• Kompressor 2 stk.</li> <li>• Røggasmåler</li> <li>• Svejseanlæg 2 stk.</li> <li>• Søjleboremaskine</li> <li>• Dækmaskine</li> </ul> <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler</li> <li>• Affald</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1981
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Ingen ændringer siden sidste tilsyn
<b>Antal ansatte</b>	5 mekanikere, ejer, 1 deltidsansat kontordame
<b>Driftstid</b>	Kl. 7.30 – 16.00, fredag 7.30 - 14.15, lukket i weekenden
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	-
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	<p>Virksomheden fører journal over:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager</li> <li>2. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast</li> <li>3. Tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskiller</li> </ol>
<b>Bemærkning</b>	Synshallen er udlejet

#### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2011

Nr.	Bemærkning i 2011	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Det indskræmpes, at virksomheden fremadrettet ikke modtager biler til skrot.	Virksomheden modtager ikke biler til skrot. Hvis virksomheden modtager en bil til reparation, som efterfølgende vurderes at skulle skrottes, står den i få dage på virksomheden, inden autoophugget afhenter bilen. Dette sker max. 5 gange om året. Ok.
2	Bilglas må ikke afleveres på genbrugsstation.	Bilruder må afleveres på genbrugsstationen, da de nu sendes til genanvendelse fra genbrugsstationen. Bilruder afleveres i container til planglas.  Virksomhedens leverandør af bilruder tager dem ofte retur. Alternativt køres de på genbrugsstationen. Ok.
3	Gert Jakobsen er ikke registreret som indsamler på affaldsregisteret.	Gert Jakobsen er registreret som transportør. Jernskrot afleveres på Aarhus Havn. Ok.
<b>Bemærkning</b>		Forholdene betragtes at være bragt i orden.

#### 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Isoleret skur bag værksted
2	Kompressor	Synshal
3	Arbejde i værkstedet	Værksted
<b>Bemærkninger</b>		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

## 6. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Værksted/ udstødningsgasser	Over tag	Nej
2	Synshal/ udstødningsgasser	Over tag	Nej
3	Tidligere sprøjterum/ Organiske opløsningsmidler fra rudelimning og rensebarrer	2 m over tag	Nej
4	Pladeværksted/udstødnings- gasser	Over tag	Nej
5	Pladeværksted/Svejsesøg	Over tag	Nej
6	Værksted og pladeværksted / rumudsugning koblet til oliefyr	Over tag	Ja
7	Værksted / udstødningsgasser	Over tag	Nej
8	Synshal / udstødningsgasser	Over tag	Nej
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		Bliver udført efter behov.	
<b>Bemærkninger:</b>		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

### Opvarmning

Type	Oliefyr som er kombineret med genveks-anlæg
<b>Bemærkning</b>	<p>Virksomheden opvarmes ved hjælp af et oliefyr, som er koblet sammen med genveks-anlægget. Fyret bruges til at varme luften op, som blæses ind i værkstederne.</p> <p>Virksomheden har et serviceabonnement, således at der én gang årligt udføres service på fyret.</p>

## 7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)	Ja, i meget begrænset omfang i forbindelse med vask af dæk og fælge
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår	Ja, udledningstilladelse fra 1981 og 1985

### Sandfang og udskillere

Type	Volumen	Placering
1 Sandfang	Ikke oplyst	I sprøjterum
2 Olieudskillere	1.000 L	Øst for tidligere sprøjterum
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger	Nej	
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema	Ja	
Er der alarm på udskiller	Nej	
Sidste tømning	1.12.2015	
Bemærkning	Sandfang og olieudskiller benyttes kun ganske lidt ved vask af dæk og fælge.  Ved tilsynet blev der talt om, om tømningsskemaet kan nedsættes, hvis der kun er små mængder olie i olieudskilleren. Se bemærkning i tilsynsbrev.	

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Plasttanke	600 L motorolie 150 L gearolie	I værksted og på loft i værksted
Smørefedt	-	-	Smøregrav
Sprinkler/kølerbæske	Plasttanke	300 liter	På loft i værksted
Bemærkning	Virksomheden har opsynsmateriale til spild.		

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Nedgravet i pladeværksted	2.500	1981	SLØJFET	Ja
2	Spildolie	Nedgravet ved dæklager	2.500	1976	SLØJFET	Ja
3	Fyringsolie	Nedgravet ved synshal	2.500	1998	-	Ja
4	Spildolie	Overjordisk ude	1.000	2002	SLØJFET	Ikke omfattet

		under halvtag på østsiden af sprøjterummet				
5	Diesololie	Overjordisk i dæklageret	1.800	1986	Ja G-nr. SB 600/81 Tanknr. 375063	Ja
6	Fyringsolie	Overjordisk i sprøjterum	1.800	2007	Ja	Ja
7	Spildolie	Dobbeltvægget polyethylen/stål. Hulrum overvåges med lækagesonde.  Under halvtag på østsiden af sprøjterummet.	1.000 L	2013	Ja G-nr.: 65-5810	Ikke omfattet
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Ja, ved spildolietanken
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>		<p>Tanken til diesololie fra 1986 falder for sløjfningsterminen ved udgangen af dette år.</p> <p>Tanken til spildolie er udskiftet siden sidste tilsyn, da lækagesonden meldte lækage. Olietankfirmaet oplyste, at der sandsynligvis blot var tale om indtrængende regnvand.</p>				

## 9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie	Ca. 2000 L	Dobbeltvægget tank	Udendørs under halvtag	Gunnar Lund	Gunnar Lund
Kølervæske	Ca. 150 L	ABAS beholder	Udendørs under halvtag. På rist med opsamling	ABAS	ABAS

Oliefiltre	Ca.100 L	ABAS beholder	Udendørs under halvtag. På rist med opsamling	ABAS	ABAS
Blyakkumulatorer		Container til batterier	Dæklager	Danbrit	Retur til leverandør – Danbrit
<b>Øvrigt affald:</b>					
Bilglas	-	-	Udendørs	Leverandør eller virksomheden selv	Leverandør eller genbrugsstation
Plastkofangere	-	-	Udendørs	Virksomheden selv eller opkøber	Genbrugsstation eller sælges til genbrug
Dæk	-	-	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Metalskrot	-	Lukket container	Udendørs	Gert Jakobsen	Aarhus Havn jf. Gert Jakobsens miljøgodkendelse
Pap	-	-	-	Johannes Sørensen	-
Dagrenovation	-	Container	Udendørs	Gert Jakobsen	-
Småt brændbart	-	Container	Udendørs	ABAS	-
Klude	-	Spand	Indendørs	Berendsen	Berendsen
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	Spildolietanken er placeret bag værksted og ca. 10 m fra afløb. Der er ikke fald til afløbet fra tanken. Tanken er dobbeltvægget med alarm, der udløses ved indtrængende væske i hulrummet. Spildolien pumpes fra en spildolieopsamler over i tanken vha. trykluft. Der ses spild omkring tanken.				

## 10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der ses spild ved spildolietanken på belægning af SF-sten.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse, men I skal være opmærksomme på følgende bemærkninger

1. Spild ved overførsel af spildolie til spildolietank
2. Tank til diselolie falder for sløjfningstermin
3. Tømningsfrekvens for olieudskiller
4. Miljøgodkendelse af undervognsbehandling bortfalder