



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2019

Virksomheds navn/ ejer	Hvidborg Agro ApS
Adresse	Kringelmosevej 67, Sindal
Dato for tilsyn	23-05-2019
Virksomhedstype	L02c Svinebrug (75 - 250 DE)
CVR-nr.	39482908
Tilsynstype	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:

Ingen

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurennet-grund>