



Rapport for miljøtilsyn hos Skovgaard's Auto v/Dion Skovgaard, Petershøjvej 4, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.10.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	51919252	CVR nr.	33125720
E-mail	info@skovgaards- auto.dk; dion.skov- gaard@gmail.com	P. nr.	1016364262

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	Nej

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
30-09-2011	Indskærpelse – efterkommet (sliber ikke længere)	Etablering af afkast fra slibning, svejsning og udstødning
30-09-2011	Indskærpelse - efterkommet	Motorolie skal opbevares inden for afgrænset område

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoreparationsværksted med speciale indenfor 4-hjulstrækkere. Virksomheden er beliggende i landzone og etableret i 2010.				
Pt. drives autoværkstedet som deltidsarbejde, der er derfor aktivitet på forskellige tidspunkter af dagen. Der er fra Plan- og Byggemyndigheden accept af drift af autoværksted i bygningerne, samt anvist konkret udendørs oplagsplads til op til 4 biler uden nummerplader på ejendommen. Der er givet afslag på ansøgt landzonetilladelse til udendørs oplag af 10 biler uden nummerplader.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	1	8-20	Nej	Nej
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input checked="" type="checkbox"/> , hvilke? Der er fjernet udendørs oplag af affald og biler uden nummerplader. Der er etableret udendørs plads til parkering og oplag af biler uden nummerplader.				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:

Der er etableret solvarme i 2011, det suppleres med centralvarme fra ejendommens fastbrændselsfy.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Afkast fra udstødning og svejserøg vurderes ok.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være generende støj fra virksomhedens drift. Motoren fra udsugning af udstødningsgas sidder indendørs, mens den fra svejserøg sidder udendørs (den er lyddæmpet).

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden oplyste, at der er septiktank på ejendommen. Der afledes ikke spildevand fra autoværkstedet. Vand fra gulvvaskemaskine er hidtil blevet opsamlet i en dunk og afledt via udskiller hos Joka Biler i Mou. Der er tale om ca. 3 gange 60 liter årligt. Ud fra en konkret vurdering, da autoværkstedet ligger uden for kloakeret område og der er tale om små mængder, vurderes det at være en acceptabel løsning. Ophører denne ordning kan spildevandet bortskaffes som farligt affald eller oliefasen, kan efter henstand, skimmes af og bortskaffes med spildolie og vandfasen kan ledes til spildevandskloakken, hvis du privat bor i et kloakeret område. Det kan ikke anbefales, at spildevandet ledes til en septiktank eller til en regnvandsledning, da vandfasen lokalt må forventes af have en skadelig virkning på miljøet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske				Plastdunk	60	Indendørs	2017
Køler væske				Plastdunk	60	Indendørs	2017
Motorolie				Tromle	60	Indendørs	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares på spildbakke med rist.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	80 kg	Tromle		Genbrugsplads
Airbags og selestrammere	-			
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)	0-1 stk.			
Bremsevaskervand	-			
Bremse- og kobl. Væske	<25 l			
Blyakkumulatorer	10-20 stk.			Returordning
Elektronikaffald	1 kg			Genbrugsplads

Fugems. rudelim. ej hærdet	-			
Gulvopfej fint / støvsugerpose	-			
Hydraulikslanger	-			
Kviksølvkontakter (fra airbag)	-			
Kølervæske	100 kg			
Lysstofrør, lavenergipærer	-			
Maling og lakaffald	-			
Benzin	-			
Diesel	-			
Oliefiltre	30-50 kg			RenoNord
Væske alkalisk (rensebar)	-			
Væske petroleum (rensebar)	-			
Olieudskiller og sandfang	-			
Småbatterier f. værktøj	1 kg			Genbrugsplads
Spildolie	300 kg			RenoNord
Spraydåser	<10kg			RenoNord
Sprinklervæske	-			
Katalysatorer*	<10kg			Returordning

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags	-			
Autoglas*	-			
Brændbart	-			
Dagrenovation	240 l pr. uge			
Dæk*	20 stk.			Genbrugsplads
Fugemasse (rudelimning)	-			

Jernskrot*	1 ton			Via Joka Biler
Zinkklodser (afbalance-ring)*	>5kg			Ikke afleveret endnu
Pap	100l pr. uge			Via Joka Biler
Papir				Papirindsamling
Plast (genbrug)*				Har ikke fået container endnu
Plast (deponi)	-			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Opbevares i et stort plastkar (bunden af en palletank).
Affald, øvrige	Uvist af hvilken årsag, har ejendommen ikke fået leveret de nye containere til frasortering af plast/metal og papir/pap, selvom de har rykket Renovationen. Vi aftalte, at de kontakter Renovationen igen. Papir/pap og metalaffald afleveres hos Joka Biler i Mou.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Kvitteringer gemmes

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Der er lokal nedsivning af regnvand i faskiner.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Virksomheden er ikke miljøcertificeret og har ikke formuleret konkrete miljømål.
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Trykluftsystemet er tæt.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Virksomheden har fokus på at sortere affaldet korrekt og sende mest muligt af affaldet til genbrug
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Der er etableret solvarme i 2011. Der suppleres med fastbrændselsfyrrer efter behov.
Ei: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Elforbruget opgøres samlet for hele ejendommen, men der er fokus på at minimere elforbruget generelt. Der er LED-belysning i værkstedet.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Der er fokus på at holde porten til værkstedet lukket.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden får vand fra vandværk. Der er ikke egen boring på ejendommen.
Planforhold	Virksomheden ligger i landzone
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Kvitteringer på afleveret farligt affald gemmes.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1 iflg. Jordforureningsloven. En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den <i>kan være</i> forurenet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet. Gårdspladsen var ny anlagt med stabilgrus.
Bæredygtighed	Virksomheden har etableret solvarme i 2011, solvarmen suppleres af fastbrændselsfyur på ejendommen. Der er LED-belysning i værkstedet. Virksomheden har fokus på at affald sorteres og bortskaffes korrekt. Der er lokal nedsivning af regnvand (faskine).