

Bike Station  
Østre Langgade 23  
8643 Ans By

mail@bike-station.dk

15. november 2017

### **Miljøtilsyn hos Bike Station, Østre Langgade 23, 8643 Ans By**

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 1. november 2017.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden vasker motorcykler udendørs på belægningssten.

Spildevand fra vask af biler og motorcykler kan indeholde olieprodukter og andre miljøfremmede stoffer, som er forurenende for det omgivende miljø herunder risiko for forurening af jord og grundvand.

Virksomheden har en vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller. Vaskepladsens belægning er ikke tæt.

Kommunens bemærkninger

Det blev ved tilsynet aftalt, at vaskepladsen skal tættes, således at vask af motorcykler fremover skal foregå på vaskepladsen.

Det indskræpes, at vaskepladsen tættes inden den 31. december 2017.

2. Virksomhedens afkast fra udsugning af udstødningsgas er ført ud gennem ydervæggen ca. 2 meter over terræn.

Jf. § 11 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal udstødningsgas og svejserøg udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, renseddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Kommunens bemærkninger

Det indskræpes, at afkastet fra udstødningsgasser føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Forholdet blev ligeledes indskræppet ved tilsynet gennemført den 5. november 2007.

Dokumentation i form af billede dokumentation skal fremsendes til Silkeborg Kommune inden den 31. december 2017.

3. Virksomhedens opbevarer en 1.000 l palletank med spildolie på vaskepladsen. Belægningen på vaskepladsen er ikke tæt.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

#### Kommunens bemærkninger

Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der i forbindelse med spild kan ske en forurening af jorden.

Det indskræpes, at virksomhedens farlige flydende affald opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Dokumentation herfor, i form af billede dokumentation, skal fremsendes til Silkeborg Kommune inden den 30. november 2017.

4. Virksomheden anvender genbrugspladsen, men det ser ikke ud til, at virksomheden er tilmeldt

Jf. § 11.2 i Silkeborg Kommunes Regulativ for affald, 2016 kan "virksomheder bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune til deres erhvervsaffald ved at tilmelde sig genbrugspladsordningen

Ved tilmelding skal virksomheden oplyse CVR-nummer, registreringsnummer mv. på de tilmeldte køretøjer og eventuelle trailere.

Det indskræpes det, at virksomheden inden den 30. november 2017 tilmeldes genbrugspladsordningen via linket her under. [Genbrugspladsordning](#)

Alternativt kan virksomhedens affald afleveres til en anden affaldsmottager.

#### Øvrigt

Der foreligger ingen tilladelse til udledning af spildevand fra værksted og vaskeplads. Ved tilsynet i 2011 blev det oplyst, at vaskepladsen stort set ikke anvendes. Den manglende udledningstilladelse blev derfor accepteret. Det vurderes fortsat, at vaskepladsen anvendes i begrænset omfang.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller mail: [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Med venlig hilsen

Peter Fabrin  
Ingeniør

## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Tilsynsdato</b>                   | 1. november 2017                             |
| <b>Virksomhed</b>                    | Bike Station v/Anders Nielsen Bike Station   |
| <b>CVR-nummer</b>                    | 29038147                                     |
| <b>P-nummer</b>                      | 1011782767                                   |
| <b>Adresse</b>                       | Østre Langgade 23                            |
| <b>Postnummer og by</b>              | 8643 Ans By                                  |
| <b>Kontaktperson</b>                 | Anders Nielsen                               |
| <b>E-mail</b>                        | mail@bike-station.dk                         |
| <b>Telefonnummer</b>                 | 86258822                                     |
| <b>Virksomhedstype:</b>              | Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b> |  |
| <b>Fra virksomheden</b>              | Anders Nielsen                               |
| <b>Tilsynsførende</b>                | Dorthe Dahl, MiljøInform                     |

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion**

Virksomheden beskæftiger sig udelukkende med salg af- samt reparationer og service på motorcykler.

Virksomheden er startet på adressen den 1. november 2005.

Der er 3 lifte i værkstedet og 1 rensebar.

Der er planer om at etablere et rullefelt i et særskilt rum. Skillevæggene er endnu ikke opsat.

### **Situationsplan over virksomheden og dens areal**

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

### **Virksomhedens areal**

Værksted: Ca. 160 m<sup>2</sup>.

Lager og kontor: Ca. 50 m<sup>2</sup>.

Salg og udstilling: Ca. 120 m<sup>2</sup>.

### **Antal ansatte**

Der er ingen ansatte.

### **Driftstid**

Mandag - fredag kl. 9<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>

## RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

| Råvarer                          | Opbevaring                  | Mængde/år      |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Motorrens (ca. 12 dåser om året) | Dåser i butikken            | Mindre mængder |
| Motorolie                        | 1-2 liters dunke i butikken | Mindre mængder |
| Bremserens                       | Værksted                    | Ca. 10 liter   |

## AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

| Affaldstyper                       | Opbevaring                               | Mængde/år          | Indsamler/<br>Transportør                  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Spildolie</b>                   | 1.000 l palletank udendørs på vaskoplads | 100 l              | Egen transport til Tandskov                |
| <b>Kølervæske</b>                  | Indendørs i kemirum                      | 20-25 l            | Egen transport til Tandskov                |
| <b>Bremsevæske</b>                 | Indendørs i kemirum                      | Mindre mængder     | Egen transport til Tandskov                |
| <b>Oliefiltre</b>                  | Indendørs i kemirum                      | Ca. 50 stk.        | Egen transport til Tandskov                |
| <b>Bly- og Ni-Cd akkumulatorer</b> | Værksted                                 | Mindre mængder     | Bradal                                     |
| <b>Olie- og benzinudskiller</b>    | -  | Ikke opgjort       | Revas tømmer årligt, senest den 31/10 2016 |
| Metalskrot                         | Reol i skur                              | Ikke opgjort       | Bradal                                     |
| Dæk                                | Skur                                     | Ca. 150 dæk        | Halfdan Sølvsten                           |
| Papir                              | -  | Ikke opgjort       | Egen transport til Tandskov                |
| Pap                                | -  | Ikke opgjort       | Halfdan Sølvsten                           |
| Øvrigt industriaffald              | Container                                | Tømning hver 8 uge | Afhentes af HCS                            |

### Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

### **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden opbevarer spildolie i en 1.000 l palletank udendørs på en ikke tæt vaskeplads.

Se krav i tilsynsbrevet om opbevaring af spildolie.

Øvrigt farligt affald opbevares på værkstedet eller i kemirum.

### **Affald i øvrigt**

#### Dæk:

Opbevares i skur bag værkstedet. Der er ikke støbt gulv i skuret.

#### Metalskrot:

Opbevares på reoler i skur bag værkstedet.

Virksomheden benytter genbrugspladsen, men er ikke tilmeldt.

Se krav i tilsynsbrevet om tilmelding til genbrugspladsen.

## **LUFTEMISSIONER**

Der er etableret to punktudsugninger fra værkstedet til fjernelse af udstødningsgas og svejserøg. Afkast er ført gennem muren i værkstedets nordgavl. Virksomhedsejer oplyser, at udsugningsanlægget højst er i drift en halv time om dagen.

Se krav i tilsynsbrevet om afkasthøjde.

### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme (tilsluttet i 2017).

## **TANKE**

Der er ingen tanke på ejendommen.

## **SPILDEVAND**

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vaskevand, og et gulvafløb i værkstedet. Gulvafløbet i værkstedet er placeret under håndvasken i værkstedets nordvestlige hjørne, og modtager ikke umiddelbart vand fra værkstedsgulvet. Et andet afløb i værkstedets sydlige del er tilstoppet efter at gulvet er blevet malet og er derfor ude af drift.

Vask af motorcykler

Der foretages få vask om ugen på belægningssten. Virksomheden har en udendørs vaskeplads – vaskepladsens belægning er ikke tæt.

Se krav i tilsynsbrevet om vask af motorcykler og om krav til vedligeholdelse af belægningen på vaskepladsen.

Vaskepladsen har afløb til offentlig kloak via sandfang og olieudskiller.

Der foreligger ingen tilslutningstilladelse for udledning af spildevand fra virksomheden.

### **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Der foretages vask af motorcykler udendørs i begrænset omfang herud over til- og frakørsel til virksomheden.

### **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Det er i tilsynsbrevet indskærpet, at motorcyklerne skal vaskes på vaskepladsen, således at der ikke er risiko for at vaskevandet afledes til jorden. Vaskepladsen skal være tæt, inden der vaskes på pladsen.

Se krav i tilsynsbrevet om vask af motorcykler og om krav til vedligeholdelse af belægningen på vaskepladsen.

### **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Virksomheden skal jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 føre egenkontrol med hensyn til følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. (ikke relevant)
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. (fremvist ved tilsynet)
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. (ikke relevant).



## **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Baggrund for tilsynet           | Tilsynet er udført som et basistilsyn.   |
| Der er ført tilsyn med          | Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø. |
| Jordforurening                  | Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.                                |
| Påbud, forbud el. indskærpelser | Der er meddelt 4 indskærpelser.  |
| Konklusioner på egenkontrol     | Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.      |
| Opfølgning på tilsyn            | De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.                                |

**Tanke (BBR)**

| Matr.nr | Ejerlav | Fabr.år | Fabr.nr | Klassifi-<br>kation | Type nr | Etab.år | Indhold | Stør-<br>relse | Place-<br>ring | Om-/til-<br>byg. År | Sløjf.<br>frist |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|         |         |         |         |                     |         |         |         |                |                |                     |                 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|              |                  |