

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 08-10-2019

Per Molbech Pedersen

Jordemodervej 10
8586 Ørum Djurs

Til stede ved tilsyn	Per Molbech Pedersen, ejer Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

CHR nr.	29648
CVR nr.	16714178
P nr.	1001148424

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 11 godkendelse
Godkendelsestype	Tillæg §11, 3
Godkendelsesdato	22-04-2008
Nyeste godkendelse/tillæg	22-04-2008
Godkendte dyreenheder	275,49

Dyreenheder (registreret)	250,25
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Senge-stald,m.bagsky l/ringkanal	150		200,00	22-04-2008	Kg EKM: 9234,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35		9,46	22-04-2008	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Senge-stald,m.bagsky l/ringkanal	70		35,00	22-04-2008	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60		30,00	22-04-2008	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75		1,03	22-04-2008	Indgangs-vægt: 40,0	Afangs-vægt: 60,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§11 miljøgodkendelse
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	ikke vilkår om foderkorrektion

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
St.r. årskøer	Senge-stald,m.bagsky l/ringkanal	135		191,91	4.228,98	0,00	Kg EKM: 10603,0	

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35		9,54	0,00	113,37	Indgangs- alder: 1,0	Afgangsal- der: 5,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, line- spil	70		31,83	429,91	0,00	Indgangs- alder: 11,8	Afg.-/kælv- ningsalder 18,5
Slagtekalv st.r. 0- 6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	72		0,66	0,00	6,12	Indgangs- vægt: 40,0	Afgangs- vægt: 54,0
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Senge- stald,m.bagsky l/ringkanal	5		3,13	36,40	0,00		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29		13,18	0,00	259,52	Indgangs- alder: 11,8	Afg.-/kælv- ningsalder 18,5

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Det registrerede dyrehold er inden for rammerne af det godkendte

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse m. af- løb	01-01-1999	500	450	500	Opbevares i stalden

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	22-03-2019	637	2.200	Flydelag	300 m3 er fra malkeanlæg.
Gyllebeholder	01-08-2008	22-03-2019	800	3.200	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1999		90	90		
Gyllekanaler	01-10-2000		350	350		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	dybstrøelse fra kalve opbevares i markstak
Gyllebeholder	2 stk
Ensilageopbevaring	plansiloer placeret i hal og markstakke
Dybstrøelse	Dybstrøelse opbevares i markstak
Læsseplads med afløb	Gyllevogn med læssekran
Dykket indløb på gyllebeholder	ok
Flydelag på gyllebeholder	Den ene gyllebehold kun med delvist flydelag, det vurderes at flydelaget var blevet beskadiget af vejr og nylig tilførsel. Logbog ok så det vurderes at fludelaget normalt er ok. den anden beholder ok
Logbog til gyllebeholder	ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beholderkontrol	begge beholdere kontrolleret i år
Krav om alarm og barriere	alarm på begge beholdere
Opbevaringskapacitet	ok

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Markstak til dybstrøelse	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	med afløb til gyllesystem

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	plasttank fra 2008
Bemærkninger vedr. olietanke	enkeltvæggede plasttanke holder i 25 år, dobbeltvæggede i 40 år

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	opbevares korrekt i værksted
Andet affald	landbrugsplast mm
Affaldsbortskaffelse	Container til blandet affald + spildolie -Marius Pedersen øvrigt affald genbrugsplads
Opbevaring af døde dyr	plads med plalter +kadaverkappe
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	aflåst skab

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	neporex
Rottebekæmpelse	mortalin

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	ingen kendt

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 28-10-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	5	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		3,66		
Samlet score				
3,13				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard
miljøsagsbehandler

Tel: 89594016
E-mail: jasr@norddjurs.dk