



BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Miljøtilsynet

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 19.08.2020 ført tilsyn efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse på Jensen Denmark A/S (Jensen 1), Industrivej 2, 3700 Rønne.

Tilsynet er udført af Kenneth Falch Hennings

Fra virksomheden deltog: Jensen Denmark A/S:
Nikolaj Rud Lindholm, produktionsdirektør.
Jørn Berg Hansen, arbejdsmiljørepræsentant.
Niels Andersen, tillidsmand.
Jens Munch, vicevært.
BRK:
Mikkel Engset Høst
Kenneth Falch Rée Hennings

Virksomheden er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Brugerbetalingen opkræves årligt i november/december.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m²'.

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Journalnr.: 09.02.01K08-0023

Stamdata for virksomhed

Matrikler (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavsnavn |
|---------|--------------|------------------|
| 207c | 2002552 | RØNNE MARKJORDER |

Ejeroplysninger

| | |
|------------------|---|
| Ejendommens ejer | JENSEN DENMARK A/S |
| Betalersadresse | Jensen Denmark A/S (Jensen 1), Industrivej 2, 3700 Rønne Attention: CVR-nr.: 35497714 |
| Tlf./mobil | /23295666 |
| e-mail | michael.engkjær@jensen-group.com |
| Hjemmeside | www.jensen-group.com |
| CVR- / P-nummer | 35497714 / 1001734544 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Etableringsdato | 17.10.1967 |
| Godkendelsesdato §33 | 08.10.2005 |
| Spildevandstilladelse | |
| Kort beskrivelse | <p>Jensen Denmark A/S producerer maskiner til vaskeriindustrien. På fabrikken på Industrivej foregår følgende.</p> <p>Opskæring af profiler. Boring af huller i profiler og pladedele. Behandling af profiler. Opskæring af plader ved laserskæring. Bukning, klipning og stansning af plader. Spåntagende bearbejdning ved drejning, boring og fræsning. Sammensvejsning af metaldele ved MAG- og TIG-svejsning samt punktsvejsning. Lager af dele til forsendelse til Ejnar Jensens Vej. Der forventes kun udledt processpildevand i form af rent vand fra køling af punkt-svejseanlæg. Affald er primært overskydende metaldele, pap og papir samt en mindre mængde olieholdigt kemikalieaffald. Afkast fra ventilation er primært fra svejsning, laserskæring samt rumventilation. De primære støjkluder er ventilationsanlæg. Råvarelager af metalprofiler og plader. Lager af hjælpematerialer.</p> |
| Antal ansatte: | 150 |
| Produktionsareal (m ²): | 6.900 |
| Miljøledelse | |
| Miljøledelse (dato) | |
| Bemærkning | |

Miljøriskovurdering

| | |
|-----------------------------|------------|
| Dato for vurdering | 19-08-2020 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 2,60 |
| C. Håndtering og opbevaring | 3 |
| D. Emissioner | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet konsekvens | 3,68 |
| Vægtet score | 3,14 |

Bemærkninger

| | |
|-----------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger til miljøscore | Virksomheden er ikke underlagt en certificeret miljø- eller kvalitetsledelse. |

Jordforurening

| | |
|----------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening | Der er ikke registreret jordforurening siden sidste tilsyn. |

Oplag af affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder | | Beskyttelse | Transportør | Modtageanlæg | Bemærkning |
|------------|-------|-------|----------|---------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | | | Type | Volumen | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Affald opbevares korrekt |

Bortskaffelse

| Affaldsfraktion | Nr. | Transportør | Modtageanlæg | Mængde pr. år | Enhed | Årstal |
|-----------------|-----|-------------|--------------|---------------|-------|--------|
| | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | |

Luftemissioner

| | |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Patronfiltre på svejserøgen bliver tømt en gang månedligt. Der er filter på rumventilationen Slibemaskine til rustfrit er der filter på. |

Planforhold

| Zone | Plantype | Plannr. | Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter) |
|--------|----------|---------|---|
| Byzone | | | |

Kortlægning af jordforurening

| Matr.nr. | V1/V2* | Registreret | Bemærkninger | Kortlægningsnr. | Afmeldt |
|----------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------|
| 207c | V1 | | | | |

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Restprodukter

| Årstal | Restprodukt | Enhed | Forbrænd | Genanv. | Beh. anlæg | Deponeret | I alt | Bemærkning |
|--------|-------------|-------|----------|---------|------------|-----------|-------|------------|
| | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|

| | |
|--------------|------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder | | Beskyttelse | Årstal |
|---------|---------|-------|-------|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Råvare opbevares korrekt |

Spildevand

| | |
|--------------|-------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Kun sanitet spildevand. |

Støj

| | |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Jensen Danmark A/S er i dialog med naboerne omkring støj og støjende adfærd. |

Tanke (BBR)

| Matr.nr | Ejerlav | Fabr.år | Fabr.nr | Klassifikation | Type nr. | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfningsår |
|---------|---------|---------|---------|----------------|----------|---------|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 207c | 2002552 | | | Tank | | 2007 | Andet (f.eks. foderstoffer m.v) | 10.000 | Over terræn, udendørs | |
| 207c | 2002552 | | | Tank | | 1966 | Fyringsgasolie | 8.000 | Nedgravet | 1986 |
| 207c | 2002552 | | 14229 | Tank | | 1980 | Fyringsgasolie | 30.000 | Nedgravet | 1993 |
| 207c | 2002552 | | | Tank | | 1984 | Fyringsgasolie | | Nedgravet | 2009 |

Olietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg | Prod.år | Bemærkning |
|----|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|---------|------------|
| | | | | | | | |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Olietank afblændet og optaget. |

Udskillere

| | |
|--------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Bemærkninger | Der er ingen udskillere på virksomheden |

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

| | |
|--------------|------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| | |

Andet

| | |
|-------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Tilsynet omfatter | A205: Virksomheder i øvrigt med et produktionsareal > 1000 m |

Generelt

| | |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| | Grundet Covid-19 pandemien er Jensen Danmark meget berørt og produktionen er begrænset.. |

Tilsynskommentar:

Tilsynet er udført af
Tlf.: 56922085
e-mail: Kenneth.Hennings@brk.dk