

Bents Autoværksted
Skagensvej 45
9982 Ålbæk
E-mail: bentsautoalb@mail.tele.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. juni 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Bents Autoværksted beliggende Skagensvej 45, 9982 Ålbæk

Frederikshavn Kommune har den 19.01.2012 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Bent Christensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet da tidligere indskærpelser var udbedret.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Sagsnummer: GEO-2018-00638

Sagsbehandler: Preben Simonsen
Direkte telefon.: +45 98 45 63 70
Mail: prasi@frederikshavn.dk

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98488344	CVR nr.	44168715
Fax		P. nr.	1001848826

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
I øvrigt	Autoværksted, hvor der er service, reparation og salg af biler. Der foretages ikke autolakering eller undervognsbehandling. Virksomheden har 2 ansatte og åbningstiden er fra kl. 7.00 til kl. 16.00. Der er ikke sket væsentlige ændringer i driften siden seneste tilsyn i 2018

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission:	Der er generelt rumudsugning på værkstedet. Herudover er der punktudsug til svejserøg, slibestøv og udstødningsgasser. Der er også udsug fra værkstedsgrav og fra skab med opbevaring af diesel og benzin. Der er afkast fra alle udsug, som er ført over tagryg. Svejserøg og udstødningsgas fra fælles afkast

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs for lukkede porte, idet virksomheden har private husstande som nærmeste naboer. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	3 afløb i værksted, hvor spildevand passerer olieudskiller og sandfang. Ingen processpildevand, afløb anvendes kun, når biler eller gulv skal vaskes. Bilvask sker indendørs i forreste del af værkstedet

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Alle afløb er forbundet til olieudskiller og sandfang og tømmes 2 gange årligt af Stæten

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Farligt affald opbevares i godkendte beholdere fra MV og afhentes ligeledes af MV. Spildolie opbevares i godkendt tank, som er placeret udendørs i kar. Tanken er overdækket med halvtag, tanken skal udskiftes i 2019. Spildolien suges ind i tanken fra værkstedet. Spildolien afhentes af MV.</p> <p>Brugte batterier skal opbevares i lukket container eller i plastkasse. Aftappet kølervæske som henstår udendørs i 200L olietønder skal afproppes og opbevares på spildbakker, ved uheld som de står nu er der direkte spild på jord.</p>
Affald, generelt	<p>Metalskrot afhentes af Sæby Produkthandel. Dæk afhentes af Høye, Pap afhentes af Hirtshals Renovation. affald opbevares korrekt.</p> <p>Indskærpelser fra 2018 er udbedret</p>