



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Circle K Danmark A/S**  
**Aabenraavej 1**  
**6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	11.07.2018
Til stede ved tilsyn:	Jane P. Larsen, stationen David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74522385	Hjemmeside	www.circlek.dk
E-mail	10344@circlekeurope.com	CVR nr.	28142412
Fax		P. nr.	1022805149

Matrikler	10 Sdr. Otting Under Haderslev 1564 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	--

Acadre sagsnr.:	09/20013
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Stationen er bl.a. omfattet af 1) bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, 2) bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer og 3) bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Kontaktperson ved tilsyn	Kontaktpersonen ved tilsynet på stationen er bestyrer, Jane Pohl Larsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet omfattede hele stationen.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget væsentlige ændringer på stationen siden sidste tilsyn.
Driftstider	Stationen holder åbent alle ugens dage (dvs. inkl. weekender) fra kl. 6.00 til 22. Der kan vaskes biler i vaskehallen i hele åbningstiden.
Antal ansatte	Jane driver stationen som bestyrer. Der er ca. 8 - 10 ansatte på stationen.
Ressourcer	Stationen opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Vaskehallen opvarmes via et oliefyfyr.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagekontrol på samtlige tanke. Der er ligeledes elektronisk alarmer på olieudskillerne.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Vaskekemikalier opbevares i beholdere, samtlige stående i en stor bakke, der kan tilbageholde spild. Disse kemikalier plus nogle sæber til brug i stationen er opstillet i et teknikrum. Der er ikke gulv afløb i rummet.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/luft	Jane foretager egenkontrol af dampgenvindingsanlægget. Firmaet Gilbarco Veeder-Root (tidligere DOMS) checker også anlægget mindst en gang hvert andet år.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet i et lukket skur bagved stationen. Portene i vaskehallen er altid lukkede under vask.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Spildevand fra vaskehal og spildevand fra salgsplads løber til sandfang og olieudskillere, der tømmes af Sydslam. Et par yderligere tømninger er blevet foretaget af Haderslev Slamsuger Service.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke sket ændringer i antallet af salgstanke. Der er i alt 7 nedgravede tanke til brændstof samt en overjordisk fyringsolietank (1200 ltr. fra 2002) tilknyttet fyringsanlægget til vaskehallen. De 7 nedgravede tanke udgøres af en 1) 20 m <sup>3</sup> (kombineret 8 m <sup>3</sup> + 12 m <sup>3</sup> ) fra 1990 2) 16 m <sup>3</sup> fra 1974 3) 16 m <sup>3</sup> fra 1974 4) 10 m <sup>3</sup> fra 1971 5) 10 m <sup>3</sup> fra 1974, der er afblændet 6) 6 m <sup>3</sup> fra 1957, der er sandfyldt 7) 2,5 m <sup>3</sup> fra 1957, der er afblændet  Tankene 1 - 4 er allesammen i drift. Tankene 1 og 2 blev inspiceret og tæthedskontrolleret i januar 2018. Tankene 3 og 4 skal også inspiceres i år, da der er gået 10 år siden sidste inspektion.

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der frasorteres pap til genbrug samt brændbart affald. Affaldet hentes af Marius Pedersen.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen nr. 10 af Sønder Otting Under Haderslev er V2-kortlagt af Region Syddanmark i henhold til Jordforureningsloven - dvs. at der er en konstateret jordforurening (olie) på grunden.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede forhold.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder