

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-04-2021 på ejendommen:

Væggerskildevej 9
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Lejer af staldene samt lejer af jorden.
-------------------------	---

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 820 m³: 5 elementer har vandret revne der skal repareres - frist for reparation er 30/6 2021.
- Der er 1 teltluge i 1.720 m³ gyllebeholder, der ikke kan lukkes, fordi lugen er gået i stykker.
 - Ifølge lejer af jorden er der bestilt reparation af teltlugen.
- Der er måske fejl i gødningsregnskabet for Brian Møller for perioden 2019/2020, da dyreholdet er ophørt 02-10-2019. Eventuelle fejl i gødningsregnskabet skal rettes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	29-07-2016
Tilladte dyreenheder	508,75

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Lejer af staldene er ved tilsynet i gang med at ansøge om ny §16a miljøgodkendelse.</p> <p><u>Tidligere miljøgodkendelse med tillæg:</u></p> <p>Etape 1 i tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Andelen af smågrise har tidligere været udvidet. <p>Etape 2 er ikke udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny slagtesvinestald og gyllebeholder er ikke etableret.- Udnyttelsesfristen for tillæg nr. 3 er ændret ifm. ny lovgivning: Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen (29-07-2016) er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	<p><u>Ifølge miljøgodkendelse + tillæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Smågrise: Delvis spaltegulv <p><u>Slagtesvin:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Drænet gulv+spalter.- Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	<p>Der er etableret gyllekøling på en del af det eksisterende staldanlæg. Gyllekøling er ikke en del af eksisterende virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampning.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0.- Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi på 5,5.- "Etape 2" kobles ikke til forsuring af hensyn til afsætning af gyllen. <p><u>Ved tilsynet blev der vist log over forsuringsanlægget for 2018 til 2021.</u></p> <p>PH værdi:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2021: 5,59- 2020: 5,61- 2019: 7,01- 2018: 5,54 <p><u>Vurdering:</u></p> <p>2018, 2020 og 2021 vurderes ok. I 2019 er dyreholdet reduceret i forbindelse med salg af ejendommen, og forsuringsanlægget er ikke i drift.</p>

Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Efter endt omrøring og udkørsel skal teltluger lukkes. - Ved etablering af ny 4.000 m3 gyllebeholder: Der skal etableres fast overdækning på den ny gyllebeholder i form af teltoverdækning. <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet stod teltluger åbne, fordi der køres gylle fra gyllebeholderne. Efter endt udkørsel skal lugerne lukkes.</p> <p>Der er 1 teltluge i 1.720 m3 gyllebeholder, der ikke kan lukkes, fordi lugen er gået i stykker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge lejer af jorden er der bestilt reparation af teltlugen.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 0,59 kg P pr. år pr. gris). <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede: 19.520 - Indgangsvægt, kg.: 32 - Afgangsvægt, kg.: 108 - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86 - Gram P pr. FE sl. svin: 4,65 - Kg P pr. sl. svin/år: 0,59 <p><u>Oplyst ved tilsynet for perioden 01-10-2019 til 30-09-2020</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede: 12.387 - Indgangsvægt, kg.: 25,4 - Afgangsvægt, kg.: 122,3 - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,55 <ul style="list-style-type: none"> o Ved tilsynet blev der for en anden periode vist et forbrug på 2,62 FEsv pr. kg tilvækst. - Gram P pr. FE sl. svin: 4,2 - Kg P pr. sl. svin/år: 0,50 <p><u>Vurdering:</u> Fodervilkåret er overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere 3.680 slagtesvin og 3.975 smågrise på stald ad gangen.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gyllen.

Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår ved evt. nybyggeri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres en beplantning omkring de nye staldbygninger. Beplantningen skal etableres i forbindelse med byggeriet eller senest det førstkommande efterår. <p><u>Vilkår, eksisterende byggeri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal være/vedligeholdes beplantning omkring eksisterende stalde.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er lavet miljøpolitik og handlingsplan for Krogsgaard Pork. I 2021 er der særlig fokus på affaldssortering.</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p><u>Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u></p> <p>Oplæring af personale (§43):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle: <ul style="list-style-type: none"> o Relevant regulering, o Transport- og udbringning af husdyrgødning o Reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv. <p>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> o Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer. <p>Fodringskrav (§46)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen skal have fokus på reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder: <ul style="list-style-type: none"> o Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden o Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance o Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof. <p>Energieffektiv belysning (§47)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning. <ul style="list-style-type: none"> o Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg. o Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.

	<p>Støv fra staldanlæg (§48)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten <ul style="list-style-type: none"> o reducere støvproduktionen fra foder og strøelse o anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller o behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem <p>Årlig indberetning til kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet): <ul style="list-style-type: none"> o Logbøger for eventuel miljøteknologi. o Dokumentation for miljøledelsessystem. o Logbog over gennemførte kontroller. o Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p> <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u> §43: I virksomhedens APV. §44: Der er servicefolk ansat til reparation og vedligeholdelse. §46: Der anvendes fasefodring. §48: Der tilsættes soyaolie for at binde støv.</p>
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret gyllekøl på en del af eksisterende staldanlæg.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 32-108 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	14.720	383,97	29-07-2016
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	25.850	124,78	29-07-2016

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise (Brian Møller)	Toklimast., delvis spaltegulv	6.827	32,16	908,0	0,0
Smågrise (Krogsgaard Pork)	Toklimast., delvis spaltegulv	2.070	6,99	225,5	0,0
Slagtesvin (Krogsgaard Pork)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.820	174,01	3.602,3	0,0

Slagtesvin (Krogsgaard Pork)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.406	104,38	2.162,1	0,0
Slagtesvin (Krogsgaard Bacon)	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.933	60,04	1.237,1	0,0
Slagtesvin (Krogsgaard Bacon)	Drænet gulv + spalter (33/67)	96	2,97	61,8	0,0
Slagtesvin (Brian Møller)	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.842	166,48	3.271,5	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>CHR registeret (7/4 2021):</u> 3.680 svin over 30 kg. og 4.300 smågrise.</p> <p>Gødningsregnskabet for perioden 2019-2020 er opgivet på 3 forskellige CVR nr. pga. skift af ejer.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskabet for Krogsgaard bacon</u> var der ikke dyrehold på ejendommen i perioden 3/10 2019 - 29/2 2020 men der er et dyrehold på 1.933 slagtesvin (50-130 kg.) og 96 slagtesvin (31-118,4 kg.) i gødningsregnskabet som ikke er knyttet til en besætning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet blev det vurderet, at ovenstående dyrehold er fra Væggerskildevej 9. <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2019/2020 for Krogsgaard Pork:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.070 smågrise (16-33,4 kg.), 3.406 slagtesvin (25,4 kg -115,4 kg) og 4.820 slagtesvin (25,4-127,7 kg). <p>I forbindelse med tilsynet blev der vist en opgørelse for perioden 01-10-2019 til 30-09-2020: 12.387 slagtesvin (25,4-122,3 kg) og 2070 smågrise (16,4-43,7 kg).</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab for Brian Møller:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/20: 6.827 smågrise (6,7-31 kg) og 5.842 slagtesvin (31-113 kg.). - 2018/19: 3.635 smågrise (6,7-31 kg.) og 6.357 slagtesvin (31-116 kg.). - 2017/18: 25.800 smågrise (6,8-31 kg., 1.019 slagtesvin (31-117,4 kg.) og 11.417 slagtesvin (31-117,1 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Der er evt. fejl i gødningsregnskabet for Brian Møller for perioden 2019/2020, da dyreholdet er ophørt 02-10-2019. Eventuelle fejl i gødningsregnskabet skal rettes.</p>
Produktionsareal	Der er ved tilsynet ved at blive ansøgt om ny §16a miljøgodkendelse.
Medicinsk Zink	Ikke relevant, da smågrisegyllen ikke udgør hhv. 20/40 %.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 2012	150	75		Vaskeplads med afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gyllen. Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Sandbækvej 20		1.000
Afgive til opbevaring		Nygårdsvej 15A		900

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1983	13-01- 2021	10	220	820	Flydelag	Beholder kontrolleret 13-01-2021 med bemærkning: 5 elementer har vandret revne der skal repareres.
Gyllebeholder	01-01- 1991	13-01- 2021	10	430	1.720	Teltdug	Beholder kontrolleret 13-01-2021.
Gyllebeholder	01-01- 2002	02-10- 2013	10	650	2.600	Teltdug	Beholderkontrol udført den 02-10-2013.

Gyllekanaler	01-01-1800			0	625	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1991			0	21	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002			0	50	Fast låg	
Anden opsamlingsbeh	01-01-2013		10	75	300	Fast låg	Procestank til forsuringsanlæg.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2013		10	10	30	Fast låg	Pumpebrønd ved forsuringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er mere end 100 meter til nærmeste åbne vandløb/sø, hvilket betyder at der ikke er lovmæssig krav om alarm på gyllebeholdere. Ifølge Miljøgodkendelse fra 2012 er der vilkår om JH-gyllestop (overpumpningsalarm) på 1.720 og 2.600 m3 gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der anvendes gylleopbevaringskapacitet på: <ul style="list-style-type: none"> - Højmosevej 26 - Nygårdsvej 15A - Sandbækvej 20
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 820 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2021. Bemærkning: 5 elementer har vandret revne der skal reparerer - frist d. 30/6 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.720 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. 1 teltluge kan ikke lukkes, fordi lugen er gået i stykker. <ul style="list-style-type: none"> o Ifølge lejer af jorden er der bestilt reparation af teltlugen.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.600 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej, da gyllen er ved at blive udbragt.

Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.030 m3 ved Sandbækvej 20: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Nej. - Ifølge Miljøstyrelsens Teknologiliste: JH forsuring NH4+: Forsuret gylle kan erstatte flydelag.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m3 ved Nygårdsvej 15A: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Flydelag: Gyllebeholderen er tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum i maskinhus: fast gulv og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte håndteres på vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads med afløb til fortank.
Olieudskillere	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	En del af regnvand på tage ledes til faskiner.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen. Der er etableret regnvands-faskiner til en del af driftsbygninger.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	072918	Tank	51-5023	2002	Mineraliske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2042
1998	82132-01	Tank	SB600/81	1998	Mineraliske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2028

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1996	65122-01	Tank	01-000	1996	Mineral ske oliepro dukter	1.500	Nedgra vet		30-12- 2036
	040100 03	Tank			Mineral ske oliepro dukter	450	Over terræn, udendø rs		
2006	032348 2	Tank	51- 5323	2006	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendø rs		30-12- 2046

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordiske olietanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	På spalter under kadaverkappe inden afhentning af Daka. Afhentningssted er i nærhed af Væggerskildevej 28.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er erhvervscontainer til brændbart affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Der er egen drikkevandsboring. Der udtages løbende drikkevandsanalyser.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 84.2090 og 84.2097 (ved Væggerskildevej 11): 168.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 2029. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Beredskabsplan	Ikke set ved tilsynet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-04-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.