

Pierre.dk Autolakering A/S - Frederikshavn
Søndergade 246
9900 Frederikshavn
Att.: Frank Ascanius

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via mail: frank.Ascanius@pierre.dk

6. juni 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Pierre.dk Autolakering A/S beliggende Søndergade 246, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2018-03320

Frederikshavn Kommune har den 28. maj 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Frank Ascanius og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Fremsend datablad(e) på anvendt filtermateriale**

Virksomheden anvender filter af mærket Villedon til tilbageholdelse af farvepartikler i luftafkastet.

Jf. §10 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1312 af 08/11/2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen) skal farvepartikler i afkastluften ved lakering frafiltreres. Sprøjtekabiner og filtre skal tilbageholde mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. Tørfiltre skal være forsynet med differenstrymåler til måling af trykfaldet over filtermaterialet.

Det **aftales** på tilsynet, at virksomheden fremsender datablad(e) eller anden dokumentation på filternes tilbageholdelsesevne – **dog senest den 8. juli 2019**. Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

**Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | | |
|---------|---------|------------|
| Telefon | CVR nr. | 15000295 |
| Fax | P. nr. | 1023547461 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| NBE | <p>Virksomheden oplever en stor fraktion af brugt afdækningspapir i alle deres afdelinger i landet. Virksomheden blev i den forbindelse introduceret for NBE - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og SMV-projektet.</p> <p>Steen Heftholm kan kontakte virksomheden for en uforpligtende snak ift. SMV.</p> |
| Indretning & drift | <p>Pierre.dk Autolakering A/S har i 2018 lejet A/S Knud Uggerhøjs lakeringsafdeling bestående af to malerkabiner. Pierre Autolakering A/S har hovedsæde i Kolding og har 37 afdelinger rundt om i landet.</p> <p>Pierre Autolakering A/S - Frederikshavn er beliggende i A/S Knud Uggerhøjs bygninger (Søndergade 246), men fungerer som en selvstændig virksomhed.</p> <p>Virksomheden foretager lakering af biler samt løsdeler til autobranchen. Emnerne slibes inden de males.</p> <p>Normal drifts foregår mellem kl. 7-16.</p> <p>Antal ansatte på lokaliteten: 2 stk.</p> |
| Egenkontrol (journal) | <p>Virksomhedens egenkontrol og vedligehold af bl.a. filtre og brandkontrol er registreret i et digitalt system, som giver en meddelelse, når der er tid til kontrol og udskiftning.</p> <p>Tidspunkter for udskiftning og kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gulvfilter: hver 2. mdr. -Forfilter: hver 3. mdr. -Loftfilter: ca. 1 gang årligt -Brandkontrol: 1 gang årligt <p>Posefilteret som sidder i loftet og blæser luft ind blev udskiftet, da Pierre overtog kabinerne og udskiftes efter behov i fremtiden - der er ikke faste krav til udskiftning heraf.</p> <p>Virksomheden bedes hvert år fremsende et VOC-regnskab - gerne i starten af januar for det foregående år.</p> |


| | |
|------------------|---|
| | <p>Frederikshavn Kommune har den 15. maj 2019 modtaget virksomhedens VOC-regnskab for 2018 og forbruget i 2019 indtil nu. Regnskabet indeholder en oversigt over forbrugt farve, lak, opløsningsmiddel og fortynder og hvor stor en andel VOC-mængden udgør.</p> <p>Der er i byggetilladelsen dateret 22. januar 2002 til etablering af ekstra malerkabine stillet krav om, at udvidelsen ikke må forøge forureningen, da virksomheden ligger mindre end 100 meter fra boligområde.</p> <p>Frederikshavn Kommune har vurderet, at forbruget i 2001 var på omkring 1.700 kg VOC/år, hvorfor dette tal er max. Pierre er orienteret om max-forbruget.</p> <p>VOC-forbruget var i 2018 på: 503,24 kg.</p> <p>Mængden ligger altså langt under krav-niveauet fra 2001 på 1.700 kg. Dette skyldes bl.a. at produkterne nu om dage er vandbaseret sammenlignet med tidligere, hvor de var baseret på opløsningsmiddel (specielt farverne fik VOC-indholdet til at stige).</p> <p>Forbruget i 2019 forventes at være det samme som i 2018.</p> |
| Miljøgodkendelse | Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse. |
| Forurenede jord | Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening. |
| I øvrigt | Malekabiner opvarmes med oliefyr og værksted opvarmes med fjernvarme. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | <p>Virksomheden har to kabiner til autolarkering.</p> <p>Der er filtre på afkast, som ifølge virksomheden tilbageholder tilstrækkeligt. Mærket er Villedon. Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden fremsender oplysninger/datablad på filternes tilbageholdelsesevne.</p> <p>Virksomhedens egenkontrol og vedligehold af bl.a. filtre og brandkontrol er registreret i et digitalt system, som giver en meddelelse, når der er tid til kontrol og udskiftning.</p> <p>Tidspunkter for udskiftning og kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gulvfilter: hver 2. mdr. -Forfilter: hver 3. mdr. -Lofilter: ca. 1 gang årligt -Brandkontrol: 1 gang årligt <p>Posefilteret som sidder i loftet og blæser luft ind blev udskiftet, da Pierre overtog kabinerne og udskiftes efter behov i fremtiden - der er ikke faste krav til udskiftning heraf.</p> |

| | |
|--|---|
| | Desuden stopper anlægget, hvis trykket i malerkabinerne falder til 0,2 m/s. |
|--|---|

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | <p>Alle aktiviteter foregår indendørs i lukket malerkabiner, værksted eller blanderum. Se billeder af blanderummet nedenfor:</p>  |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden. |

Udskillere


| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Olieudskillere | Ikke relevant, da der ikke forekommer processpildevand. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Tanke | Virksomhedens malerkabiner er på nuværende tidspunkt opvarmet med oliefyr. |

| | |
|--|--|
| | <p>Olietanken er registreret på lokaliteten for A/S Knud Uggerhøj (Søndergade 246).</p> <p>Virksomheden vil undersøge, om der mulighed for anden opvarmning af malerkabinerne.</p> |
|--|--|

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Farligt affald | <p>Det blev oplyst på tilsynet at al farligt affald køres over til A/S Knud Uggerhøj (Søndergade 246), hvor det opbevares på virksomhedens miljøplads.</p> <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Brugt fortynder: Modtagestation Vendsyssel Spraydåser: Modtagestation Vendsyssel</p> <p>Miljøpladsen har fast bund med fald uden afløb, så der ikke er mulighed for, at spild løber i kloak eller ud på jorden.</p> |
| Affald, generelt | <p>Det blev oplyst på tilsynet at al affald køres over til A/S Knud Uggerhøj (Søndergade 246), hvor det opbevares på virksomhedens miljøplads.</p> <p>Affald fra miljøpladsen hentes/modtages af følgende:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S Tomme malerbøtter i plast og metal: Modtagestation Vendsyssel Brugt afdækningspapir: Brandbart</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Virksomheden har på alle lokaliteter en stor fraktion af brugt afdækningspapir, som virksomheden er ved at undersøge, om den kan genanvendes på en måde, se fraktionen nedenfor:</p>  |