



Rapport for miljøtilsyn med Voldanlæg hos Ny- marksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.10.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	20847506
E-mail	info@nymarks- minde.dk	P. nr.	1004544272

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1		
Godkendelsesdato	07.05.2015		
Tilslutningstilladelse spildevand			

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
08-06-2015	Påbudsvarsel	Undersøgelse af støj

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er et feriecenter og besøgslandbrug, som ikke er omfattet af regelmæssigt tilsyn. Der er et svømmebad, der føres selvstændig tilsyn med. Dette tilsyn omhandler det tilsynspligtige voldanlæg jf. miljøgodkendelse af 7. maj 2015. Der er tidligere meddelt miljøgodkendelse den 20. december 2011 til en anden vold - denne er færdigetableret og tilsyn med denne afsluttet.</p> <p>Voldanlægget etableres syd for den eksisterende vold af rent og lettere forurenede jord. Pladsen er indrettet med en brovægt og et overvågningskamera.</p> <p>Ved tilsynet var der kørt jord på ca. 2/3 af arealet. Der stod meget vand i området, og derfor er det endnu ikke muligt at opbygge volden i højden. Overjorden var skrabet af og lå ved siden af voldområdet.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7:00 - 17:00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Intet at bemærke.
Luft, støv	Intet at bemærke ved tilsynet - den våde sommer og det våde efterår har bevirket, at det ikke har været nødvendigt at bekæmpe støv fra anlægsarbejdet.
Lugt	Intet at bemærke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 26 - intet at bemærke

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Maskiner		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der var ingen aktiviteter ved voldanlægget under tilsynet. Ved tilsynet blev det oplyst, at der ingen klager er kommet fra naboer hverken over støj eller andre forhold.
Støjkloder, udendørs	Gummiged, kørsel til og fra voldanlægget. Der er lavet en lille midlertidig støjvold over mod nærmeste nabo.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 55 - Intet at bemærke.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enheder	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ingen spildevand fra voldanlægget.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietanke.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheder	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Lettere forurennet jord				Ikke relevant			2017
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Lette forurennet jord.
Råvarer, opbevaring	Uden betydning.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Der må tilkøres jord svarende til et voldanlæg jf. vilkår 7 og landzonetilladelsen. Ved tilsynet var ca. 2/3 af volden etableret.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Bygningsaffald			Ikke oplyst					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Eventuelle urenheder i den tilkørte jord f.eks. kabler, plast m.v. opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Hvis der kommer et læs jord der skal afvises, kan det midlertidigt opbevares syd for voldanlægget. Dette er aldrig sket, og det forventes heller ikke at ske.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 36 - intet at bemærke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Intet at bemærke
Generelle bemærkninger	Jens Poulsen styrer al jordhåndtering - herunder udlevering af nøglekort til chauffører, overvågning af tilkørte jordpartier, brovægt og anvisninger mv.
Planforhold	Der er udarbejdet en lokalplan for hele virksomheden.
Jordforurening	Der tilføres lettere forurennet jord.
Bæredygtighed	Genanvendelse af rent og lettere forurennet jord i volde med støjreducerende effekt er bæredygtig idet det reducerer behovet for jomfruelige materialer.