

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	24.03.2026	
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn	
CVR-nummer	32269974	
P-nummer	1015345914	
Virksomhed	Toms Auto ApS	
Adresse	Solbjerg Hovedgade 29	
Postnummer og by	8355 Solbjerg	
Telefon	86 92 60 05	
Mobil		
e-mail	booking@tomsauto.dk	
Kontaktperson	Anders Rye	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	24.06.2009	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Anders Rye (indehaver)	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>- Alle indskærper og drøftelser i forbindelse med jordforurening, opbevaring af flydende råvarer og flydende farligt affald samt affaldssortering er efterkommet pr. 24. marts 2026.</p> <p>- Virksomheden etablerer affaldshåndtering ud mod gaden, forventeligt i løbet af 2026. Virksomheden etablerer denne med tæt belægning m.m., for at undgå spild til jord og grundvand og for at lette omgangen med affald.</p> <p>- Virksomheden har indkøbt en ballepresser til pap og afsøger mulighederne for at afsætte pappet.</p> <p>- Virksomheden har siden tilsynet 29. oktober 2025 afviklet sin olietank helt.</p> <p>Virksomheden skal være opmærksom på at afmelde olietanken til fyringsolie på BBR, via https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/byggeri/bygnings-og-boligregistret-bbr</p> <p>Læs eventuelt mere via https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoeforhold/har-du-en-erhvervsolietank</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Jordforurening: - Virksomheden ville på baggrund af en mulig jordforurening udtaget jordprøver for undersøgelse af jordforurening. Dette har virksomheden foretaget og fremsendt resultaterne til Aarhus Kommune. Et akkrediteret analysefirma har efterfølgende ikke kunne påvise jordforurening. Aarhus Kommune, Jord, har ikke fundet grundlag for at meddele påbud for yderligere tiltag. Læs mere under afsnittet Jordforurening.</p> <p>Affaldssortering: - Det blev drøftet på tilsynet i efter 2025, at virksomheden skal frsortere sit pap-affald fra sit restaffald. Dette var efterkommet på tilsynet d. 24. marts 2025.</p> <p>Ved seneste tilsyn blev følgende indskærpelser meddelt:</p> <p>Opbevaring af flydende farligt affald: - Flydende farligt affald må ikke opbevares med risiko for spild til afløb eller jord og grundvand, jf. autobranchebekendtgørelsens § 13. Dette var på tilsynet den 24. marts efterkommet.</p> <p>Opbevaring af flydende råvarer: - Flydende miljøfarlige råvarer må jf. bekendtgørelsens § 12, ikke opbevares med risiko for spild til jord, grundvand eller kloak. Virksomheden opbevarede sprinklervæske, bremsevæske m.m. i baggården ud yderligere spildsikring. Disse råvarer var på tilsynet 24. marts 2026 opbevaret korrekt.</p>
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden er et autoværksted med service og reparation af personbiler. Virksomheden yder ikke hverken autolakering eller undervognsbehandling og der vaskes ikke biler på adressen.</p> <p>7 stk. lifte 1 stk. kompressor 1 stk. dækmaskiner 1 stk. afbalanceringsmaskiner 2 stk. svejseapparater Diverse håndværktøj</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 9 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden er omfattet af kommuneplanramme 330207BL, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.</p> <p>Virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men ikke inden for indvindingsopland.</p>  <p>Luftfoto af virksomheden.</p>
-------------	---

Driftstid

Hverdage

kl. 7.30-17

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har flg. typer råvareoplæg: <ul style="list-style-type: none">- Forskellige typer motorolie- Kølervæske- Smørefedt- Spraydåser- Sprinklervæske

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig ligger i skel mod både nord og syd. Mod øst ligger Solbjergskolen i skel.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Væsentlige støjklager	<p>Virksomheden har følgende væsentlige støjklager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personkørsel til og fra - Vareleverancer - Afhentning af affald - Støj fra kompressor - Ventilations- og udsugningsanlæg - Hamren og banken <p>Virksomhedens brug af trykluftværktøj er faldende, idet man i højere grad anvender elektrisk værktøj.</p>
Vurdering af støj	<p>Virksomhedens aktiviteter foregår altid for lukkede døre og porte på grund af den korte afstand til naboerne.</p> <p>Der er monteret tænd- og slukfunktion på virksomhedens kompressor-anlæg, der slukker for strømmen på kompressoren, når lyset i værkstedet slukkes. Dette er monteret på baggrund af en støjklage over kompressorstøj, der indgik til den tidligere ejer.</p> <p>Der har siden seneste tilsyn ikke været nogen klager over støj fra virksomhedens aktiviteter.</p> <p>Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener for sine omgivelser.</p>

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Virksomheden har følgende luftemissioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udstødningsgas - Svejserøg <p>Både udstødningsgas og svejserøg samles via punktsug til centralt sug og ledes minimum 1 meter over tag. Virksomheden har to afkast, der begge samlet set vurderes at leve op til autobranchebekendtgørelsens § 11, stk. 3 om udsugning og afkasthøjder.</p> <p>Virksomheden har sløjftet sit oliefyr og har dermed ikke længere emissioner herfra.</p>
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet særligt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	<p>Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.</p> <p>Der var på tilsynsdagen ingen lugtgener fra virksomheden.</p> <p>Virksomheden vurderes ikke at være anledning til lugtgener for omgivelserne.</p>

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	Viby Renselanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	12.10.1990

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Der er tre afløb fordelt i værkstedet til afdryp af smeltevand og regnvand fra bilerne.</p> <p>Herudover afledes der udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden.</p> <p>Virksomheden har ingen vaskeplads og vasker ikke biler på adressen og der forekommer ikke øvrigt processpildevand fra virksomhedens aktiviteter.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har en olie- og benzinudskiller placeret bagved bygningen mod øst. Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning.
Tømning / kontrol af udskiller	Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningssordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredsløb.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningssordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har et sandfang i forlængelse af olieudskilleren.
Tømning / kontrol af sandfang	Sandfanget er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningssregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Følgende farligt affald forekommer på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oliefiltre. Opbevares i plasttromle i værksted.- Gulvvaskevand. Opbevares i plasttromle i værksted.- Vand fra bremsevask. Opbevares i plasttromle i baggården.- Kølervæske. Opbevares i plasttromle i værksted. <p>Ovenstående afhentes af Marius Pedersen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Spraydåser. Opbevares i plasttromle i værksted. Afhentes af Skanderborg Produkt A/S.- Blyakkumulatorer. Opbevares i værksted. Afhentes af FTZ.- Slibestøv fra sandblæser. Afleveres på genbrugspladsen.
Øvrigt affald	<p>Virksomheden sorterer i følgende fraktioner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Restaffald og pap. Opbevares i lukket metalcontainer. Afhentes af Per Andersen. <p>Virksomheden skal sortere rent pap for sig og restaffald for sig, jf. affaldsbekendtgørelsens § 63. For vejledning henvises der til samme bekendtgørelses § 64 samt bilag 6 om sortering.</p> <ul style="list-style-type: none">- Plast - herunder plastkofangere. Virksomheden kører selv plastaffald til genbrugspladsen efter behov.- Jern og metal. Afhentes af Skanderborg Produkt A/S.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Dæk. Afhentes af Øksendal Dæk.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:


1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har siden tilsynet 29. oktober 2025 afviklet sin olietank helt.</p> <p>Virksomheden skal være opmærksom på at afmelde olietanken til fyringsolie på BBR, via https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/byggeri/bygnings-og-boligregistret-bbr</p>  <p>Olietanken er nu afviklet og pladsen bruges til lager.</p>
Rørføringer til olietanke	Rørføring til fyringsolietanken er blevet sløjfet i forbindelse med sløjfningen af olietanken.


Oplysninger om tanke og rørføringer


Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af inspektions- og sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Spildolie opbevares i baggården i en dobbeltvægget spildolietank på SF-sten. Tanken er overdækket af en presenning. Virksomheden skal være opmærksom på håndtering af spildolie under påfyldning, idet SF-sten ikke anses som værende tæt belægning.</p> <p>Placeringen af spildolietanken på SF-sten accepteres imidlertid, idet virksomheden benytter en lukket pumpeanordning ved påfyldning af tanken og tanken er dobbeltvægget, overdækket og placeret på et varigt og stabilt underlag. Virksomheden skal være opmærksom på eventuelle lækager på spildolietanken, grundet tankens placering på SF-sten.</p> <p>Virksomheden havde i efteråret 2025 et uheld med overpumpning af spildolie. Ifølge virksomheden handlede man hurtigt og spredte op-sugningsmateriale over området, hvor spildet var sket.</p> <p>Virksomheden har efterfølgende på baggrund af miljøtilsyn 29. oktober 2025, fået foretaget jordprøver af et akkrediteret analysefirma (Geo) for eventuel jordforurening med kulbrinter. Prøverne viste ingen jordforurening og sagen er dermed lukket.</p> <p>Virksomheden skal fortsat være opmærksom på at undgå spild ved håndtering af spildolie.</p> 
Opbevaring af flydende råvarer	<p>Motorolie, kølervæske m.m. opbevares i lagerrum med tæt belægning og uden mulighed for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Virksomheden skal fortsat være opmærksom på at opbevare råvarer på en måde, så spild til omgivelserne undgås.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p>Der opbevares ikke længere flydende råvarer udendørs.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	<p>Belægninger i værkstedet hvor der kan forekomme spild, vurderes at være tætte og i god stand, herunder også i lagerrummet.</p> <p>Udendørs belægninger består af SF-sten over hele matriklen. SF-sten accepteres som fast belægning, men ikke som tæt belægning, og virksomheden skal være opmærksom på, at eventuelt råvarespild kan nedsive til jord og grundvand via belægningen.</p>
Jordforurening	<p>På baggrund af miljøtilsynet den 29. oktober 2025, havde Aarhus Kommune mistanke om en mulig jordforurening i forbindelse med pumpning af spildolie.</p> <p>Virksomheden har efterfølgende fået foretaget jordprøver af et akkrediteret analysefirma for jordforurening med kulbrinter. I jordprøven er der påvist et mindre indhold af oliestoffer, som ikke overstiger Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Geo vurderer på den baggrund, at spildet ikke har medført jordforurening under belægningsstenene. Aarhus Kommune, Jord, er også informeret herom og har i forlængelse heraf, meddelt afgørelse om, ikke at meddele påbud om oprensning.</p> <p>Der blev på tilsynet 24-03-2026, ikke konstateret synlig jordforurening.</p>

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden har i 2025 omlagt til fjernvarme.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman

Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791

e-mail: hsiho@aarhus.dk