



Rapport for miljøtilsyn hos Nørgaard Landbrug I/S, Nøringen 17, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Ejer				
Per Nørgaard	Nøringen 17	9362 Gandrup	Holtet	
Jacob Nørgaard	Holtetgårdsvej 9	9362 Gandrup	Holtet	
Tilsynsdato	22-09-2023			
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.	33213	
Mobiltelefon		CVR nr.	42043044	
E-mail		P. nr.	1026712250	

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	14-10-2021

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-06-2017	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholder fra 2015 og ensilageplads fra 2016 skal færdigmeldes, og olietank fra 1964 skal sløjfes i BBR
27-06-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal være spildkar under tønderne med spildolie
15-06-2020	Aftale	Efterkommet	Den nye olietank og plansilo skal anmeldes + en gyllebeholder der aldrig har været på ejendommen skal afmeldes.
22-09-2023	Aftale	Meddelt	Beredskabsplan skal gøres tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget.
22-09-2023	Aftale	Meddelt	Hul i overdækningen af møddingen skal lukkes.
22-09-2023	Aftale	Meddelt	Udbedring af utilstrækkeligt flydelag på gyllebeholder fra 1989.
22-09-2023	Aftale	Meddelt	Bevoksning tæt omkring alle gyllebeholdere skal fjernes.
22-09-2023	Aftale	Meddelt	Plan for hvorledes vilkår 24 vedrørende tankning med motorbrændstof kan finde sted på fast tæt bund skal fremsendes kommunen.
22-09-2023	Indskærpelse	Meddelt	Foderladen anvendes til opstaldning af kalve fra aug-nov, men arealet indgår ikke som en del af produktionsarealet jf. miljøtilladelsen fra 2021. Planerne for opfyldelse tilsendes kommunen.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Kostald	2.525	
17	Seperationsboks	100	
21	Opholdsareal I og II	196	
3	kalve og opdræt	886	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	263	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	14-10-2021	
1	2	142	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-10-2021	
1	3	1.641	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	14-10-2021	
17	1	100	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	14-10-2021	
21	1	196	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	14-10-2021	
3	1	448	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-10-2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Der gik kun småkalve i en del af staldbygningerne beliggende nær møddingspladsen. Laden er imidlertid taget i brug til opflaskning af kalve (på dybstrøelse) fra august-november, hvilket ikke stemmer overens med det tilladte i miljøtilladelsen.
Dyreholdets sammensætning og størrelse, dok	Ved tilsyn blev mælkeproduktionsopgørelse fremvist.
Anvendelse af bygninger og stalde	Kalve opstaldet i laden samt en del af kalvestald er taget midlertidigt ud af brug pga. stand og størrelse. Anvendelsen af øvrige arealer blev vurderet til at stemme overens med miljøtilladelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsareal og gulvtyper stemmer overens med miljøtilladelse med undtagelse af kalve i laden osv. Kostalden havde skraber med ajlefløb. Skraberen blev oplyst til at køre hver time.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	268	600	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsens bund havde revner. Der lå en stor mængde mødding på pladsen, og derfor var tilstanden på pladsen herunder ikke til at vurdere. Der vil være øget fokus på dette kontrolpunkt ved næste tilsyn, hvor det eventuelt planlægges således, at tilsynet bliver udført på et tidspunkt, hvor møddingspladsen er tom.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ingen bemærkninger.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	OK. Ledes til den lille gyllebeholder ved siden af møddingsplads.
Møddingsplads, overdækning	Overdækket ved tilsyn - dog med hul i plastoverdækningen. Der blev lavet aftale om reparation af hullet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	OK.
Opbevaringskapacitet fast møg	OK.
Ensilage, sidebegrænsning	OK.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	OK. Der er afløb i begge ender af hver plansilo i anlægget.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning. Laden ved siden af plansiloanlægget har tagrender.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ensilage i markstak nordøst for lade, 3 stk.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		25	50		
Gyllebeholder	01-01-1989	10-03-2020	254	975	Flydelag	Der er alarm på beholderen
Gyllebeholder	10-12-2003	07-11-2013	0	3.000	Flydelag	
Ensilageplansilo	01-01-1994		475	950		Vand ledes til 2 m3 tank der tømmes til gyllebeholder
Gyllebeholder	31-07-2015			3.000	Flydelag	Opført oktober 2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	De to store gyllebeholdere havde bevoksning omkring sig. Landbruget blev bedt om at fjerne dette. Tilstand ellers OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	De to store gyllebeholdere blev oplyst til at være blevet tømt for nylig. Flydelaget var ikke fuldstændigt på den østligste tank. Det blev oplyst at omrøring ikke var muligt pga. begrænset indhold i beholderen. Landbruget ville forsøge at smide mere halm på. Logbog blev kontrolleret ved tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Alle beholdere havde dykket indløb.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Den lille beholder tilledes afløbene fra ensilagepladser og møddingsplads.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholder på 975 m3 er beliggende indenfor 100 m til vandløb, og der er alarm på beholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	OK.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der er gennemført beholderkontrol på 975 m3 beholderen i 2020, og den skal kontrolleres hvert 5. år. Gyllebeholderne på 3000 m3 fra 2003 og 3000 m3 fra 2015 skal kontrolleres i 2023 og 2025 henholdsvis. Landbruget blev påmindet om beholderkontrol i indeværende år for den ene gyllebeholder.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Nedfældning. Dokumentation blev fremvist ved tilsyn.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med komposteret husdyrgødning.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Økologisk, så ingen sprøjtemidler.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald, da dyrlæge sprøjter.
Affald, sortering	Der anvendes en container til brændbart. Det er lovpligtigt, at virksomheder sorterer deres produktionsaffald. Landbruget ville undersøge mulighederne for sortering af deres affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Vandforsyning	Ingen vandboring.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	På grund af økologisk landbrug anvendes hyppig udmugning og overdækning af mødding til forebyggelse af fluer. Kontakter kommune ved rotteproblemer.
Olietanke	Ved tilsynet blev en dieseltank fra 2003 (2500 L, nr. 138405) set, og denne fremgår også i BBR. På ejendommen findes også en nedgravet tank på 1500 liter til fyringsolie til stuehuset, år 1989. Denne tank blev ikke set ved dette tilsyn. Ved tilsynet blev det oplyst, at der i forbindelse med forrige tilsyn i 2020 blev indsendt foto af tankskiltet til kommunen. Det er ikke lykkedes at finde dette foto under sagen i kommunens system. Tanke fra før år 2000 skal sløjfes, når de er 40 år gamle.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Beredskabsplan var ikke synlig. Beredskabsplanen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget jævnfør vilkår 26 i miljøtilladelsen. De faste, drænede gulve i kostalden blev oplyst til at skrabe hver time og forsynet med timer. Dermed leves der op til vilkår 7 i miljøtilladelsen.
Øvrige bemærkninger	Den nye olietank og plansilo skal anmeldes til BBR. (OBS!!!) Derudover er der registeret en gyllebeholder fra 2017 på 3000 m ³ , som ikke er på ejendommen. Den skal afmeldes.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant fordi der ikke er økologisk biogasanlæg i nærheden. Desuden er der sand i gyllen (fra sengebåsene), og så kan det ikke anvendes i biogasanlæg.
Klima- og energitiltag*	Der er frekvensstyret mælke- og vakuumpumpe. I malkestalden sker der varmegenvinding til opvarmning af vaske- og drikkevand. Landbruget spekulerer også i

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	opsætning af solceller samt fast overdækning af deres gyllebeholdere. Sand fra sengebåsene nævnes som et problem i forhold til sidstnævnte.
Natur og biodiversitet	Gården er omlagt til økologisk drift, og derfor sprøjtes afgrøderne ikke mere.
Ressourcer og genanvendelse	Landbruget ville undersøge mulighederne for at implementere mere affaldssortering.