

Westerdijk BioEnergi ApS

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
29. maj 2026

Sagsnr.
26-015498

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på et kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer 28. maj 2026 på biogasanlægget på Vådagervej 13 ved Ting Jelling.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

I skal huske årlig inspektion af tæt belægning i plansiloerne

På tilsynet blev der fremvist journal over kontrol af asfaltbelægning på kørevejene, mens dette har været overset mht. betonbelægning i plansiloerne, herunder også den mindre plansilo ved sneglen ved frasorteringen, jf. vilkår 8.7 (tæt belægning)

På tilsynet var to af plansiloerne næsten tømt, så de skal gennemgås inden opfyldning på ny. Mens plansilo 3 var fyldt og må afvente, at den igen bliver tømt. Kontrol for inspektion, kunne være foto af en tømt og rengjort plansilo, f.eks. henholdsvis nr. 1,2, eller 3. samt dato, navn på person og resultat.

Der skal være 2 meter til kant eller støttemur

I skal ved fyldning af plansiloer huske at holde en afstand på 2 meter fra kanten af plansiloen af hensyn til afledning, der hvor der ikke er støttemur, jf. vilkår 7.2. Dette er især vigtig ved plansiloen nærmest biogasanlægget, da den kun har støttemur på to ad siderne. Så husk at gøre chauffør opmærksom på dette ved oplag næste gang i den plansilo.

Det er ved at være tid til inspektion af beholder til biomasse/husdyrgødning

Ifølge kommunes oplysninger er anlægget tager i drift i 2017, mens gyllebeholder er opført året efter. Da kravet er inspektion efter 10 år, jf. vilkår 8.3 samt 8.4, skal fortank og udleveringstanken samt reaktor tanke få udført inspektion inden udgangen af første halvår 2027. Gylletanken er opført og taget i brug i 2018 og kan afvente endnu et år eller tages med i loopet med de øvrige tanke.

Med hensyn til inspektion af reaktorertankene, spurgte du ind til kravet om frigravning af 1 meter, som kan være besværlig i forhold til det

etableret dræn rundt om de to beholder. Vi aftalte, at du forhører dig, hvad kontrollanten foreslår.

Husk af kontrolrapporter på tankene skal indsendes til kommunen.

Affaldssortering

I skal som virksomhed sortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald samt evt. produktionsaffald.

Evt. Affaldsfraktionerne er ikke registret i affaldsdatasystemet (ADS), da biogasanlægget er udskilt fra landbrugsdriften tidligere på året.

Dog vurderes, at der er overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS er nul, da I kun modtager husdyrgødning til anlægget og ingen affaldsprodukter, så som madaffald pt. Samt, at I indsamler og udsorter de små mængder emballageaffald I modtager til biogasanlægget sammen med den nærliggende planteavlsbedrift.

Derudover oplyste du, at I endnu ikke fået afhentet brugt motorolie.

Bortskaffelse af brugt kulfilter

Du oplyste, at I har skiftet kulfilter og bortskaffet det som restaffald, hvilket i dette tilfælde vurderes at være korrekt, da det ikke indeholder farlige stoffer.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virkksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Westerdijk BioEnergi ApS Vådagervej 13 4250 Fuglebjerg CVR:346273524 P-nr: 1032154103
Virksomhedstype	J205: Biogasanlæg for tilførsel af råmaterialer på over 30 tons pr. dag.
Tilsynsdato	28.5 2026
Hvad er der ført tilsyn med?	Miljø og delvis affald.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelse fra april 2020 som gælder op til kapacitet for tilførsel op til 100 tons pr dag. Vi gennemgik de fleste vilkår i godkendelsen, da I er nye driftsejere af anlægget siden 1.9 2024

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Nicole Westerdijk og fra Næstved Kommune deltog Julie Fabricius Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er fremstilling af el fra biogasanlæg pt. fra svine- og kogylle samt kalkunmøg og energiafgrøder.



- Modtagelse af madaffald er stadig i bero pga. prisen.

Luftforurening:

- Der er kulfilter til rensning af luft fra modtagertanken, som er skiftet. Luger på tanken var lukket.
- Der var på tilsynstidspunktet mindre lugt tæt ved udleveringstanken, da der samme morgen/formiddag var blevet leveret og afhentet biomasse til og fra anlægget.

Affald/biomasse:

- Kalkunmøg lå i plansilo og var overdækket på nær enden i plansilo 3, hvor der pt. er daglig fraførsel. Dog var der ikke holdt afstand til kanten i plansilo 1, hvor der ikke er støttemur (se foto). Plansilo 2 var tømt på tilsynet.
- Nyt og brugt olie står i palletank på opsamlingsbakke i skur.
- Brugt kulfilter blev oplyst bortskaffet som restaffald.
- Øvrige emballage affald i begrænset mængder bliver bortskaffet via landbrugsbedriften.

Egenkontrol:

- Driftjournal over test af fakkel, tilsyn med brønde, tæt overdækning, kørearealer mm blev fremvist.
- Der blev desuden vist, at der var styr på placering af gaskondensat brønde.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Kommunen følger op mht. til bortskaffelse af kulfilter.
- I fremover får dokumenteret standen af betonen på plansiloerne, når de er tomme.
- I skal holde afstand til kanten af plansilone på de sider, der ikke har støtte mur, især plansilo 1.
- I kontakter kontrollant mht. tæthed af reaktortanke.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:



Plansilo 3, som næsten er tømt.



Fyldt plansilo 1, hvor der er fyldt helt ud til kanten