

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Beredskab og Sikkerhed – Station Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 12. februar 2021
<b>Tilsynsadresse:</b> Kirkegade 30	<b>Postnummer og by:</b> 8400 Ebeltoft
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> Syddjurs Kommune	<b>Matrikel:</b> 94 i Ebeltoft Markjorder
<b>Kontaktperson:</b> Jan Recke	<b>Planforhold:</b> Byzone. Område med blandet bolig og erhverv.
<b>Telefon nr.:</b> -	<b>Mobil:</b> 89 15 21 12
<b>E-mailadresse:</b> jr@bsik.dk	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jan Recke
	<b>Tilsynsførende:</b> Jane Birgitte Rodell

<b>Virksomhedstype:</b> H51 Anlæg for motorkøretøjer, redningsstation	<b>Hovedaktivitet:</b> Virksomheden er en kommunal redningstation. Den beskæftiger sig med brandslukning, redning, miljøtjeneste samt redning/miljøtjeneste på havet.
--	--

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

### Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej

Dato herfor:

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>			
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud	
						Forbud	
						Indskærpelse(-r)	

### Jordforurening:

På tilsynet er der ikke konstateret synlige jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

-

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 21/6112

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

### 1. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).

### 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden er en kommunal brandstation. Den beskæftiger sig med brandslukning, redning, miljøtjeneste samt redning/miljøtjeneste på havet.
<b>Produktionsareal og grundareal</b>	Virksomheden har et areal på ca. 390 m <sup>2</sup> . Grundareal er på ca. 1.000 m <sup>2</sup> .
<b>Indretning</b>	På brandstationen er der opholdsrum med kontor, omklædningsrum, møde- og uddannelseslokale, vagtrum/teknikrum til radioteknik samt garage til brandbiler, trailer med båd. Der er en kælder med sikringsrum, og rum til opbevaring af materialer og arkiv. Garagen har betongulv med afløb til sandfang/olieudskiller. Der er ingen smøregrav. Udendørs findes parkeringsplads, sandfang/olieudskiller og affaldscontainere.  Virksomheden har 3 brandbiler samt en firhjulstrækker og en båd på trailer. Firhjulstrækkeren anvendes bl.a. til at køre med trailer/båd. Service på biler og benzin/diesel påfyldning foregår eksternt.
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Virksomheden er etableret på nuværende adresse i 1986.
<b>Udvidelse / ændringer</b>	<i>Nye bade faciliteter i kælder er under etablering. Der var tidligere 1 baderum, nu etableres 2 baderum, et til herrer og et til damer. Der er etableret nye forbedrede punktudsugninger til udsugning af udstødningsgasser.</i>
<b>Antal ansatte</b>	Stationen er ikke fast bemanded, der er 20 deltids ansatte.
<b>Driftstid</b>	Døgndrift / efter behov
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Der har ikke været driftsforstyrrelser eller/og uheld siden sidste tilsyn
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden gemmer tømningssrapporter for olieudskilleren.
<b>Bemærkning</b>	<b>Andre bemærkninger</b> -

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2017

Nr.	Bemærkning i 2017	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2021
1	2 dunke med skumvæske blev opbevaret ved siden af et afløb i garagen  	Skumvæske opbevares nu så der ikke er risiko for udledning til afløb. Dunke med skumvæske opbevares i metalbeholder sammen med øvrige flydende råvarer, som rensesvæske, auto-shampoo,   Metalkasse til opbevaring af kemikalier.
<b>Bemærkning</b>		Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger.

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel (incl. kørsel med udrykning)	Udendørs
2	Kompressorer (1 stk.)	I kælder
<b>Bemærkninger</b>		Det vurderes, at der ikke er betydende støj fra udsugningsanlæg. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

### 5. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Punktudsug fra udstødning	Ca.3 m over terræn	-
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	Nej. Ingen filter/rensning.	
<b>Bemærkninger:</b>	Der er etableret nye udsugningskasser til punktudsugning af udstødningsgasser.	



*Punktudsugning.*

Punktudsugning til udstødningsgasser er startet i kort tid ved hver udrykning, men da brandmændene har en responstid på 5 minutter (*ofte 3-4 min*) fra de modtager opkaldet, til brandbilen kører ud af garagen, så er det højst 0,5-1 minut pr. gang at udsugningen er tændt. Der er i gennemsnit 1,5 udrykning pr. uge.

Afkastet er ført ud gennem en gavl på bagsiden af bygningen.

Normalt er der krav om, at afkast skal føres minimum 1 meter over tag, men da afkast med udsugning af udstødningsgasser kun benyttes i få minutter hver uge, vurderes det at være en bagatelsag.

Såfremt driftsforholdene ændrer sig, vil forholdet blive taget op til ny vurdering.

*Brandbilerne har EU 6 motorer.*

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.



Afkast for udsugning af udstødningsgasser.

## Opvarmning

<b>Type</b>	<b>Fjernvarme</b>
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme samt elvarme i kælderen.

## 6. SPILDEVAND


Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Bilvask	<i>Super X Clean</i>	-	-	-
	Voks	-	-	-
<b>Bemærkning</b>	<p>Spildevand ledes til offentlig kloak. Processpildevand afledes via sandfang og olieudskillere.</p> <p>Årligt vandforbrug er på ca. 70 m<sup>3</sup> pr. år.</p> <p>Vand til fyldning af brandbiler går på en anden vandmåler.</p> <p>Biler vaskes oftest kun med vand. Der anvendes autoshampoo og voks en gang i mellem.</p> <p>Bilvask foregår normalt indendørs med afløb til sandfang og olieudskillere.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

### Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang	-	Ved P-plads
2 Olieudskillere	7 m <sup>3</sup>	Ved P-plads
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningssordning		Ja
Er der alarm på udskillere		Nej
Seneste tømninger		05. december 2018 18 november 2019 02. november 2020
<b>Bemærkning</b>	<p>Sandfang og olieudskillere er placeret ved bygningens nord-vestside, under parkeringspladser og buske. Olieudskilleren er en 2-kammer trixtank på ca. 7 m<sup>3</sup>. Den er vurderet til at være 2m<sup>3</sup> ved miljøtilsynet i 2014 og jf. den kommunale tømningsoversigt.</p> <p>Sandfang/olieudskillere er etableret i 1986, i forbindelse med etablering af brandstationen.</p> <p>Afløb fra håndvask er ikke tilsluttet udskilleren.</p> <p>Der blev ved de seneste tømninger i 2018, 2019, 2020 ikke fundet fejl på olieudskilleren.</p>	

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Sprinklervæske	-	-	-
Vaskemiddel til bilvask -Super X Clean -Blå højglansstørrer (til brug i vaskeanlæg)	plastdunke	- Ca. 20 L +8 L - Ca. 2 x 25 L	Metalkasse i garage
Motorolie til efterfyldning -Nymoline Super 2 taktolie (Nymann Kemi A/S)	plastdunk	Ca. 10 L	Metalkasse i garage
Affedtningsmiddel	plastdunke	Ca 50 L	På brandbiler
Skumvæske -Multipurpose Foam(form- tec MB20	plastdunke	Ca. 150 l	På brandbiler og i metal- kasse i garage.
Skumadditive -Bio For C (BIOEX)	plastdunk	Ca.20 l	Metalkasse i garage
Flaskegas		Ca. 2x11 kg	I garage
Petrol	Plastdunk	Ca. 5 L	Metalkasse i garage
Absorberingsmiddel	Plastsæk		
Ruderens (Sonax)	Plastdunk	Ca. 10 l	I Kemiskab
Kædesavsolie	Plastdunke	Ca. 2x 5 L	I Kemiskab
Div. spraymaling	Metalfasker	-	I Kemiskab
Imprægnering	Plastdunk	Ca. 5 l	I Kemiskab
<b>Bemærkning</b>	<p>Råvarer opbevares indendørs i metalkasse og i et kemiskab på fast gulv i garagen.</p>  <p>Kemiskab til opbevaring af kemikalier.</p> <p>Gulvet i garagen er indrettet, så det er muligt at vaske bilerne indendørs. Der er derfor flere afløb langs bagvæggen samt ud mod fronten.</p> <p>Der opbevares ikke længere ekstra benzin til båden.</p> <p>Skumvæske og affedtningsmiddel, benyttes i forbindelse med oprydning efter uheld.</p>		

**Tanke**

<b>Bemærkninger</b>	Der er ingen tanke på virksomheden.
---------------------	-------------------------------------

**8. AFFALD**

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b><u>Farligt affald:</u></b>					
	-	-	-	-	-
<b><u>Øvrig affald:</u></b>					
Erhvervsaffald	-	Container	Udendørs	Reno Djurs	-
<i>Jern og metal skrot (tomme slukningsflasker)</i>	-	-		<i>Station Ebeltoft</i>	<i>Stena Grenå Havn</i>
<i>Pap</i>		<i>Container</i>	-	<i>Renodjurs</i>	<i>Renodjurs</i>
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Nej		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ikke relevant		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ikke relevant		
<b>Bemærkning</b>	Der forekommer ingen farligt affald på virksomheden.				

**9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

**10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER**

<b>Overfladerecipienter</b>	Ingen § 3 vandløb, søer mv. inden for 500 m
<b>Følsomme brugerområder</b>	Ligger i område der er udlagt til boliger.. <20 m til nærmeste boliger.
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Ligger i oplandet til Skelhøje og Bjørnkær Råvandsstation. Område med almindelige drikkevandsinteresser

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

### Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

### Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.