

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/5878

Billund Kommune har den 03.10.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på HEJNSVIMASKINSTATION A/S på Klinkvej 25, 7250 Hejnsvig.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog:

- Tove Brink
- Søren Brink
- Kristina Brink
- Peter Brink

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

K206 - Nyttiggørelse af ikke-farligt affald

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

K212 – Midlertidig oplagring mv af ikke-farligt affald

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Fakturering sker årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
2h	1360357	KLINK BY, HEJNSVIG
2ad	1360357	KLINK BY, HEJNSVIG

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adresse beskyttet
Søren Brink	Klinkvej 25	Klink	7250 Hejnsvig	Nej

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaladresse	HEJNSVIG MASKINSTATION A/S, Klinkvej 25, 7250 Hejnsvig Attention: CVR nr: 21825670
Tlf. / mobil	75335173
e-mail	Hejnsvig.maskinsttion@gmail.com
CVR- / P-nummer	21825670 / 1005236090
Etableringsdato	01.01.1999
Godkendelsesdato §33	19.01.2005 og 09.02.2022
Spildevandstilladelse	Virksomheden har ansøgt om nedsivningstilladelse 22.11.2022
Kort beskrivelse	Oplagring og nedknusning af bygningsaffald og asfalt
Antal ansatte:	5
Produktionsareal (m ²):	Bygninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hal Nord – værksted • Hal Syd – maskinhal Udearealer opdelt: <ul style="list-style-type: none"> • Vaskeplads • Tankplads • Knuseplads • Oplagringsplads
Driftstider (kl):	Hverdage: 7 - 16 Lørdage: Ingen Søn- og helligdage: Ingen
Afstand til boliger	Klinkvej 37: 20 – 100 m

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål med tilsyn	Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav
Omfang	Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-03-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,73

Håndhævelser

Håndhævelses dato	Type	Status	Efterkommet dato	Bemærkning
05-03-2020	Indskærpelse	Meddelt	03-10-2023	<p>Indskærpelse - vedr. olietanke.</p> <p>Olietank fra 1988 er ulovlig idet sløjfning skal ske efter 30 år. Skal udskiftes inden 1. maj 2020, - alternativt skal tankattest der dokumenterer korrosionsbeskyttelse fremsendes inden 1. maj 2020.</p> <p>Oplysninger om olietanke skal opdateres i BBR med særskilt mail til virksomhed-miljoe@billund.dk inden 1. maj 2020</p>

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Der må oplagres indtil 6000 tons nedknuste/ikke nedknuste bygningsmaterialer og 700 tons nedknust/ikke nedknust asfalt på virksomhedens oplagsplads (MGK, vilkår 23);</p> <p>Nedknusning max 3 gange årligt å indtil 1 dags varighed på hverdage mellem kl. 7 og 16, i perioden fra 1. oktober til 1. april;</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ved tilsynet er ikke konstateret jordforurening
Regional kortlægning af jordforurening	Ejendommen er V2-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Modtagelse af rene, kildesorterede sten og teglmaterialer, beton og asfalt til nedknusning;</p> <p>Ikke kildesorteret affald afvises. Frasorteret affald opbevares i containere;</p> <p>Jern- og metalskrot der kan afgive olie eller væsker opbevares i åben container uden overdækning og på areal uden tæt belægning, med risiko for forurening af jord og grundvand. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald md afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump - i overensstemmelse med MGK, vilkår 32.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område (MGK, vilkår 17).

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	<p>Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område.</p> <p>Der er ikke modtaget lugtklage i perioden siden seneste tilsynsbesøg i 2020.</p>

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes årligt ca. 50.000 l dieselolie, - heraf ca. 10.000 l på tankpladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Nedknusnings- og oplagsplads: Ingen opsamling af spildevand, regnvand nedsiver diffust ved/på pladsen;</p> <p>Vaskevand afvandes til nedlagt ajlebeholder 45m³. Vand herfra afledes til nedsivning i grøft mod nord. Nedsivning sker med hastighed på ca. 5 m³ pr. tilme. Ansøgning om nedsivning er modtaget hos kommunen;</p> <p>Tankplads er befæstet med beton med afledning til sump. Rist er vokset til så afledning til sump begrænses;</p> <p>Det bemærkes, at rist bør friholdes for bevoksning så spildevand uhindret kan afledes kontrolleret;</p> <p>Sanitært spildevand: afledes til nedsivningsanlæg sammen med boligens spildevand.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Særligt støjvilkår gældende naboen Klinkvej 37

Tanke – jfr. BBR

Matr.	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Place-ring	Frist Sløjf.	Sløjfet år	Sløjfet
2h			Tank		2021	Diesel	1.800	Indendørs			
2h			Tank		1986	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet			
2h			Tank		2014	Diesel	5.900	Over terræn, indendørs			
2h			Tank		2017	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs			
2h			Tank			Oliebaserede affaldsprodukter	2.500	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Den nye 5900 liter tank er etableret indendørs i Hal Syd ved indgang til højre.
Spildolietank	Spildolietank 2500 liter er placeret i hal NORD

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Virksomheden fører driftsjournal jfr. MGK, vilkår 35; Procedurer for håndtering og bortskaffelse af modtaget affald som ikke er omfattet af virksomhedens MGK følges. Eksempel om modtagelse af affald den 27.12. 2022 blev drøftet.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jan Hansen (JHA)
 Miljømedarbejder

T: 79727089
 E: jha@billund.dk

Dato: 09-10-2023