

**Tilsynsrapport til offentliggørelse:**

## **Tilsynsrapport for miljøtilsyn**

Efter hvert fysiske tilsyn på en virksomhed skal der udarbejdes en tilsynsrapport, hvor bestemte oplysninger skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA portal.

Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhedens navn	Dansk Komposit Teknik
Virksomhedens adresse	Søren Jessensvej 3, 6094 Hejls
Virksomhedens CVR nummer	28456182
Dato for tilsyn	03.07.2019
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, prioriteret tilsyn, tilsyn på baggrund af klage eller et kampagnetilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	D57 Presning, armering, ekstrud., plast <=100kg/dag
Hvad der er ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej, ingen
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ok