

TIROFLEX ApS  
Vedbysøndervej 3  
4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 24.03.2017 foretaget et varslet miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Vedbysøndervej 3.

18. maj 2017  
Sagsnr.: 2017-173332

Kontaktperson:  
Tine Fehrmann  
Direkte tlf. 58574786  
Mail: tifeh@slagelse.dk

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Under tilsynet aftalte vi, at kvitteringer for afhentning af affald eftersendes. I bedes fremsende kvitteringer for afhentning af skrot, spildolie og spåner.
- Under tilsynet talte vi om, at tønden, hvori der opbevares spildolie er rusten og slidt, hvorved der er risiko for olie-spild. Efterfølgende i en telefonsamtale aftalte vi, at I skifter den ud.

EAN nr. 5798007389727

I bedes fremsende billeddokumentation på, at tønden er skiftet ud, samt fremsende ovennævnte kvitteringer til min mail [tifeh@slagelse.dk](mailto:tifeh@slagelse.dk) inden **onsdag den 10. maj 2017**.

### Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.<sup>2</sup> Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.<sup>3</sup> I 2017 opkræves **318,04** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

<sup>1</sup> LBK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK nr. 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1518 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

### Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann  
Miljømedarbejder

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Tine Fehrmann.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2 Ingen'. (Kategori: 2)

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
15a	230552	GIMLINGE BY, GIMLINGE

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.beskyttet
Steen Rytter	Vollerupvej 26	Gimlinge	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	TIROFLEX ApS, Vedbysøndervej 3, 4200 Slagelse CVRnr: 26458102		
Tlf. / mobil / fax	58562327 /		
CVR- / P-nummer	26458102 / 1008938438		
Etableringsdato	13.04.2015		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-03-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	2,34
<b>Vægtet score</b>	<b>2,47</b>

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Maskinfabrikken er indrettet med tæt belægning, uden afløb. Der er punktudsug til alle maskiner. Der er filtre i udsugningen, der skiller olien fra, så den løber ned i

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	dunke. Udsugningsanlægget vedligeholdes af leverandør.

### **Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Jernspåner opbevares indendørs i spånekasser, hvor der er mulighed for at lade olien løbe fra. Spildolie opbevares i en olietønde, der er rusten.

### **Bortskaffelse**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	Spåner afhentes af Vestsjællands jernspåner. Der kan ikke fremvises kvitteringer for afhentning af affald, men vi aftaler, at de eftersendes, når bogholderen er til stede.

### **Råvarer**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer er placeret i egnede beholdere på oplagsplads.

### **Andet**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Der blev under tilsynet ikke konstateret jordforurening.