

Ole Bering  
Bodavej 7  
9300 Sæby

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**7. august 2024**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Entreprenørplads v. Ole Bering beliggende Hedevangsvej 19 og 21, 9300 Sæby**

Sagsnummer: GEO-2024-03960

Dokumentnummer: 8038260

Sagsbehandler:

Jette Brønnum

Direkte telefon:

9845 6359

Frederikshavn Kommune har den 02.08.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Ole Bering og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er i øjeblikket kategoriseret som en type K52 Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Al farligt affald konstateret ved tilsyn den 13. juni 2024 er nu bortskaffet til godkendte modtageanlæg.  
Der ønskes dokumentation (vejesedler, fakturaer eller lign.) tilsendt for denne bortskaffelse. Send dem til mig på mail ([jebn@frederikshavn.dk](mailto:jebn@frederikshavn.dk)) i løbet af 14 dage.
- Modtagelse af ren jord, sortering og forbedring af egenskaberne ved tilsætning af fiber og efterfølgende afsætning er en godkendelsespligtig aktivitet, der forudsætter miljøgodkendelse efter listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelsen.  
Inden du ansøger herom, får jeg afklaret, om der kan gives den nødvendige landzonetilladelse til aktiviteten. Du hører nærmere.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger, kommentarer og billeder fra miljøtilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jette Brønnum (JEBN)

Ingeniør

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98461956	CVR nr.	13885796
		P. nr.	1000642065

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>På pladsen oplagres containere, materialer i form af knust beton, knust asfalt, sand o. lign. Der foretages ikke knusning af beton og asfalt på arealet. Den knuste asfalt skal benyttes som belægning på pladsen, når materialerne på den midterste del af pladsen er ryddet. Her er der ønske om på sigt at rejse spær til et overdækket areal.</p> <p>På den nordligste del af pladsen håndteres ren jord, der blandes med fiberfraktionen fra et biogasanlæg. Herved opnås et porøst jordmedie, der er meget anvendeligt i højbede mv. Mulden hhv. sælges og anvendes i egne projekter.</p> <p>Håndteringen af jord har på nuværende tidspunkt stået på i 1½ år og der er modtaget 100 tons. Der er et ønske om at kunne håndtere 200-250 tons på årsbasis.</p> <p>I hallen står køretøjer. Hallen har en betonbelægning og etableret med opkant. Der er ingen afløb i hallen.</p>
Egenkontrol (journal)	Der er ikke krav om egenkontrol på pladsen.
Miljøgodkendelse	Pladsen er ikke reguleret med en miljøgodkendelse, men modtagelse af ren jord, sortering og forbedring af egenskaberne ved tilsætning af fiber og efterfølgende afsætning er en godkendelsespligtig aktivitet, der forudsætter miljøgodkendelse efter listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Forurenede jord	På besigtigelse den 13. juni 2024 konstateredes oliepletter på jorden nord for hallen. Den forurenede jord var bortskaffet til godkendt modtageanlæg og der var ikke efterladt forurening.
I øvrigt	På pladsen er oplagret en del containere for Skagen Overfladeteknik indeholdelse telte, udsagningsanlæg mv. til deres opgaver.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Sorteringsanlægget for jord vurderes at være eneste kilde til støvforurening. Da anlægget benyttes i meget begrænset omfang, vurderes anlægget ikke at udgøre en gene for nærmeste beboelse, der ligger i en afstand på 80 meter.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Sorteringsanlægget for jord vurderes at være den væsentligste støjkilde på arealet. Anlægget benyttes i meget begrænset omfang.

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret tanke i BBR på ejendommen.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er ikke oplagret farligt affald på pladsen. Batterier, spildolie, tagplader, forurenede jord og isoleringsmateriale, der blev konstateret ved besigtigelse den 13. juni 2024, er nu fjernet til godkendt modtager. Der ønskes dokumentation (vejesedler, fakturaer eller lign.) tilsendt for denne bortskaffelse.
Affald, generelt	Der er ikke oplag af affald på pladsen.



Jordhåndtering



Jordhåndtering





Olietønder fjernet



Container med isoleringsmateriale fjernet



Container med isoleringsmateriale fjernet



Container med tagplader tømt



Container med tagplader tømt



Skagen Overfladetekniks containere