



Autohjørnet Køge Aps

Nørre Boulevard 174

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Autohjørnet Køge Aps, Nørre Boulevard 174, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Autohjørnet Køge Aps		
Virksomhedens adresse	Nørre Boulevard 174, 4600 Køge		
CVR nummer	57613319		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	16.09.2021		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
16-09-2021	Henstillinger	Affald skal afhentes, og der skal indsendes foto som dok. Batterikasse er overfyldt, tomme olietønder skal hentes, køler og sprinklervæske skal hældes fra dunke i den rette ABAS container.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Der er ikke krav om egenkontrol