

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	21. maj 2025
Journal nr.	
CVR-nummer	24246930
Virksomhed	DLG Samsø A/S
Adresse	Kaasen 57B, 8305 Samsø
Telefonnummer	3368 6150
E-mail	kjl@dlg.dk
Branchekode:	E55
Hovedvirksomhed	Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn eller frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen.
Opstartsdato	19. august 1999
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kaj Juhl, Dirch Holm
Århus Kommune	Lis Bach

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Samsø Kommune har som uddelegerende myndighed ansvaret for, at tilsynet er udført korrekt efter gældende lovgivning. Tilsynet var et prioriteret tilsyn. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende oplag af flydende affald gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af listepunkt E55 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

De miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42 (lbk. 1093 af 11. oktober 2024), der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring/håndtering af flydende farligt affald

Ved tankgården var de 3 tønder som i 2021 stod uden opsamlingskapacitet, placeret på opsamlingskapacitet. Spild fra tankning bliver opsamlet i en spand og indholdet bliver efterfølgende påfyldt tønden.



Tønder for enden af tankgården 2021



Placering af tønder på opsamlingskapacitet 2025

Spanden, der bruges til at fange spild ved tankningen, stod under påfyldningsstudserne ved tankgården.

Der er fornuftigt at opsamle spild fra tankningen, men spanden til formålet skal tømmes efter tankning. Alternativt kan der kommes et låg over spanden, så det ikke kan regne i den.



Spand til spild fra tankning

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Det blev aftalt, at virksomheden finder en løsning der forhindrer regnvand i at fortrænge olie i spanden under tapperør.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 28. maj 2025.

Lis Bach
Kemiingeniør