



Mørkhøj Auto ApS
att. Lars Jensen
Meterbuen 6-12, bygning 4
2740 Skovlunde

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 21. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-1-17

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 9. februar 2017

Virksomhedens navn	Mørkhøj Auto ApS
Virksomhedens adresse	Meterbuen 6-12, bygning 4, 2740 Skovlunde
CVR nummer	29221758
Matrikel	14 BV, Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	3967 1503
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Lars Jensen, Mørkhøj Auto ApS
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde (virksomheden beliggende præcist hvor der står matrikelnummeret 14 BV):



Håndhævelser

Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 9. februar 2017.

Generelt vedrørende Mørkhøj Auto ApS

Virksomheden har etableret sig på adressen den 1. november 2015. Dette blev konstateret ved et tilsyn i november 2016 på nabovirksomheden A.L.T. Service (også et autoværksted). Værkstedet har tidligere været beliggende i Gladsaxe Kommune. Dette tilsyn er et førstegangstilsyn.

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk bilreparation.

Jordforurening

Ejendommen er ikke registreret forurenset på vidensniveau 1 (V1) eller 2 (V2); dette fremgår af oversigtskortet ovenfor. Dog er kommunen, først her i januar 2017, blevet gjort opmærksom på en tidligere forureningsundersøgelsesrapport fra 2007 som indikerer en (mindre?) forurening. Denne er efterfølgende fremsendt til Region Hovedstaden som er kortlægningsmyndighed. Resultatet af deres sagsbehandling kendes ikke endnu.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har intet processpildevand.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner (fx pap, brændbart og farligt affald). Spildolie og andre fraktioner håndteres sammen men nabovirksomheden A.L.T. Service. Oliefiltre mv. afleveres til Stena Miljø/Anpo.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-02-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Lill Dueholm