



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 2206
Ref. MKAHA / JUBCH
Dato: 05.10.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Rockwool Råvare- og deponeringsplads (Tippen)
Virksomhedens adresse	Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene
CVR nummer	42391719
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	18.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – Kampagne omkring jordoplæg
Varsling af tilsynet	Varslet 15.09.2026 efter aftale omkring kortere varsel.
Deltagere fra virksomheden	Emil Bach Madsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Martin Kalmar Hansen og Julie Birk Christiansen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med jordoplæg – herunder kontrol af eventuelle jordoplægs placering, størrelse og formål.
Materiale udleveret	-
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Ingen
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke en del af dette tilsyn.
Jordforurening	Ikke en del af dette tilsyn.



Figur 1 Det mørkegrønne er deponeringsområdet der er omfattet af Miljøstyrelsens tilsyn.

Generelle forhold

Deponiet er nedlukket under efterbehandling og utilgængeligt for offentligheden med indhegning og aflåst adgangsvej. Der er 1 port hvorigennem arbejdskøretøjer kan køre ind på området.

Den gamle ROCKWOOL fabrik var blevet revet ned (denne var beliggende nord/ nordøst for deponiet) og der var ved den interne tilkørsel til deponiet og på pladsen foran porten lige nord for deponiområdet meget jordhåndtering og store bunker med grus og jord. Se billede. Dette er ikke indenfor Miljøstyrelsens myndighedsområde, men reguleres af kommunen. Deponiets porte er aflåste og der ikke er risiko for at deponiet anvendes til mellemoplag eller anden aktivitet i forbindelse med nedrivningen oprensningen af den gamle fabriksgrund.

Deponiet fremstår i god tilstand med ubrudt slutaftdækning, tilvokset med høj græsagtig vegetation samt tæt bevoksning med buske og havtorn udenfor stier.

Miljøstyrelsen gennemgik hele området uden at konstatere nogen jordoplag.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger eller håndhævelser.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Billeder fra tilsynet:



Stor port der er eneste indgang til deponiet – denne var aflåst med hængelås.



Billede imod pladsen nord for deponiet fra porten til deponiet som ikke er en del af miljøstyrelsens myndighedsområde. Store bunker jord



Deponiet fremstod bevokset med høj græsagtig vegetation, havtorn og buskads.



Fri flader med høj græsagtig vegetation.



Hegning omkring deponiet. Det er fra hegnet meget stejle skrænter



Deponiet fremstod bevokset med høj græsagtig vegetation, havtorn og buskads.



Muldvarpeskud på deponiet ren muldjord.